

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	23/08/2024 23:36:39	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 23:36:23	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 23:31:23	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 23:31:23	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 23:29:13	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 23:25:12	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 23:25:12	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 23:24:13	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 23:23:49	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 22:48:52	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 22:41:51	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 22:03:59	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 21:31:33	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 21:29:32	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 21:07:02	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 21:04:32	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 20:58:27	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 20:54:56	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 20:54:56	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 20:53:28	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 20:53:28	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 20:49:44	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 20:28:40	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 20:24:54	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 20:01:31	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 19:56:46	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 19:54:31	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 19:47:12	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 19:36:59	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 19:24:58	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 19:24:18	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 19:10:09	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-2,4512	-54,7298
	23/08/2024 19:05:51	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-2,4512	-54,7299
	23/08/2024 18:49:22	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 18:41:16	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 18:35:49	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 18:30:49	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-2,4511	-54,7298

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	23/08/2024 18:28:21	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 18:28:21	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Entrada em Área de Controle 'SANTAREM - RAO 115KM'		Alerta de Software	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 18:25:50	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 18:18:51	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-2,4512	-54,7298
	23/08/2024 18:13:17	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 18:09:24	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 18:09:24	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 18:09:15	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 18:09:15	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 18:07:10	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 18:07:10	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-2,4511	-54,7298
	23/08/2024 18:04:38	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	8	NÃO	-2,4510	-54,7299
	23/08/2024 17:59:38	PA - SANTARÉM - BR-163	Ignição ligada		Status	55	NÃO	-2,4604	-54,7276
	23/08/2024 17:54:38	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	55	NÃO	-2,4772	-54,7303
	23/08/2024 17:54:38	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Entrada em Área de Controle 'SANTAREM - RAO 115KM'		Alerta de Software	55	NÃO	-2,4772	-54,7303
	23/08/2024 17:50:26	PA - SANTARÉM - BR-163	Ignição ligada		Status	37	NÃO	-2,5021	-54,7288
	23/08/2024 17:49:38	PA - SANTARÉM - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	9	NÃO	-2,5043	-54,7270
	23/08/2024 17:49:38	PA - SANTARÉM - BR-163	Ignição ligada		Status	9	NÃO	-2,5045	-54,7271
	23/08/2024 17:44:38	PA - SANTARÉM - BR-163	Ignição ligada		Status	59	NÃO	-2,5355	-54,7227
	23/08/2024 17:39:38	PA - SANTARÉM - BR-163	Botão de aviso de cabine pressionado		Evento	61	NÃO	-2,5765	-54,7208
	23/08/2024 17:39:38	PA - SANTARÉM - BR-163	Ignição ligada		Status	61	NÃO	-2,5765	-54,7208
	23/08/2024 17:39:38	PA - SANTARÉM - BR-163	Entrada em Área de Controle 'SANTAREM - RAO 115KM'		Alerta de Software	61	NÃO	-2,5765	-54,7208
	23/08/2024 17:38:50	PA - SANTARÉM - BR-163			Posição Normal	56	NÃO	-2,5833	-54,7204
	23/08/2024 17:37:18	PA - SANTARÉM - BR-163	Ignição ligada		Status	42	NÃO	-2,5947	-54,7197
	23/08/2024 17:36:15	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ligar Aviso de Cabine		Comando		-		
	23/08/2024 17:36:12	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	MENSAGEM IIVRE:Veiculo sem rota, entrar em contato com a transportadora		Macro		-		
	23/08/2024 17:33:51	PA - SANTARÉM - BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-2,6155	-54,7287
	23/08/2024 17:32:18	PA - SANTARÉM - BR-163	Saída do Raio de Manobra		Evento	0	NÃO	-2,6168	-54,7298
	23/08/2024 17:31:10	PA - SANTARÉM - BR-163	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:BR PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-2,6182	-54,7312
	23/08/2024 17:28:49	PA - SANTARÉM - BR-163	Ignição ligada		Status	41	NÃO	-2,6300	-54,7422
	23/08/2024 17:28:49	PA - SANTARÉM - BR-163	Ignição ligada		Status	41	SIM	-2,6300	-54,7422
	23/08/2024 17:23:49	PA - SANTARÉM - BR-163	Ignição ligada		Status	53	NÃO	-2,6435	-54,7865
	23/08/2024 17:23:49	PA - SANTARÉM - BR-163	Ignição ligada		Status	53	SIM	-2,6435	-54,7865

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO


































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	23/08/2024 17:18:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	70	NÃO	-2,6610	-54,8363
	23/08/2024 17:18:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	70	SIM	-2,6611	-54,8363
	23/08/2024 17:13:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-2,6945	-54,8798
	23/08/2024 17:13:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	77	SIM	-2,6946	-54,8800
	23/08/2024 17:08:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	80	NÃO	-2,7445	-54,9000
	23/08/2024 17:08:49	PA - BELTERRA - BR-163	Entrada em Área de Controle 'SANTAREM - RAO 115KM'		Alerta de Software	80	NÃO	-2,7445	-54,9000
	23/08/2024 17:08:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	80	SIM	-2,7446	-54,9000
	23/08/2024 17:03:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	80	NÃO	-2,8047	-54,9000
	23/08/2024 17:03:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	80	SIM	-2,8047	-54,9000
	23/08/2024 16:58:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	82	NÃO	-2,8633	-54,9022
	23/08/2024 16:58:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	82	SIM	-2,8634	-54,9022
	23/08/2024 16:53:49	PA - BELTERRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-2,9127	-54,9257
	23/08/2024 16:53:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	71	SIM	-2,9128	-54,9258
	23/08/2024 16:48:49	PA - BELTERRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-2,9715	-54,9337
	23/08/2024 16:48:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	79	SIM	-2,9715	-54,9338
	23/08/2024 16:43:49	PA - BELTERRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	61	NÃO	-3,0258	-54,9287
	23/08/2024 16:43:49	PA - BELTERRA - Próx. BR-163	Entrada em Área de Controle 'SANTAREM - RAO 115KM'		Alerta de Software	61	NÃO	-3,0258	-54,9287
	23/08/2024 16:43:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	61	SIM	-3,0258	-54,9288
	23/08/2024 16:38:49	PA - BELTERRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-3,0795	-54,9238
	23/08/2024 16:38:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	77	SIM	-3,0796	-54,9240
	23/08/2024 16:33:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	80	NÃO	-3,1315	-54,9387
	23/08/2024 16:33:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	80	SIM	-3,1317	-54,9387
	23/08/2024 16:31:32	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	23/08/2024 16:31:32	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	23/08/2024 16:31:32	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	23/08/2024 16:31:32	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	23/08/2024 16:31:32	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	23/08/2024 16:29:59	PA - BELTERRA - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-3,1633	-54,9482
	23/08/2024 16:28:49	PA - BELTERRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-3,1633	-54,9482
	23/08/2024 16:28:49	PA - BELTERRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-3,1634	-54,9483
	23/08/2024 16:23:49	PA - BELTERRA - Próx. BR-163	Entrada em Área de Controle 'SANTAREM - RAO 115KM'		Alerta de Software	0	NÃO	-3,1633	-54,9482
	23/08/2024 16:23:49	PA - BELTERRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-3,1633	-54,9482
	23/08/2024 16:23:49	PA - BELTERRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-3,1634	-54,9483

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO


































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	23/08/2024 16:21:42	PA - BELTERRA - Próx. BR-163	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:BR PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-3,1633	-54,9482
	23/08/2024 16:18:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	62	NÃO	-3,1860	-54,9553
	23/08/2024 16:18:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	62	SIM	-3,1862	-54,9554
	23/08/2024 16:13:49	PA - BELTERRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-3,2367	-54,9465
	23/08/2024 16:13:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	76	SIM	-3,2367	-54,9467
	23/08/2024 16:08:49	PA - BELTERRA - Próx. BR-163	Entrada em Área de Controle 'SANTAREM - RAI0 115KM'		Alerta de Software	55	NÃO	-3,2870	-54,9395
	23/08/2024 16:08:49	PA - BELTERRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	55	NÃO	-3,2870	-54,9395
	23/08/2024 16:08:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	55	SIM	-3,2871	-54,9396
	23/08/2024 16:03:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-3,3402	-54,9282
	23/08/2024 16:03:49	PA - BELTERRA - BR-163	Entrada em Área de Controle 'SANTAREM - RAI0 115KM'		Alerta de Software	76	NÃO	-3,3402	-54,9282
	23/08/2024 16:03:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	76	SIM	-3,3402	-54,9282
	23/08/2024 15:58:49	PA - BELTERRA - Próx. BR-163	Entrada em Área de Controle 'SANTAREM - RAI0 115KM'		Alerta de Software	78	NÃO	-3,3797	-54,9085
	23/08/2024 15:58:49	PA - BELTERRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-3,3797	-54,9085
	23/08/2024 15:58:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	78	SIM	-3,3798	-54,9086
	23/08/2024 15:53:49	PA - BELTERRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-3,4180	-54,9122
	23/08/2024 15:53:49	PA - BELTERRA - Próx. BR-163	Entrada em Área de Controle 'SANTAREM - RAI0 115KM'		Alerta de Software	76	NÃO	-3,4180	-54,9122
	23/08/2024 15:53:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	76	SIM	-3,4181	-54,9122
	23/08/2024 15:48:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-3,4625	-54,8923
	23/08/2024 15:48:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	78	SIM	-3,4626	-54,8924
	23/08/2024 15:43:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	46	NÃO	-3,5128	-54,8748
	23/08/2024 15:43:49	PA - BELTERRA - BR-163	Ignição ligada		Status	46	SIM	-3,5130	-54,8748
	23/08/2024 15:38:49	PA - PLACAS - BR-163	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-3,5647	-54,8658
	23/08/2024 15:38:49	PA - PLACAS - BR-163	Ignição ligada		Status	74	SIM	-3,5648	-54,8658
	23/08/2024 15:33:49	PA - PLACAS - BR-163	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-3,6078	-54,8397
	23/08/2024 15:33:49	PA - PLACAS - BR-163	Ignição ligada		Status	79	SIM	-3,6079	-54,8398
	23/08/2024 15:28:49	PA - PLACAS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	82	NÃO	-3,6545	-54,8488
	23/08/2024 15:28:49	PA - PLACAS - BR-163	Ignição ligada		Status	82	SIM	-3,6546	-54,8489
	23/08/2024 15:23:49	PA - PLACAS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-3,6927	-54,8253
	23/08/2024 15:23:49	PA - PLACAS - BR-163	Ignição ligada		Status	74	SIM	-3,6927	-54,8255
	23/08/2024 15:22:37	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	23/08/2024 15:22:37	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	23/08/2024 15:22:37	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	23/08/2024 15:22:37	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	23/08/2024 15:22:35	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	23/08/2024 15:21:50	PA - PLACAS - BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-3,7077	-54,8260
	23/08/2024 15:20:59	PA - PLACAS - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:		Macro		NÃO	-3,7105	-54,8247
	23/08/2024 15:18:49	PA - PLACAS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-3,7108	-54,8245
	23/08/2024 15:18:49	PA - PLACAS - BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-3,7109	-54,8246
	23/08/2024 15:13:50	PA - PLACAS - BR-163	Ignição ligada		Evento	0	SIM	-3,7109	-54,8246
	23/08/2024 15:07:29	PA - PLACAS - BR-163	Ignição desligada		Evento	0	SIM	-3,7109	-54,8246
	23/08/2024 15:05:54	PA - PLACAS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-3,7108	-54,8245
	23/08/2024 15:05:54	PA - PLACAS - BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-3,7109	-54,8246
	23/08/2024 15:02:19	PA - PLACAS - Próx. BR-163	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:BR PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-3,7108	-54,8245
	23/08/2024 15:00:54	PA - PLACAS - BR-163	Ignição ligada		Status	17	NÃO	-3,7112	-54,8245
	23/08/2024 15:00:54	PA - PLACAS - BR-163	Ignição ligada		Status	17	SIM	-3,7113	-54,8245
	23/08/2024 14:55:54	PA - PLACAS - BR-163	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-3,7667	-54,8238
	23/08/2024 14:55:54	PA - PLACAS - BR-163	Ignição ligada		Status	79	SIM	-3,7667	-54,8239
	23/08/2024 14:50:54	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	63	NÃO	-3,8123	-54,8238
	23/08/2024 14:50:54	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	63	SIM	-3,8124	-54,8240
	23/08/2024 14:45:54	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	53	NÃO	-3,8572	-54,8273
	23/08/2024 14:45:54	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	53	SIM	-3,8573	-54,8274
	23/08/2024 14:40:54	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	56	NÃO	-3,9033	-54,8015
	23/08/2024 14:40:54	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	56	SIM	-3,9034	-54,8016
	23/08/2024 14:35:54	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	54	NÃO	-3,9295	-54,8457
	23/08/2024 14:35:54	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	54	SIM	-3,9296	-54,8458
	23/08/2024 14:30:54	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	70	NÃO	-3,9402	-54,8733
	23/08/2024 14:30:54	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	70	SIM	-3,9403	-54,8734
	23/08/2024 14:25:54	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	43	NÃO	-3,9840	-54,8892
	23/08/2024 14:25:54	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	43	SIM	-3,9841	-54,8892
	23/08/2024 14:20:54	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	40	NÃO	-4,0128	-54,8853
	23/08/2024 14:20:54	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	40	SIM	-4,0130	-54,8855
	23/08/2024 14:15:54	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-4,0432	-54,9133
	23/08/2024 14:15:54	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	77	SIM	-4,0433	-54,9134
	23/08/2024 14:10:53	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-4,0712	-54,9265
	23/08/2024 14:08:23	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: vinicius5449	Desligar Sirene		Comando		-		



## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	23/08/2024 14:08:21	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: vinicius5449	Desligar Aviso de Cabine		Comando		-		
	23/08/2024 14:08:20	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: vinicius5449	Desligar Bloqueio		Comando		-		
	23/08/2024 14:05:50	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 14:05:50	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Botão de aviso de cabine pressionado		Evento	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 14:05:50	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 14:05:50	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 14:05:50	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 14:05:15	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 14:05:15	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 14:05:15	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 14:05:15	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 14:02:25	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 14:02:25	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	01 MENSAGEM TEXTO LIVRE MACRO TEXTO LIVRE:FV DESBLOQEA QZC4B09 GUILHERME SENHA 9115		Macro		NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 14:00:15	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 14:00:15	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 14:00:15	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 14:00:15	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 13:58:20	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 13:58:20	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 13:58:20	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 13:58:20	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 13:58:20	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 13:55:15	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 13:55:15	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 13:55:15	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 13:55:15	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 13:55:15	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,0820	-54,9190
	23/08/2024 13:54:51	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,0820	-54,9191
	23/08/2024 13:54:51	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,0820	-54,9191
	23/08/2024 13:54:43	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	23/08/2024 13:54:40	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	23/08/2024 13:54:38	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	23/08/2024 13:54:31	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	23/08/2024 13:54:31	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59





































Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	23/08/2024 13:53:53	PA - RURÓPOLIS - BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-4,0835	-54,9185
	23/08/2024 13:49:51	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	5	NÃO	-4,0932	-54,9121
	23/08/2024 13:49:51	PA - RURÓPOLIS - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	5	NÃO	-4,0932	-54,9121
	23/08/2024 13:44:51	PA - RURÓPOLIS - Estrada do Perdido	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,0939	-54,9108
	23/08/2024 13:44:51	PA - RURÓPOLIS - Estrada do Perdido	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,0939	-54,9108
	23/08/2024 13:40:53	PA - RURÓPOLIS - Estrada do Perdido	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-4,0939	-54,9108
	23/08/2024 13:39:51	PA - RURÓPOLIS - Estrada do Perdido	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,0939	-54,9108
	23/08/2024 13:39:51	PA - RURÓPOLIS - Estrada do Perdido	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,0939	-54,9108
	23/08/2024 13:38:09	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	23/08/2024 13:38:07	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	23/08/2024 13:38:06	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	23/08/2024 13:38:06	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	23/08/2024 13:38:06	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	23/08/2024 13:37:33	PA - RURÓPOLIS - Estrada do Perdido	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-4,0939	-54,9108
	23/08/2024 13:34:51	PA - RURÓPOLIS - Estrada do Perdido	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,0939	-54,9108
	23/08/2024 13:34:51	PA - RURÓPOLIS - Estrada do Perdido	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,0939	-54,9108
	23/08/2024 13:34:32	PA - RURÓPOLIS - Próx. Estrada do Perdido	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,0939	-54,9107
	23/08/2024 13:34:32	PA - RURÓPOLIS - Próx. Estrada do Perdido	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-4,0939	-54,9107
	23/08/2024 13:31:40	PA - RURÓPOLIS - Próx. Estrada do Perdido	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,0939	-54,9107
	23/08/2024 13:31:40	PA - RURÓPOLIS - Próx. Estrada do Perdido	Tempo de veículo parado excedido		Evento	0	NÃO	-4,0939	-54,9107
	23/08/2024 12:35:35	PA - RURÓPOLIS - Próx. Estrada do Perdido	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-4,0939	-54,9107
	23/08/2024 12:34:51	PA - RURÓPOLIS - Próx. Estrada do Perdido	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,0939	-54,9107
	23/08/2024 12:34:48	PA - RURÓPOLIS - Próx. Estrada do Perdido	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-4,0939	-54,9107
	23/08/2024 12:33:13	PA - RURÓPOLIS - Próx. Estrada do Perdido	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-4,0939	-54,9107
	23/08/2024 12:31:39	PA - RURÓPOLIS - Próx. Estrada do Perdido	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:BR PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-4,0939	-54,9107
	23/08/2024 12:29:51	PA - RURÓPOLIS - Estrada do Perdido	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,0939	-54,9108
	23/08/2024 12:24:51	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	15	NÃO	-4,1176	-54,9318
	23/08/2024 12:22:20	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	63	NÃO	-4,1263	-54,9419
	23/08/2024 12:21:53	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	23/08/2024 12:21:53	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO				Legenda:						
Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59				 Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)						
Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019				 Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)						
Placa: QZC4B09				 Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)						
Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude	
	23/08/2024 12:21:52	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-			
	23/08/2024 12:21:52	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-			
	23/08/2024 12:21:52	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-			
	23/08/2024 12:19:51	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-4,1253	-54,9678	
	23/08/2024 12:19:51	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-4,1255	-54,9679	
	23/08/2024 12:19:13	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-4,1253	-54,9749	
	23/08/2024 12:14:51	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	20	NÃO	-4,1178	-54,9960	
	23/08/2024 12:14:51	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	20	SIM	-4,1179	-54,9960	
	23/08/2024 12:09:51	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	59	NÃO	-4,1087	-55,0342	
	23/08/2024 12:09:51	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	59	SIM	-4,1087	-55,0342	
	23/08/2024 12:04:51	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	47	NÃO	-4,1182	-55,0740	
	23/08/2024 12:04:51	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	47	SIM	-4,1183	-55,0740	
	23/08/2024 12:00:29	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Temporizador 05-05		Comando		-			
	23/08/2024 11:59:51	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	70	NÃO	-4,1237	-55,1113	
	23/08/2024 11:59:51	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	70	SIM	-4,1238	-55,1115	
	23/08/2024 11:54:51	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-4,1113	-55,1555	
	23/08/2024 11:54:51	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	74	SIM	-4,1115	-55,1556	
	23/08/2024 11:50:56	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-4,1248	-55,1760	
	23/08/2024 11:49:51	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	4	NÃO	-4,1258	-55,1768	
	23/08/2024 11:49:51	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	4	SIM	-4,1258	-55,1770	
	23/08/2024 11:45:46	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-4,1258	-55,1770	
	23/08/2024 11:44:51	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,1258	-55,1770	
	23/08/2024 11:44:51	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Evento	0	SIM	-4,1259	-55,1770	
	23/08/2024 11:44:51	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-4,1259	-55,1770	
	23/08/2024 11:04:56	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163			Posição Normal	0	NÃO	-4,1258	-55,1770	
	23/08/2024 11:01:53	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-			
	23/08/2024 10:41:47	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163			Posição Normal	0	NÃO	-4,1258	-55,1770	
	23/08/2024 10:38:53	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-			
	23/08/2024 10:19:22	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163			Posição Normal	0	NÃO	-4,1258	-55,1770	
	23/08/2024 10:16:27	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-			
	23/08/2024 09:58:35	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição desligada		Evento	0	SIM	-4,1259	-55,1770	
	23/08/2024 09:57:57	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-4,1259	-55,1770	



## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO




































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	23/08/2024 09:57:46	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:BR PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-4,1258	-55,1770
	23/08/2024 09:52:57	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	66	NÃO	-4,1318	-55,2062
	23/08/2024 09:52:57	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	66	SIM	-4,1320	-55,2062
	23/08/2024 09:47:57	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	53	NÃO	-4,1358	-55,2418
	23/08/2024 09:47:57	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	53	SIM	-4,1359	-55,2420
	23/08/2024 09:42:57	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-4,1447	-55,2855
	23/08/2024 09:42:57	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	78	SIM	-4,1448	-55,2855
	23/08/2024 09:37:57	PA - RURÓPOLIS - BR-230	Ignição ligada		Status	40	NÃO	-4,1545	-55,3197
	23/08/2024 09:37:57	PA - RURÓPOLIS - BR-230	Ignição ligada		Status	40	SIM	-4,1546	-55,3198
	23/08/2024 09:32:57	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	53	NÃO	-4,1677	-55,3450
	23/08/2024 09:32:57	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	53	SIM	-4,1677	-55,3452
	23/08/2024 09:27:57	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	62	NÃO	-4,1708	-55,3850
	23/08/2024 09:27:57	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	62	SIM	-4,1710	-55,3850
	23/08/2024 09:22:57	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	38	NÃO	-4,1757	-55,4212
	23/08/2024 09:22:57	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	38	SIM	-4,1757	-55,4212
	23/08/2024 09:17:57	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-4,1850	-55,4402
	23/08/2024 09:17:57	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	72	SIM	-4,1851	-55,4403
	23/08/2024 09:12:57	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	19	NÃO	-4,1945	-55,4882
	23/08/2024 09:12:57	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	19	SIM	-4,1947	-55,4883
	23/08/2024 09:07:57	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	81	NÃO	-4,2112	-55,5363
	23/08/2024 09:07:57	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	81	SIM	-4,2113	-55,5363
	23/08/2024 09:02:57	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	39	NÃO	-4,2220	-55,5867
	23/08/2024 09:02:57	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	39	SIM	-4,2221	-55,5868
	23/08/2024 08:57:57	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	59	NÃO	-4,2342	-55,6158
	23/08/2024 08:57:57	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	59	SIM	-4,2343	-55,6159
	23/08/2024 08:52:57	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	16	NÃO	-4,2490	-55,6427
	23/08/2024 08:52:57	PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	16	SIM	-4,2492	-55,6428
	23/08/2024 08:47:57	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	81	NÃO	-4,2620	-55,6697
	23/08/2024 08:47:57	PA - RURÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	81	SIM	-4,2620	-55,6698
	23/08/2024 08:42:57	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	39	NÃO	-4,2803	-55,7017
	23/08/2024 08:42:57	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	39	SIM	-4,2804	-55,7018
	23/08/2024 08:37:57	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	31	NÃO	-4,3030	-55,7208
	23/08/2024 08:37:57	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	31	SIM	-4,3031	-55,7209
	23/08/2024 08:32:57	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	58	NÃO	-4,3203	-55,7398
	23/08/2024 08:32:57	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	58	SIM	-4,3205	-55,7399

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)




Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)


































Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	23/08/2024 08:27:57	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	51	NÃO	-4,3362	-55,7695
	23/08/2024 08:27:57	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	51	SIM	-4,3363	-55,7695
	23/08/2024 08:24:26	PA - ITAITUBA - BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-4,3467	-55,7852
	23/08/2024 08:22:57	PA - ITAITUBA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,3468	-55,7853
	23/08/2024 08:22:57	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-4,3470	-55,7854
	23/08/2024 08:22:54	PA - ITAITUBA - Próx. BR-163	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:BR PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-4,3468	-55,7853
	23/08/2024 08:21:19	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	23/08/2024 08:21:18	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	23/08/2024 08:21:17	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	23/08/2024 08:21:16	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	23/08/2024 08:21:16	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	23/08/2024 08:19:57	PA - ITAITUBA	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-4,3460	-55,7882
	23/08/2024 08:17:57	PA - ITAITUBA	Ignição ligada		Evento	0	SIM	-4,3461	-55,7883
	23/08/2024 08:08:56	PA - ITAITUBA			Posição Normal	0	NÃO	-4,3462	-55,7882
	23/08/2024 08:06:05	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	23/08/2024 07:50:44	PA - ITAITUBA	Ignição desligada		Evento	0	SIM	-4,3461	-55,7883
	23/08/2024 07:47:52	PA - ITAITUBA	Ignição ligada		Evento	0	SIM	-4,3455	-55,7896
	23/08/2024 07:20:13	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	23/08/2024 07:05:28	PA - ITAITUBA	Ignição desligada		Evento	0	SIM	-4,3455	-55,7895
	23/08/2024 07:04:58	PA - ITAITUBA	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:MIRIAN PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-4,3455	-55,7895
	23/08/2024 07:02:47	PA - ITAITUBA	Ignição ligada		Status	5	NÃO	-4,3453	-55,7885
	23/08/2024 07:02:47	PA - ITAITUBA	Ignição ligada		Status	5	SIM	-4,3455	-55,7885
	23/08/2024 06:57:47	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	56	NÃO	-4,3660	-55,7847
	23/08/2024 06:57:47	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	56	SIM	-4,3661	-55,7847
	23/08/2024 06:52:47	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-4,4093	-55,7967
	23/08/2024 06:52:47	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	71	SIM	-4,4094	-55,7967
	23/08/2024 06:47:47	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-4,4408	-55,8330
	23/08/2024 06:47:47	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	73	SIM	-4,4409	-55,8331

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59  
Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019  
Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	23/08/2024 06:42:47	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	56	NÃO	-4,4835	-55,8623
	23/08/2024 06:42:47	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	56	SIM	-4,4836	-55,8624
	23/08/2024 06:37:47	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-4,5268	-55,8782
	23/08/2024 06:37:47	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	75	SIM	-4,5269	-55,8783
	23/08/2024 06:32:47	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	50	NÃO	-4,5508	-55,9165
	23/08/2024 06:32:47	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	50	SIM	-4,5509	-55,9166
	23/08/2024 06:27:47	PA - TRAIRÃO - BR-163	Botão de aviso de cabine pressionado		Evento	79	NÃO	-4,5995	-55,9383
	23/08/2024 06:27:47	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-4,5995	-55,9383
	23/08/2024 06:25:34	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	36	NÃO	-4,6203	-55,9510
	23/08/2024 06:25:34	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	36	NÃO	-4,6203	-55,9510
	23/08/2024 06:25:34	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	36	NÃO	-4,6203	-55,9510
	23/08/2024 06:25:34	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	36	SIM	-4,6204	-55,9511
	23/08/2024 06:25:34	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	36	SIM	-4,6204	-55,9511
	23/08/2024 06:24:38	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desligar Sirene		Comando	-	-	-	-
	23/08/2024 06:20:34	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	83	NÃO	-4,6673	-55,9647
	23/08/2024 06:20:34	PA - TRAIRÃO - BR-163	A sirene está ligada		Status	83	NÃO	-4,6673	-55,9647
	23/08/2024 06:20:34	PA - TRAIRÃO - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	83	NÃO	-4,6673	-55,9647
	23/08/2024 06:20:34	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	83	SIM	-4,6674	-55,9648
	23/08/2024 06:20:34	PA - TRAIRÃO - BR-163	A sirene está ligada		Status	83	SIM	-4,6674	-55,9648
	23/08/2024 06:15:34	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6953	-55,9899
	23/08/2024 06:15:34	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6953	-55,9899
	23/08/2024 06:15:34	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,6953	-55,9899
	23/08/2024 06:12:17	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando	-	-	-	-
	23/08/2024 06:12:16	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desligar Bloqueio		Comando	-	-	-	-
	23/08/2024 06:12:16	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando	-	-	-	-
	23/08/2024 06:12:16	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando	-	-	-	-
	23/08/2024 06:12:16	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando	-	-	-	-
	23/08/2024 06:12:15	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando	-	-	-	-
	23/08/2024 06:11:52	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	-	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 06:11:52	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro	-	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 06:10:58	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 06:10:58	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 06:10:58	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 06:10:58	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	23/08/2024 06:10:58	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 06:10:34	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 06:10:34	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 06:10:34	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 06:10:34	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 06:10:34	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 06:05:34	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 06:05:34	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 06:05:34	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 06:05:34	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 06:05:34	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 06:04:02	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 06:04:02	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 06:04:02	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 06:04:02	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:59:02	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:59:02	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:59:02	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:59:02	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:59:02	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:58:58	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:58:58	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:58:58	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:58:58	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:58:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:58:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:58:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:58:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:54:49	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:54:49	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:54:49	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:54:49	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:54:49	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:50:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:50:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:50:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:50:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	23/08/2024 05:45:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:45:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:45:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:45:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:42:26	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:42:26	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:42:26	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:42:26	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:40:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:40:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:40:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:35:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:35:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:35:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:30:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:30:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:30:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:25:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:25:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:25:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:20:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:20:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:20:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:15:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:15:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:15:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:10:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:10:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:10:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:05:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:05:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:05:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:00:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:00:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 05:00:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:55:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:55:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903






## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	23/08/2024 04:55:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:50:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:50:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:50:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:45:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:45:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:45:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:40:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:40:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:40:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:35:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:35:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:35:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:30:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:30:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:30:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:25:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:25:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:25:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:20:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:20:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:20:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:15:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:15:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:15:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:10:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:10:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:10:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:05:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:05:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:05:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:00:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:00:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 04:00:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:55:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:55:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:55:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903






## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	23/08/2024 03:50:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:50:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:50:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:45:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:45:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:45:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:40:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:40:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:40:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:35:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:35:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:35:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:30:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:30:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:30:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:25:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:25:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:25:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:20:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:20:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:20:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:15:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:15:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:15:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:10:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:10:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:10:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:05:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:05:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:05:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:00:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:00:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 03:00:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:55:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:55:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:55:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:50:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO







































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	23/08/2024 02:50:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:50:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:45:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:45:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:45:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:40:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:40:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:40:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:35:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:35:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:35:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:30:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:30:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:30:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:25:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:25:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:25:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:20:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:20:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:20:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:20:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:15:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:15:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:15:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:10:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:10:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:10:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 02:05:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 02:05:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 02:05:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 02:00:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 02:00:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 02:00:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 01:56:32	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 01:56:32	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 01:56:32	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 01:56:32	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 01:55:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	23/08/2024 01:55:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 01:55:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 01:55:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 01:52:15	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 01:52:15	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 01:52:15	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 01:52:15	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 01:50:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 01:50:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 01:50:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 01:50:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 01:47:37	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 01:47:37	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 01:47:37	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 01:42:37	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 01:42:37	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 01:42:37	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 01:37:37	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6949	-55,9902
	23/08/2024 01:37:37	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6949	-55,9902
	23/08/2024 01:37:37	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6949	-55,9902
	23/08/2024 01:32:37	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6949	-55,9902
	23/08/2024 01:32:37	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6949	-55,9902
	23/08/2024 01:32:37	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6949	-55,9902
	23/08/2024 01:27:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 01:27:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 01:27:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 01:22:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6949	-55,9902
	23/08/2024 01:22:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6949	-55,9902
	23/08/2024 01:22:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6949	-55,9902
	23/08/2024 01:17:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6949	-55,9902
	23/08/2024 01:17:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6949	-55,9902
	23/08/2024 01:17:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6949	-55,9902
	23/08/2024 01:12:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 01:12:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 01:12:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 01:07:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 01:07:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	23/08/2024 01:07:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 01:02:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 01:02:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 01:02:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:57:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:57:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:57:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:52:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:52:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:52:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:47:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:47:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:47:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:42:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 00:42:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 00:42:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 00:37:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:37:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:37:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:32:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 00:32:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 00:32:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 00:27:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 00:27:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 00:27:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	23/08/2024 00:22:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:22:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:22:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:17:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:17:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:17:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:12:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:12:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:12:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:07:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:07:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:07:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9902

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO




































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	23/08/2024 00:05:25	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Temporizador 10-10 / 6 hora(s)		Comando		-		
	23/08/2024 00:02:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:02:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	23/08/2024 00:02:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	22/08/2024 23:57:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	22/08/2024 23:57:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	22/08/2024 23:57:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	22/08/2024 23:55:14	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ligar Bloqueio		Comando		-		
	22/08/2024 23:55:13	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	MENSAGEM IIVRE:VEICULO BLOQUEADO		Macro		-		
	22/08/2024 23:55:13	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	MENSAGEM IIVRE:VEICULO SERA BLOQUEADO		Macro		-		
	22/08/2024 23:55:06	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ligar Sirene		Comando		-		
	22/08/2024 23:52:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	22/08/2024 23:49:43	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Temporizador 05-05 / 1 hora(s)		Comando		-		
	22/08/2024 23:49:32	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	MENSAGEM IIVRE:REINICIO?		Macro		-		
	22/08/2024 23:47:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6949	-55,9902
	22/08/2024 23:46:15	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6949	-55,9902
	22/08/2024 23:46:15	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-4,6949	-55,9902
	22/08/2024 23:43:32	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	22/08/2024 23:43:32	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	22/08/2024 23:42:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	22/08/2024 23:37:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	22/08/2024 23:32:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	22/08/2024 23:27:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	22/08/2024 23:22:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	22/08/2024 23:17:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6949	-55,9902
	22/08/2024 23:12:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	22/08/2024 23:07:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6949	-55,9902
	22/08/2024 23:02:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6949	-55,9903
	22/08/2024 22:57:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6949	-55,9903
	22/08/2024 22:52:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6949	-55,9903
	22/08/2024 22:47:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	22/08/2024 22:42:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	22/08/2024 22:37:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6949	-55,9903
	22/08/2024 22:32:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6949	-55,9903
	22/08/2024 22:27:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903



## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO




































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	22/08/2024 22:22:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6949	-55,9903
	22/08/2024 22:17:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6949	-55,9903
	22/08/2024 22:12:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	22/08/2024 22:07:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	22/08/2024 22:02:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	22/08/2024 21:57:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	22/08/2024 21:52:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	22/08/2024 21:47:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6949	-55,9903
	22/08/2024 21:42:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	22/08/2024 21:42:33	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	22/08/2024 21:42:33	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Tempo de veículo parado excedido		Evento	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	22/08/2024 21:26:37	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	22/08/2024 21:22:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	22/08/2024 21:22:32	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	22/08/2024 21:13:01	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	22/08/2024 21:12:36	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9902
	22/08/2024 21:07:49	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-4,6949	-55,9903
	22/08/2024 21:07:49	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-4,6949	-55,9903
	22/08/2024 21:07:37	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-4,6949	-55,9903
	22/08/2024 21:00:20	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-4,6949	-55,9903
	22/08/2024 20:57:11	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-4,6949	-55,9903
	22/08/2024 20:46:22	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	22/08/2024 20:45:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	22/08/2024 20:45:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	22/08/2024 20:45:18	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	22/08/2024 20:45:18	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	22/08/2024 20:43:01	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	22/08/2024 20:43:01	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-4,6950	-55,9903
	22/08/2024 20:39:50	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,6951	-55,9896
	22/08/2024 20:39:50	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-4,6951	-55,9896
	22/08/2024 20:39:34	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,6951	-55,9896
	22/08/2024 20:39:34	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-4,6951	-55,9896
	22/08/2024 20:39:16	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-4,6951	-55,9896
	22/08/2024 20:39:16	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-4,6951	-55,9896
	22/08/2024 20:39:03	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-4,6951	-55,9896
	22/08/2024 20:27:20	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-4,6951	-55,9896
	22/08/2024 20:27:20	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-4,6951	-55,9896






## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	22/08/2024 20:24:38	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-4,6951	-55,9896
	22/08/2024 20:24:38	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-4,6951	-55,9896
	22/08/2024 20:24:38	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-4,6951	-55,9896
	22/08/2024 20:23:27	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-4,6951	-55,9896
	22/08/2024 20:23:27	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	SIM	-4,6951	-55,9896
	22/08/2024 20:23:04	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	22/08/2024 20:23:02	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	22/08/2024 20:23:02	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	22/08/2024 20:23:00	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	22/08/2024 20:22:59	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	22/08/2024 20:21:25	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163			Posição Normal	0	NÃO	-4,6951	-55,9896
	22/08/2024 20:20:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-4,6951	-55,9896
			04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO: TRAIRAO PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-4,6950	-55,9895
	22/08/2024 20:17:27	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163							
	22/08/2024 20:15:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	9	NÃO	-4,6952	-55,9898
	22/08/2024 20:15:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	9	SIM	-4,6952	-55,9900
	22/08/2024 20:10:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	70	NÃO	-4,7123	-56,0123
	22/08/2024 20:10:30	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	70	SIM	-4,7124	-56,0124
	22/08/2024 20:05:30	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	32	NÃO	-4,7332	-56,0460
	22/08/2024 20:05:30	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	32	SIM	-4,7332	-56,0461
	22/08/2024 20:00:30	PA - ITAITUBA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	81	NÃO	-4,7525	-56,0775
	22/08/2024 20:00:30	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	81	SIM	-4,7526	-56,0775
	22/08/2024 19:55:30	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	66	NÃO	-4,7843	-56,1123
	22/08/2024 19:55:30	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	66	SIM	-4,7844	-56,1123
	22/08/2024 19:50:30	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-4,8258	-56,1272
	22/08/2024 19:50:30	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	77	SIM	-4,8259	-56,1272
	22/08/2024 19:45:30	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	62	NÃO	-4,8547	-56,1600
	22/08/2024 19:45:30	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	62	SIM	-4,8548	-56,1600
	22/08/2024 19:40:30	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	65	NÃO	-4,8990	-56,1830
	22/08/2024 19:40:30	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	65	SIM	-4,8991	-56,1831
	22/08/2024 19:35:30	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	80	NÃO	-4,9478	-56,2025
	22/08/2024 19:35:30	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	80	SIM	-4,9480	-56,2025
	22/08/2024 19:30:30	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-4,9928	-56,1977
	22/08/2024 19:30:30	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	75	SIM	-4,9930	-56,1978

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)







































Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	22/08/2024 19:25:30	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	39	NÃO	-5,0117	-56,1845
	22/08/2024 19:25:30	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	39	SIM	-5,0117	-56,1845
	22/08/2024 19:21:02	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	22/08/2024 19:21:01	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	22/08/2024 19:21:01	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	22/08/2024 19:21:01	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	22/08/2024 19:21:00	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	22/08/2024 19:20:30	PA - TRAIRÃO - Avenida Cascavel	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-5,0198	-56,1873
	22/08/2024 19:20:30	PA - TRAIRÃO - Avenida Cascavel	Ignição ligada		Status	0	SIM	-5,0198	-56,1874
	22/08/2024 19:19:57	PA - TRAIRÃO - Avenida Cascavel	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-5,0198	-56,1873
	22/08/2024 19:18:48	PA - TRAIRÃO - Avenida Cascavel	Ignição ligada		Evento	0	SIM	-5,0199	-56,1874
	22/08/2024 19:05:12	PA - TRAIRÃO - Avenida Cascavel	Ignição desligada		Evento	0	SIM	-5,0199	-56,1874
	22/08/2024 19:04:21	PA - TRAIRÃO - Avenida Cascavel	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:BR PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-5,0198	-56,1873
	22/08/2024 19:01:07	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	23	NÃO	-5,0258	-56,1873
	22/08/2024 19:01:07	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	23	SIM	-5,0260	-56,1875
	22/08/2024 18:56:07	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	80	NÃO	-5,0630	-56,1623
	22/08/2024 18:56:07	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	80	SIM	-5,0631	-56,1624
	22/08/2024 18:51:07	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-5,1022	-56,1315
	22/08/2024 18:51:07	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	72	SIM	-5,1023	-56,1315
	22/08/2024 18:46:07	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-5,1410	-56,0995
	22/08/2024 18:46:07	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	76	SIM	-5,1410	-56,0995
	22/08/2024 18:41:07	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-5,1802	-56,0593
	22/08/2024 18:41:07	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	69	SIM	-5,1802	-56,0593
	22/08/2024 18:36:07	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-5,2167	-56,0530
	22/08/2024 18:36:07	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	69	SIM	-5,2168	-56,0532
	22/08/2024 18:31:07	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	61	NÃO	-5,2608	-56,0415
	22/08/2024 18:31:07	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	61	SIM	-5,2610	-56,0417
	22/08/2024 18:26:07	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-5,2887	-56,0005
	22/08/2024 18:26:07	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	73	SIM	-5,2888	-56,0006
	22/08/2024 18:21:07	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	40	NÃO	-5,3150	-55,9522
	22/08/2024 18:21:07	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	40	SIM	-5,3151	-55,9523
	22/08/2024 18:16:07	PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-5,3368	-55,9188




































RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59  
Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019  
Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	22/08/2024 18:16:07	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	69	SIM	-5,3369	-55,9188
	22/08/2024 18:11:07	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	65	NÃO	-5,3770	-55,8878
	22/08/2024 18:11:07	PA - TRAIRÃO - BR-163	Ignição ligada		Status	65	SIM	-5,3771	-55,8878
	22/08/2024 18:06:07	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-5,4257	-55,8835
	22/08/2024 18:06:07	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	75	SIM	-5,4257	-55,8835
	22/08/2024 18:01:07	PA - ITAITUBA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	57	NÃO	-5,4700	-55,8613
	22/08/2024 18:01:07	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	57	SIM	-5,4700	-55,8615
	22/08/2024 17:56:07	PA - ITAITUBA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	82	NÃO	-5,5027	-55,8310
	22/08/2024 17:56:07	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	82	SIM	-5,5027	-55,8311
	22/08/2024 17:51:07	PA - ITAITUBA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-5,5483	-55,8235
	22/08/2024 17:51:07	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	71	SIM	-5,5484	-55,8236
	22/08/2024 17:46:07	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-5,6027	-55,8122
	22/08/2024 17:46:07	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	78	SIM	-5,6027	-55,8122
	22/08/2024 17:41:07	PA - ITAITUBA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	57	NÃO	-5,6478	-55,7882
	22/08/2024 17:41:07	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	57	SIM	-5,6479	-55,7883
	22/08/2024 17:36:07	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-5,6837	-55,7580
	22/08/2024 17:36:07	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	73	SIM	-5,6837	-55,7580
	22/08/2024 17:31:07	PA - ITAITUBA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-5,7372	-55,7412
	22/08/2024 17:31:07	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	69	SIM	-5,7373	-55,7413
	22/08/2024 17:26:07	PA - ITAITUBA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	58	NÃO	-5,7847	-55,7380
	22/08/2024 17:26:07	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	58	SIM	-5,7847	-55,7381
	22/08/2024 17:21:07	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-5,8360	-55,7195
	22/08/2024 17:21:07	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	72	SIM	-5,8361	-55,7195
	22/08/2024 17:16:07	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-5,8890	-55,7092
	22/08/2024 17:16:07	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	77	SIM	-5,8890	-55,7093
	22/08/2024 17:11:07	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-5,9408	-55,7085
	22/08/2024 17:11:07	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	72	SIM	-5,9408	-55,7085
	22/08/2024 17:06:07	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	61	NÃO	-5,9908	-55,6912
	22/08/2024 17:06:07	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	61	SIM	-5,9910	-55,6912
	22/08/2024 17:01:07	PA - ITAITUBA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-6,0427	-55,6855
	22/08/2024 17:01:07	PA - ITAITUBA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	73	SIM	-6,0428	-55,6856
	22/08/2024 16:58:17	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	22/08/2024 16:58:17	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	22/08/2024 16:58:16	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	22/08/2024 16:58:16	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	22/08/2024 16:58:16	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		




RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO			Legenda:				<div></div>			
Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59			 Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)							
Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019			 Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)							
Placa: QZC4B09			 Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)							
Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude	
	22/08/2024 16:56:38	PA - ITAITUBA - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-6,0648	-55,6668	
	22/08/2024 16:56:06	PA - ITAITUBA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Evento	2	SIM	-6,0648	-55,6669	
	22/08/2024 16:55:48	PA - ITAITUBA - Próx. BR-163			Posição Normal	0	NÃO	-6,0647	-55,6668	
	22/08/2024 16:52:57	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-			
	22/08/2024 16:35:23	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição desligada		Evento	0	SIM	-6,0648	-55,6670	
	22/08/2024 16:35:17	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-6,0648	-55,6670	
	22/08/2024 16:34:43	PA - ITAITUBA - Próx. BR-163	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:BR PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-6,0647	-55,6668	
	22/08/2024 16:30:17	PA - ITAITUBA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-6,0920	-55,6462	
	22/08/2024 16:30:17	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	76	SIM	-6,0922	-55,6463	
	22/08/2024 16:25:17	PA - ITAITUBA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-6,1168	-55,6163	
	22/08/2024 16:25:17	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	75	SIM	-6,1170	-55,6165	
	22/08/2024 16:20:17	PA - ITAITUBA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-6,1483	-55,6313	
	22/08/2024 16:20:17	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	75	SIM	-6,1484	-55,6314	
	22/08/2024 16:15:17	PA - ITAITUBA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	66	NÃO	-6,1957	-55,6302	
	22/08/2024 16:15:17	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	66	SIM	-6,1957	-55,6303	
	22/08/2024 16:10:17	PA - ITAITUBA - Próx. Rua das Sucupiras	Ignição ligada		Status	42	NÃO	-6,2255	-55,6258	
	22/08/2024 16:10:17	PA - ITAITUBA - Próx. Rua das Sucupiras	Ignição ligada		Status	42	SIM	-6,2255	-55,6259	
	22/08/2024 16:05:17	PA - ITAITUBA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	34	NÃO	-6,2668	-55,5970	
	22/08/2024 16:05:17	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	34	SIM	-6,2669	-55,5971	
	22/08/2024 16:00:17	PA - ITAITUBA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	48	NÃO	-6,3103	-55,5885	
	22/08/2024 16:00:17	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	48	SIM	-6,3105	-55,5886	
	22/08/2024 15:55:17	PA - ITAITUBA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	53	NÃO	-6,3517	-55,5752	
	22/08/2024 15:55:17	PA - ITAITUBA - BR-163	Ignição ligada		Status	53	SIM	-6,3517	-55,5753	
	22/08/2024 15:50:17	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	29	NÃO	-6,3988	-55,5652	
	22/08/2024 15:50:17	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	29	SIM	-6,3989	-55,5652	
	22/08/2024 15:48:23	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-			
	22/08/2024 15:48:22	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-			
	22/08/2024 15:48:19	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-			
	22/08/2024 15:48:18	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-			
	22/08/2024 15:48:18	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-			
	22/08/2024 15:46:52	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-6,4008	-55,5662	

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	22/08/2024 15:45:18	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Evento	0	SIM	-6,4010	-55,5662
	22/08/2024 15:29:46	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163			Posição Normal	0	NÃO	-6,4010	-55,5662
	22/08/2024 15:26:48	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração		Última Posição	Comando		-		
	22/08/2024 15:08:59	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição desligada		Evento	0	SIM	-6,4010	-55,5662
	22/08/2024 15:08:35	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO: BR PREVISÃO DE REINÍCIO HORA: 00:00 ID MOTORISTA: 9115		Macro		NÃO	-6,4010	-55,5662
	22/08/2024 15:04:42	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	67	NÃO	-6,4078	-55,5637
	22/08/2024 15:04:42	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	67	SIM	-6,4080	-55,5638
	22/08/2024 14:59:42	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	73	SIM	-6,4630	-55,5557
	22/08/2024 14:54:42	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	48	NÃO	-6,5108	-55,5400
	22/08/2024 14:54:42	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	48	SIM	-6,5109	-55,5401
	22/08/2024 14:49:42	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	75	SIM	-6,5639	-55,5273
	22/08/2024 14:44:42		Ignição ligada		Status	83	NÃO	-6,6117	-55,5040
	22/08/2024 14:44:42	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	83	SIM	-6,6117	-55,5042
	22/08/2024 14:43:20	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração		Temporizador 10-10	Comando		-		
	22/08/2024 14:39:42	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	80	NÃO	-6,6552	-55,4997
	22/08/2024 14:39:42	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	80	SIM	-6,6552	-55,4997
	22/08/2024 14:34:42	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	81	NÃO	-6,7098	-55,4827
	22/08/2024 14:34:42	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	81	SIM	-6,7099	-55,4828
	22/08/2024 14:29:42	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-6,7560	-55,4790
	22/08/2024 14:29:42	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	78	SIM	-6,7561	-55,4791
	22/08/2024 14:24:42	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-6,7990	-55,4722
	22/08/2024 14:24:42	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	69	SIM	-6,7991	-55,4723
	22/08/2024 14:19:42	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	70	NÃO	-6,8510	-55,4633
	22/08/2024 14:19:42	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	70	SIM	-6,8511	-55,4634
	22/08/2024 14:14:42	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-6,8908	-55,4410
	22/08/2024 14:14:42	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	72	SIM	-6,8909	-55,4410
	22/08/2024 14:09:42	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-6,9437	-55,4442
	22/08/2024 14:09:42	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	77	SIM	-6,9437	-55,4443
	22/08/2024 14:04:42	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-6,9942	-55,4400
	22/08/2024 14:04:42	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	69	SIM	-6,9943	-55,4401
	22/08/2024 13:59:42	PA - NOVO PROGRESSO - Rua Apronop	Ignição ligada		Status	27	NÃO	-7,0277	-55,4197
	22/08/2024 13:59:42	PA - NOVO PROGRESSO - Rua Apronop	Ignição ligada		Status	27	SIM	-7,0277	-55,4197
	22/08/2024 13:54:42	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	22	NÃO	-7,0442	-55,4130
	22/08/2024 13:54:42	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	22	SIM	-7,0443	-55,4131

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO




































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	22/08/2024 13:49:42	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	29	NÃO	-7,0785	-55,4067
	22/08/2024 13:49:42	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	29	SIM	-7,0786	-55,4068
	22/08/2024 13:48:47	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	22/08/2024 13:48:47	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	22/08/2024 13:48:46	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	22/08/2024 13:48:46	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	22/08/2024 13:48:45	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	22/08/2024 13:47:31	PA - NOVO PROGRESSO	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-7,0792	-55,4043
	22/08/2024 13:44:42	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-7,0792	-55,4043
	22/08/2024 13:44:42	PA - NOVO PROGRESSO	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-7,0792	-55,4043
	22/08/2024 13:44:42	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-7,0792	-55,4043
	22/08/2024 13:43:31	PA - NOVO PROGRESSO	Ignição ligada		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4044
	22/08/2024 13:43:31	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4044
	22/08/2024 13:38:31	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-7,0792	-55,4043
	22/08/2024 13:38:31	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-7,0792	-55,4043
	22/08/2024 13:38:31	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4044
	22/08/2024 13:38:31	PA - NOVO PROGRESSO	Ignição ligada		Evento	0	SIM	-7,0793	-55,4044
	22/08/2024 13:38:31	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Motorista aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4044
	22/08/2024 13:38:31	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4044
	22/08/2024 13:38:31	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Motorista aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4044
	22/08/2024 13:33:08	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Motorista aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4044
	22/08/2024 13:33:08	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4044
	22/08/2024 13:31:28	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-7,0792	-55,4043
	22/08/2024 13:31:28	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-7,0792	-55,4043
	22/08/2024 13:28:26	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	22/08/2024 13:28:08	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4044
	22/08/2024 13:28:08	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Motorista aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4044
	22/08/2024 13:23:09	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Motorista aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4044
	22/08/2024 13:23:09	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4044
	22/08/2024 13:18:09	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4045
	22/08/2024 13:18:09	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Motorista aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4045
	22/08/2024 13:08:37	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-7,0792	-55,4043
	22/08/2024 13:08:37	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-7,0792	-55,4043
	22/08/2024 13:07:56	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-7,0792	-55,4043
	22/08/2024 13:07:42	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4044






RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO			Legenda:						
Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59			Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)						
Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019			Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)						
Placa: QZC4B09			Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)						
Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	22/08/2024 13:04:58	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	22/08/2024 13:02:42	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4044
	22/08/2024 12:57:42	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4044
	22/08/2024 12:52:42	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4044
	22/08/2024 12:47:42	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4044
	22/08/2024 12:44:32	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-7,0792	-55,4043
	22/08/2024 12:42:43	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4045
	22/08/2024 12:41:29	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	22/08/2024 12:37:43	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4044
	22/08/2024 12:31:45	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4044
	22/08/2024 12:26:45	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4044
	22/08/2024 12:24:11	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-7,0792	-55,4043
	22/08/2024 12:24:11	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-7,0792	-55,4043
	22/08/2024 12:21:45	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Status	0	SIM	-7,0793	-55,4044
	22/08/2024 12:21:37	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-7,0792	-55,4043
	22/08/2024 12:11:45	PA - NOVO PROGRESSO	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-7,0792	-55,4043
	22/08/2024 12:11:22	PA - NOVO PROGRESSO	Ignição desligada		Evento	0	SIM	-7,0793	-55,4044
	22/08/2024 12:09:46	PA - NOVO PROGRESSO	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:BR PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-7,0792	-55,4043
	22/08/2024 12:09:34	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	22/08/2024 12:09:34	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	22/08/2024 12:09:32	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	22/08/2024 12:07:09	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	4	SIM	-7,0797	-55,4052
	22/08/2024 12:06:49	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-7,0797	-55,4052
	22/08/2024 12:02:54	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:BR PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-7,0797	-55,4050
	22/08/2024 12:02:09	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-7,0797	-55,4050
	22/08/2024 12:02:09	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-7,0797	-55,4051
	22/08/2024 11:59:56	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	22/08/2024 11:59:55	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
[RelatAnalítico - LUIZHENRIQUE]			[08/10/2024 11:16:43]				[Pag.: 27 de 156]		

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO


































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






































Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	22/08/2024 11:59:54	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	22/08/2024 11:59:54	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	22/08/2024 11:59:53	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	22/08/2024 11:58:27	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-7,0797	-55,4052
	22/08/2024 11:57:27	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-7,0797	-55,4052
	22/08/2024 11:57:09	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-7,0797	-55,4052
	22/08/2024 11:57:09	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-7,0798	-55,4053
	22/08/2024 11:54:54	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Evento	0	SIM	-7,0796	-55,4053
	22/08/2024 11:53:19	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	22/08/2024 11:41:53	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição desligada		Evento	0	SIM	-7,0797	-55,4052
	22/08/2024 11:40:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-7,0797	-55,4052
	22/08/2024 11:40:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-7,0797	-55,4052
	22/08/2024 11:35:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-7,0797	-55,4052
	22/08/2024 11:35:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-7,0797	-55,4052
	22/08/2024 11:30:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-7,0797	-55,4052
	22/08/2024 11:30:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-7,0797	-55,4052
	22/08/2024 11:25:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-7,0795	-55,4052
	22/08/2024 11:25:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-7,0797	-55,4052
	22/08/2024 11:20:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-7,0797	-55,4052
	22/08/2024 11:20:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-7,0797	-55,4052
	22/08/2024 11:15:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-7,0795	-55,4050
	22/08/2024 11:15:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-7,0796	-55,4051
	22/08/2024 11:13:37	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Evento	0	SIM	-7,0797	-55,4052
	22/08/2024 11:12:52	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição desligada		Evento	0	SIM	-7,0796	-55,4052
	22/08/2024 11:11:24	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:MALE PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-7,0797	-55,4052
	22/08/2024 11:10:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	4	NÃO	-7,0798	-55,4050
	22/08/2024 11:10:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	4	SIM	-7,0800	-55,4051
	22/08/2024 11:05:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-7,1117	-55,3953
	22/08/2024 11:05:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	78	SIM	-7,1117	-55,3953
	22/08/2024 11:00:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-7,1593	-55,3695
	22/08/2024 11:00:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	76	SIM	-7,1594	-55,3696
	22/08/2024 10:55:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-7,2032	-55,3628
	22/08/2024 10:55:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	75	SIM	-7,2033	-55,3629

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59  
Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019  
Placa: QZC4B09




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



































Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	22/08/2024 10:50:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-7,2475	-55,3350
	22/08/2024 10:50:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	79	SIM	-7,2475	-55,3350
	22/08/2024 10:45:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	50	NÃO	-7,2850	-55,3113
	22/08/2024 10:45:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	50	SIM	-7,2851	-55,3114
	22/08/2024 10:40:16		Ignição ligada		Status	34	NÃO	-7,3112	-55,3132
	22/08/2024 10:40:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	34	SIM	-7,3113	-55,3132
	22/08/2024 10:35:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-7,3300	-55,3083
	22/08/2024 10:35:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-7,3300	-55,3085
	22/08/2024 10:30:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-7,3645	-55,3040
	22/08/2024 10:30:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	76	SIM	-7,3646	-55,3041
	22/08/2024 10:25:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-7,4172	-55,2885
	22/08/2024 10:25:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	71	SIM	-7,4172	-55,2885
	22/08/2024 10:20:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-7,4663	-55,2903
	22/08/2024 10:20:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	79	SIM	-7,4664	-55,2904
	22/08/2024 10:15:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-7,4958	-55,2613
	22/08/2024 10:15:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	72	SIM	-7,4958	-55,2613
	22/08/2024 10:10:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	59	NÃO	-7,5448	-55,2573
	22/08/2024 10:10:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	59	SIM	-7,5449	-55,2574
	22/08/2024 10:05:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	62	NÃO	-7,5940	-55,2403
	22/08/2024 10:05:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	62	SIM	-7,5941	-55,2405
	22/08/2024 10:00:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-7,6393	-55,2253
	22/08/2024 10:00:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	72	SIM	-7,6394	-55,2255
	22/08/2024 09:55:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	81	NÃO	-7,6917	-55,2122
	22/08/2024 09:55:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	81	SIM	-7,6918	-55,2122
	22/08/2024 09:50:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	58	NÃO	-7,7337	-55,2063
	22/08/2024 09:50:16	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	58	SIM	-7,7337	-55,2065
	22/08/2024 09:48:21	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	22/08/2024 09:48:21	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	22/08/2024 09:48:17	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	22/08/2024 09:48:17	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	22/08/2024 09:48:16	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	22/08/2024 09:46:13	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-7,7537	-55,2030
	22/08/2024 09:45:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	6	NÃO	-7,7535	-55,2035
	22/08/2024 09:45:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Evento	0	SIM	-7,7538	-55,2031
	22/08/2024 09:45:16	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	6	SIM	-7,7535	-55,2036

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59  
Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019  
Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	22/08/2024 09:42:16	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	22/08/2024 09:21:47	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163			Posição Normal	0	NÃO	-7,7538	-55,2030
	22/08/2024 09:18:50	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	22/08/2024 09:01:49	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição desligada		Evento	0	SIM	-7,7538	-55,2031
	22/08/2024 09:00:57	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:BR PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-7,7538	-55,2030
	22/08/2024 08:56:52	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	70	NÃO	-7,7738	-55,1987
	22/08/2024 08:56:52	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	70	SIM	-7,7740	-55,1987
	22/08/2024 08:51:52	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-7,8305	-55,1863
	22/08/2024 08:51:52	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	75	SIM	-7,8305	-55,1865
	22/08/2024 08:46:52	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	68	NÃO	-7,8848	-55,1788
	22/08/2024 08:46:52	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	68	SIM	-7,8850	-55,1789
	22/08/2024 08:41:52	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	60	NÃO	-7,9290	-55,1658
	22/08/2024 08:41:52	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	60	SIM	-7,9291	-55,1660
	22/08/2024 08:36:52	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-7,9828	-55,1642
	22/08/2024 08:36:52	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	76	SIM	-7,9829	-55,1643
	22/08/2024 08:31:52	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-8,0300	-55,1518
	22/08/2024 08:31:52	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	72	SIM	-8,0301	-55,1519
	22/08/2024 08:26:52	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-8,0792	-55,1447
	22/08/2024 08:26:52	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	76	SIM	-8,0792	-55,1448
	22/08/2024 08:21:52	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	70	NÃO	-8,1327	-55,1350
	22/08/2024 08:21:52	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	70	SIM	-8,1328	-55,1351
	22/08/2024 08:16:52	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-8,1872	-55,1253
	22/08/2024 08:16:52	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	79	SIM	-8,1872	-55,1254
	22/08/2024 08:11:52	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	62	NÃO	-8,2417	-55,1138
	22/08/2024 08:11:52	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	62	SIM	-8,2418	-55,1139
	22/08/2024 08:06:52	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-8,2947	-55,1057
	22/08/2024 08:06:52	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	71	SIM	-8,2947	-55,1057
	22/08/2024 08:01:52	PA - ALTAMIRA - Avenida Castelo	Ignição ligada		Status	27	NÃO	-8,3225	-55,0978
	22/08/2024 08:01:52	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	27	SIM	-8,3226	-55,0979
	22/08/2024 07:56:52	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-8,3738	-55,0937
	22/08/2024 07:56:52	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	76	SIM	-8,3739	-55,0938
	22/08/2024 07:51:52	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-8,4262	-55,1075
	22/08/2024 07:51:52	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	79	SIM	-8,4262	-55,1076
	22/08/2024 07:46:52	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-8,4690	-55,1333

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	22/08/2024 07:46:52	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	69	SIM	-8,4691	-55,1334
	22/08/2024 07:41:52	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-8,5178	-55,1085
	22/08/2024 07:41:52	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	78	SIM	-8,5179	-55,1086
	22/08/2024 07:36:52	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-8,5673	-55,0803
	22/08/2024 07:36:52	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	73	SIM	-8,5673	-55,0804
	22/08/2024 07:31:52	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	34	NÃO	-8,6080	-55,0552
	22/08/2024 07:31:52	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	34	SIM	-8,6080	-55,0552
	22/08/2024 07:26:52	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	67	NÃO	-8,6350	-55,0390
	22/08/2024 07:26:52	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	67	SIM	-8,6351	-55,0391
	22/08/2024 07:21:52	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-8,6768	-55,0207
	22/08/2024 07:21:52	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	76	SIM	-8,6769	-55,0207
	22/08/2024 07:16:52	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	63	NÃO	-8,7202	-54,9857
	22/08/2024 07:16:52	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	63	SIM	-8,7203	-54,9858
	22/08/2024 07:11:52	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	36	NÃO	-8,7363	-54,9658
	22/08/2024 07:11:52	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	36	SIM	-8,7365	-54,9659
	22/08/2024 07:10:24	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	22/08/2024 07:10:24	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	22/08/2024 07:10:23	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	22/08/2024 07:10:23	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	22/08/2024 07:10:23	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	22/08/2024 07:09:11	PA - ALTAMIRA	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-8,7360	-54,9637
	22/08/2024 07:06:52	PA - ALTAMIRA	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-8,7360	-54,9637
	22/08/2024 07:06:52	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	22/08/2024 07:01:52	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	22/08/2024 06:57:26	PA - ALTAMIRA	Ignição ligada		Evento	0	SIM	-8,7360	-54,9637
	22/08/2024 06:44:26	PA - ALTAMIRA			Posição Normal	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	22/08/2024 06:41:27	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	22/08/2024 06:18:11	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	22/08/2024 06:06:00	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	Ignição desligada		Evento	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	22/08/2024 06:05:00	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	22/08/2024 06:00:03	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Evento	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	22/08/2024 05:35:52	PA - ALTAMIRA			Posição Normal	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	22/08/2024 05:32:53	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	22/08/2024 05:15:12	PA - ALTAMIRA			Posição Normal	0	NÃO	-8,7360	-54,9635

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	22/08/2024 05:12:14	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: gabriel2876	Ultima Posição		Comando		-		
	22/08/2024 03:44:42	PA - ALTAMIRA			Posição Normal	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	22/08/2024 03:41:41	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	22/08/2024 03:17:35	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	22/08/2024 02:56:27	PA - ALTAMIRA			Posição Normal	0	NÃO	-8,7360	-54,9637
	22/08/2024 02:53:29	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	22/08/2024 02:32:32	PA - ALTAMIRA			Posição Normal	0	NÃO	-8,7360	-54,9637
	22/08/2024 02:29:32	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	22/08/2024 02:09:37	PA - ALTAMIRA			Posição Normal	0	NÃO	-8,7360	-54,9637
	22/08/2024 02:05:51	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	22/08/2024 01:41:57	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	22/08/2024 01:17:56	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	22/08/2024 00:53:51	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	22/08/2024 00:29:41	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	22/08/2024 00:24:59	PA - ALTAMIRA	Ignição desligada		Evento	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	22/08/2024 00:24:41	PA - ALTAMIRA	Ignição ligada		Evento	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	22/08/2024 00:19:45	PA - ALTAMIRA	Ignição desligada		Evento	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	22/08/2024 00:17:03	PA - ALTAMIRA	Ignição ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	22/08/2024 00:12:02	PA - ALTAMIRA	Ignição ligada		Evento	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	21/08/2024 23:55:22	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	21/08/2024 23:34:17	PA - ALTAMIRA			Posição Normal	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 23:31:11	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	21/08/2024 23:09:48	PA - ALTAMIRA			Posição Normal	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 23:06:59	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	21/08/2024 22:46:42	PA - ALTAMIRA			Posição Normal	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 22:43:50	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	21/08/2024 22:23:46	PA - ALTAMIRA			Posição Normal	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 22:20:48	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	21/08/2024 21:57:58	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	21/08/2024 21:45:00	PA - ALTAMIRA	Ignição desligada		Evento	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	21/08/2024 21:44:50	PA - ALTAMIRA	Ignição ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	21/08/2024 21:39:49	PA - ALTAMIRA	Ignição ligada		Evento	0	SIM	-8,7360	-54,9636



## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO




































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	21/08/2024 21:32:48	PA - ALTAMIRA	Ignição desligada		Evento	0	SIM	-8,7360	-54,9636
	21/08/2024 21:32:44	PA - ALTAMIRA	Ignição ligada		Status	0	SIM	-8,7360	-54,9636
	21/08/2024 21:32:30	PA - ALTAMIRA	Ignição ligada		Evento	0	SIM	-8,7360	-54,9636
	21/08/2024 21:31:21	PA - ALTAMIRA	Ignição desligada		Evento	0	SIM	-8,7360	-54,9636
	21/08/2024 21:27:44	PA - ALTAMIRA	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 21:27:44	PA - ALTAMIRA	Ignição ligada		Status	0	SIM	-8,7360	-54,9636
	21/08/2024 21:22:44	PA - ALTAMIRA	Ignição ligada		Status	0	SIM	-8,7360	-54,9636
	21/08/2024 21:17:44	PA - ALTAMIRA	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 21:17:44	PA - ALTAMIRA	Ignição ligada		Status	0	SIM	-8,7360	-54,9636
	21/08/2024 21:12:44	PA - ALTAMIRA	Ignição ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	21/08/2024 21:07:44	PA - ALTAMIRA	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 21:07:44	PA - ALTAMIRA	Ignição ligada		Status	0	SIM	-8,7360	-54,9636
	21/08/2024 21:07:07	PA - ALTAMIRA	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 21:04:02	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	21/08/2024 21:02:44	PA - ALTAMIRA	Ignição ligada		Status	0	SIM	-8,7360	-54,9636
	21/08/2024 21:00:37	PA - ALTAMIRA	Ignição ligada		Evento	0	SIM	-8,7360	-54,9636
	21/08/2024 20:50:03	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	21/08/2024 20:49:25	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desligar Sirene		Comando		-		
	21/08/2024 20:45:03	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	21/08/2024 20:43:51	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 20:43:51	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 20:42:11	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Temporizador 10-10 / 10 hora(s)		Comando		-		
	21/08/2024 20:40:54	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	21/08/2024 20:40:03	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	21/08/2024 20:35:03	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7360	-54,9637
	21/08/2024 20:30:03	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7360	-54,9637
	21/08/2024 20:25:03	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 20:24:56	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ligar Sirene		Comando		-		
	21/08/2024 20:23:46	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-8,7360	-54,9637
	21/08/2024 20:23:46	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-8,7360	-54,9637
	21/08/2024 20:22:18	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Temporizador 05-05 / 1 hora(s)		Comando		-		
	21/08/2024 20:20:47	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	21/08/2024 20:20:04	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 20:14:56	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Temporizador 05-05 / 1 hora(s)		Comando		-		
	21/08/2024 20:14:55	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	MENSAGEM IIVRE:REINICIO?		Macro		-		

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO





































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)




































Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	21/08/2024 20:14:26	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	21/08/2024 20:09:26	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	21/08/2024 20:04:26	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 19:59:26	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	21/08/2024 19:54:26	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	21/08/2024 19:49:26	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	21/08/2024 19:45:57	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 19:45:57	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 19:44:27	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	21/08/2024 19:42:56	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	21/08/2024 19:39:27	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7360	-54,9636
	21/08/2024 19:29:25	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 19:24:25	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 19:22:41	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 19:22:41	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 19:19:44	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	21/08/2024 19:19:25	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 19:14:25	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 19:09:25	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 19:04:25	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7360	-54,9637
	21/08/2024 18:59:26	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-8,7360	-54,9637
	21/08/2024 18:59:26	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-8,7360	-54,9637
	21/08/2024 18:59:02	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7360	-54,9637
	21/08/2024 18:56:29	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	21/08/2024 18:53:28	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 18:48:28	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 18:43:28	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 18:38:28	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 18:37:17	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 18:37:17	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 18:33:28	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7360	-54,9636
	21/08/2024 18:33:06	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	21/08/2024 18:28:29	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7360	-54,9636
	21/08/2024 18:23:29	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 18:18:29	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 18:13:03	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7360	-54,9637

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59  
Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019  
Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	21/08/2024 18:12:41	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 18:12:41	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 18:09:46	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	21/08/2024 18:08:03	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7360	-54,9637
	21/08/2024 18:03:03	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7360	-54,9637
	21/08/2024 17:58:03	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	21/08/2024 17:53:03	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	21/08/2024 17:49:36	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 17:49:36	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 17:48:03	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	21/08/2024 17:46:37	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	21/08/2024 17:43:04	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	21/08/2024 17:38:04	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 17:32:31	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 17:27:31	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 17:26:19	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 17:26:19	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 17:23:23	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	21/08/2024 17:22:31	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 17:17:31	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 17:12:31	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	21/08/2024 17:07:31	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	21/08/2024 17:02:31	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	21/08/2024 17:02:18	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 17:02:18	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 16:59:15	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-		
	21/08/2024 16:57:31	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7362	-54,9637
	21/08/2024 16:51:20	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 16:46:20	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 16:42:15	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	21/08/2024 16:42:15	PA - ALTAMIRA	Ignição desligada		Evento	0	SIM	-8,7361	-54,9636
	21/08/2024 16:41:45	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-8,7360	-54,9635
			06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL:CURUA KM:51065 PREVISAO DE REINICIO DATA:21/08/24 HORA:00:00		Macro		NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 16:41:45	PA - ALTAMIRA							

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)







































Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	21/08/2024 16:41:20	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 16:41:20	PA - ALTAMIRA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 16:41:20	PA - ALTAMIRA	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-8,7360	-54,9635
	21/08/2024 16:41:20	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 16:41:20	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-8,7361	-54,9637
	21/08/2024 16:36:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	64	NÃO	-8,7453	-54,9632
	21/08/2024 16:36:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	A sirene está ligada		Status	64	NÃO	-8,7453	-54,9632
	21/08/2024 16:36:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	64	NÃO	-8,7453	-54,9632
	21/08/2024 16:36:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	A sirene está ligada		Status	64	SIM	-8,7454	-54,9633
	21/08/2024 16:36:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	64	SIM	-8,7454	-54,9633
	21/08/2024 16:31:20	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	78	NÃO	-8,7985	-54,9733
	21/08/2024 16:31:20	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	78	NÃO	-8,7985	-54,9733
	21/08/2024 16:31:20	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-8,7985	-54,9733
	21/08/2024 16:31:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	78	SIM	-8,7986	-54,9734
	21/08/2024 16:31:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	A sirene está ligada		Status	78	SIM	-8,7986	-54,9734
	21/08/2024 16:26:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-8,8498	-54,9627
	21/08/2024 16:26:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	A sirene está ligada		Status	72	NÃO	-8,8498	-54,9627
	21/08/2024 16:26:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	72	NÃO	-8,8498	-54,9627
	21/08/2024 16:26:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	A sirene está ligada		Status	72	SIM	-8,8499	-54,9628
	21/08/2024 16:26:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	72	SIM	-8,8499	-54,9628
	21/08/2024 16:21:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	42	NÃO	-8,8870	-54,9813
	21/08/2024 16:21:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	A sirene está ligada		Status	42	NÃO	-8,8870	-54,9813
	21/08/2024 16:21:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	42	NÃO	-8,8870	-54,9813
	21/08/2024 16:21:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	42	SIM	-8,8871	-54,9815
	21/08/2024 16:21:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	A sirene está ligada		Status	42	SIM	-8,8871	-54,9815
	21/08/2024 16:16:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	60	NÃO	-8,9330	-54,9872
	21/08/2024 16:16:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	A sirene está ligada		Status	60	NÃO	-8,9330	-54,9872
	21/08/2024 16:16:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	60	NÃO	-8,9330	-54,9872
	21/08/2024 16:16:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	A sirene está ligada		Status	60	SIM	-8,9331	-54,9872
	21/08/2024 16:16:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	60	SIM	-8,9331	-54,9872
	21/08/2024 16:11:20	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	42	NÃO	-8,9790	-54,9780
	21/08/2024 16:11:20	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	42	NÃO	-8,9790	-54,9780
	21/08/2024 16:11:20	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	42	NÃO	-8,9790	-54,9780
	21/08/2024 16:11:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	42	SIM	-8,9791	-54,9781
	21/08/2024 16:11:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	A sirene está ligada		Status	42	SIM	-8,9791	-54,9781
	21/08/2024 16:06:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-9,0042	-54,9730
	21/08/2024 16:06:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-9,0042	-54,9730

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59  
Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019  
Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	21/08/2024 16:06:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-9,0042	-54,9730
	21/08/2024 16:06:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-9,0043	-54,9730
	21/08/2024 16:06:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,0043	-54,9730
	21/08/2024 16:01:20	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	43	NÃO	-9,0233	-54,9642
	21/08/2024 16:01:20	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	43	NÃO	-9,0233	-54,9642
	21/08/2024 16:01:20	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	43	NÃO	-9,0233	-54,9642
	21/08/2024 16:01:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	43	SIM	-9,0235	-54,9643
	21/08/2024 16:01:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	A sirene está ligada		Status	43	SIM	-9,0235	-54,9643
	21/08/2024 15:56:20	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	67	NÃO	-9,0422	-54,9288
	21/08/2024 15:56:20	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	67	NÃO	-9,0422	-54,9288
	21/08/2024 15:56:20	PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	67	NÃO	-9,0422	-54,9288
	21/08/2024 15:56:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	A sirene está ligada		Status	67	SIM	-9,0422	-54,9290
	21/08/2024 15:56:20	PA - ALTAMIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	67	SIM	-9,0422	-54,9290
	21/08/2024 15:51:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	82	NÃO	-9,0845	-54,9158
	21/08/2024 15:51:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	A sirene está ligada		Status	82	NÃO	-9,0845	-54,9158
	21/08/2024 15:51:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	82	NÃO	-9,0845	-54,9158
	21/08/2024 15:51:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	82	SIM	-9,0846	-54,9158
	21/08/2024 15:51:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	A sirene está ligada		Status	82	SIM	-9,0846	-54,9158
	21/08/2024 15:46:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-9,1362	-54,9065
	21/08/2024 15:46:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	74	NÃO	-9,1362	-54,9065
	21/08/2024 15:46:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	74	NÃO	-9,1362	-54,9065
	21/08/2024 15:46:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	A sirene está ligada		Status	74	SIM	-9,1363	-54,9067
	21/08/2024 15:46:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	74	SIM	-9,1363	-54,9067
	21/08/2024 15:41:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	40	NÃO	-9,1797	-54,8870
	21/08/2024 15:41:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	40	NÃO	-9,1797	-54,8870
	21/08/2024 15:41:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	40	NÃO	-9,1797	-54,8870
	21/08/2024 15:41:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	40	SIM	-9,1797	-54,8871
	21/08/2024 15:41:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	A sirene está ligada		Status	40	SIM	-9,1797	-54,8871
	21/08/2024 15:36:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-9,2223	-54,8665
	21/08/2024 15:36:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	71	NÃO	-9,2223	-54,8665
	21/08/2024 15:36:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	71	NÃO	-9,2223	-54,8665
	21/08/2024 15:36:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	A sirene está ligada		Status	71	SIM	-9,2225	-54,8666
	21/08/2024 15:36:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	71	SIM	-9,2225	-54,8666
	21/08/2024 15:33:49	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	21/08/2024 15:33:49	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	21/08/2024 15:33:49	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		






































RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59  
Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019  
Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	21/08/2024 15:33:49	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	21/08/2024 15:33:48	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	21/08/2024 15:32:11	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	29	NÃO	-9,2469	-54,8468
	21/08/2024 15:32:11	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	A sirene está ligada		Status	29	NÃO	-9,2469	-54,8468
	21/08/2024 15:32:11	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	29	NÃO	-9,2469	-54,8468
	21/08/2024 15:31:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	71	NÃO	-9,2495	-54,8420
	21/08/2024 15:31:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-9,2495	-54,8420
	21/08/2024 15:31:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	71	NÃO	-9,2495	-54,8420
	21/08/2024 15:31:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	71	SIM	-9,2496	-54,8421
	21/08/2024 15:31:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	A sirene está ligada		Status	71	SIM	-9,2496	-54,8421
	21/08/2024 15:26:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	28	NÃO	-9,2920	-54,8327
	21/08/2024 15:26:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	28	NÃO	-9,2920	-54,8327
	21/08/2024 15:26:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	28	NÃO	-9,2920	-54,8327
	21/08/2024 15:26:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	A sirene está ligada		Status	28	SIM	-9,2921	-54,8328
	21/08/2024 15:26:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	28	SIM	-9,2921	-54,8328
	21/08/2024 15:21:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	51	NÃO	-9,3357	-54,8412
	21/08/2024 15:21:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	51	NÃO	-9,3357	-54,8412
	21/08/2024 15:21:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	51	NÃO	-9,3357	-54,8412
	21/08/2024 15:21:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	A sirene está ligada		Status	51	SIM	-9,3357	-54,8413
	21/08/2024 15:21:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	51	SIM	-9,3357	-54,8413
	21/08/2024 15:16:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	71	NÃO	-9,3817	-54,8618
	21/08/2024 15:16:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-9,3817	-54,8618
	21/08/2024 15:16:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	71	NÃO	-9,3817	-54,8618
	21/08/2024 15:16:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	71	SIM	-9,3817	-54,8620
	21/08/2024 15:16:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	A sirene está ligada		Status	71	SIM	-9,3817	-54,8620
	21/08/2024 15:11:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	68	NÃO	-9,4268	-54,8723
	21/08/2024 15:11:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	68	NÃO	-9,4268	-54,8723
	21/08/2024 15:11:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	68	NÃO	-9,4268	-54,8723
	21/08/2024 15:11:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	A sirene está ligada		Status	68	SIM	-9,4270	-54,8725
	21/08/2024 15:11:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	68	SIM	-9,4270	-54,8725
	21/08/2024 15:06:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	78	NÃO	-9,4733	-54,8588
	21/08/2024 15:06:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-9,4733	-54,8588
	21/08/2024 15:06:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	A sirene está ligada		Status	78	NÃO	-9,4733	-54,8588
	21/08/2024 15:06:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	78	SIM	-9,4733	-54,8589
	21/08/2024 15:05:14	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	21/08/2024 15:05:14	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	21/08/2024 15:05:14	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	21/08/2024 15:05:11	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	21/08/2024 15:05:11	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	21/08/2024 15:03:51	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-9,4862	-54,8583
	21/08/2024 15:03:51	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-9,4862	-54,8583
	21/08/2024 15:01:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-9,4862	-54,8583
	21/08/2024 15:01:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-9,4862	-54,8583
	21/08/2024 15:01:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-9,4862	-54,8583
	21/08/2024 15:01:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-9,4862	-54,8585
	21/08/2024 15:01:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,4862	-54,8585
	21/08/2024 14:56:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-9,4862	-54,8583
	21/08/2024 14:56:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-9,4862	-54,8583
	21/08/2024 14:56:20	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-9,4862	-54,8583
	21/08/2024 14:56:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,4862	-54,8585
	21/08/2024 14:56:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-9,4862	-54,8585
	21/08/2024 14:54:47	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-9,4862	-54,8583
	21/08/2024 14:54:47	PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163	06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL:GUARANTAN KM:51012 PREVISAO DE REINICIO DATA:21/08/24 HORA:00:00		Macro		NÃO	-9,4862	-54,8583
	21/08/2024 14:51:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	76	NÃO	-9,5085	-54,8588
	21/08/2024 14:51:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	A sirene está ligada		Status	76	NÃO	-9,5085	-54,8588
	21/08/2024 14:51:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-9,5085	-54,8588
	21/08/2024 14:51:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	A sirene está ligada		Status	76	SIM	-9,5087	-54,8588
	21/08/2024 14:51:20	PA - NOVO PROGRESSO - BR-163	Ignição ligada		Status	76	SIM	-9,5087	-54,8588
	21/08/2024 14:46:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	63	NÃO	-9,5545	-54,8712
	21/08/2024 14:46:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	A sirene está ligada		Status	63	NÃO	-9,5545	-54,8712
	21/08/2024 14:46:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	63	NÃO	-9,5545	-54,8712
	21/08/2024 14:46:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	63	SIM	-9,5546	-54,8713
	21/08/2024 14:46:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	A sirene está ligada		Status	63	SIM	-9,5546	-54,8713
	21/08/2024 14:41:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	66	NÃO	-9,5822	-54,8872
	21/08/2024 14:41:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	A sirene está ligada		Status	66	NÃO	-9,5822	-54,8872
	21/08/2024 14:41:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	66	NÃO	-9,5822	-54,8872
	21/08/2024 14:41:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	66	SIM	-9,5823	-54,8872

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	21/08/2024 14:41:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	66	SIM	-9,5823	-54,8872
	21/08/2024 14:36:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	67	NÃO	-9,5982	-54,8935
	21/08/2024 14:36:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	67	NÃO	-9,5982	-54,8935
	21/08/2024 14:36:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	67	NÃO	-9,5982	-54,8935
	21/08/2024 14:36:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	A sirene está ligada		Status	67	SIM	-9,5983	-54,8935
	21/08/2024 14:36:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	67	SIM	-9,5983	-54,8935
	21/08/2024 14:31:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	59	NÃO	-9,6197	-54,8777
	21/08/2024 14:31:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	59	NÃO	-9,6197	-54,8777
	21/08/2024 14:31:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	59	NÃO	-9,6197	-54,8777
	21/08/2024 14:31:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	A sirene está ligada		Status	59	SIM	-9,6198	-54,8778
	21/08/2024 14:31:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	59	SIM	-9,6198	-54,8778
	21/08/2024 14:26:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	10	NÃO	-9,6427	-54,8798
	21/08/2024 14:26:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	A sirene está ligada		Status	10	NÃO	-9,6427	-54,8798
	21/08/2024 14:26:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	10	NÃO	-9,6427	-54,8798
	21/08/2024 14:26:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	10	SIM	-9,6428	-54,8799
	21/08/2024 14:26:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	A sirene está ligada		Status	10	SIM	-9,6428	-54,8799
	21/08/2024 14:21:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	18	NÃO	-9,6460	-54,8737
	21/08/2024 14:21:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	18	NÃO	-9,6460	-54,8737
	21/08/2024 14:21:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	18	NÃO	-9,6460	-54,8737
	21/08/2024 14:21:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	A sirene está ligada		Status	18	SIM	-9,6461	-54,8737
	21/08/2024 14:21:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	18	SIM	-9,6461	-54,8737
	21/08/2024 14:16:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	66	NÃO	-9,6843	-54,8798
	21/08/2024 14:16:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	66	NÃO	-9,6843	-54,8798
	21/08/2024 14:16:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	66	NÃO	-9,6843	-54,8798
	21/08/2024 14:16:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	66	SIM	-9,6845	-54,8799
	21/08/2024 14:16:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	A sirene está ligada		Status	66	SIM	-9,6845	-54,8799
	21/08/2024 14:14:26	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-9,6935	-54,8757
	21/08/2024 14:14:26	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-9,6935	-54,8757
	21/08/2024 14:14:26	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	Botão de aviso de cabine pressionado		Evento	0	NÃO	-9,6935	-54,8757
	21/08/2024 14:11:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	3	NÃO	-9,6943	-54,8763
	21/08/2024 14:11:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	3	NÃO	-9,6943	-54,8763
	21/08/2024 14:11:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	3	NÃO	-9,6943	-54,8763
	21/08/2024 14:11:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	3	NÃO	-9,6943	-54,8763
	21/08/2024 14:11:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	3	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 14:11:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	3	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 14:11:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	3	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 14:09:22	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	21/08/2024 14:09:22	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 14:09:22	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Botão de aviso de cabine pressionado		Evento	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 14:09:22	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 14:08:25	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desligar Bloqueio		Comando		-		
	21/08/2024 14:06:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 14:06:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 14:06:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Botão de aviso de cabine pressionado		Evento	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 14:06:20	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 14:03:09	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 14:03:09	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Botão de aviso de cabine pressionado		Evento	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 14:03:09	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 14:03:09	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 14:02:19	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	29 DESBLOQUEIO MANUAL Contra Senha:		Macro		NÃO	-9,6943	-54,8763
	21/08/2024 14:02:19	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-9,6943	-54,8763
	21/08/2024 14:01:58	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 14:01:58	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 14:01:58	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Botão de aviso de cabine pressionado		Evento	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 14:01:58	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 14:01:31	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 14:01:31	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 14:01:31	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 14:01:01	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-9,6943	-54,8763
	21/08/2024 14:01:01	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Botão de aviso de cabine pressionado		Evento	0	NÃO	-9,6943	-54,8763
	21/08/2024 14:01:01	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-9,6943	-54,8763
	21/08/2024 14:01:01	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-9,6943	-54,8763
	21/08/2024 13:59:47	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 13:59:47	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 13:59:47	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Botão de aviso de cabine pressionado		Evento	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 13:59:47	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 13:57:42	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 13:57:42	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Botão de aviso de cabine pressionado		Evento	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 13:57:42	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 13:57:42	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 13:56:31	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-9,6943	-54,8763
	21/08/2024 13:56:31	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-9,6943	-54,8763
	21/08/2024 13:56:31	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Botão de aviso de cabine pressionado		Evento	0	NÃO	-9,6943	-54,8763
	21/08/2024 13:56:31	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-9,6943	-54,8763

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO
































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	21/08/2024 13:55:01	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:55:01	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:53:53	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	21/08/2024 13:53:52	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:BR PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:53:52	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:53:49	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	21/08/2024 13:53:48	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	21/08/2024 13:53:48	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	21/08/2024 13:53:47	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	21/08/2024 13:52:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:52:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:52:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:52:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Botão de aviso de cabine pressionado		Evento	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:52:06	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:52:06	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:51:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 13:51:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 13:51:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 13:46:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:46:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:46:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:46:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:46:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 13:46:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 13:46:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 13:45:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	01 MENSAGEM TEXTO LIVRE MACRO TEXTO LIVRE:FV DESBLOQUEA		Macro		NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:45:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:41:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:41:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:41:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:41:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763



RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	21/08/2024 13:41:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 13:41:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 13:41:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 13:36:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:36:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:36:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:36:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:36:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-9,6946	-54,8765
	21/08/2024 13:36:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,6946	-54,8765
	21/08/2024 13:36:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	SIM	-9,6946	-54,8765
	21/08/2024 13:34:56	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:34:00	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	21/08/2024 13:33:59	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	21/08/2024 13:33:59	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	21/08/2024 13:33:59	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	21/08/2024 13:33:57	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	21/08/2024 13:33:27	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:33:27	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 13:31:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:31:25	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	SIM	-9,6946	-54,8764
	21/08/2024 13:25:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:25:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 13:20:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-9,6943	-54,8763
	21/08/2024 13:20:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 13:15:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:15:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 13:10:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:10:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,6946	-54,8764
	21/08/2024 13:05:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:05:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 13:00:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 13:00:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,6946	-54,8764
	21/08/2024 12:55:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	21/08/2024 12:55:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,6946	-54,8764
	21/08/2024 12:50:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 12:50:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,6946	-54,8764
	21/08/2024 12:45:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 12:45:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,6946	-54,8764
	21/08/2024 12:40:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-9,6945	-54,8763
	21/08/2024 12:40:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,6946	-54,8764
	21/08/2024 12:35:13	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8765
	21/08/2024 12:27:11	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração		Ultima Posição	Comando		-		
	21/08/2024 12:10:31	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-9,6945	-54,8764
	21/08/2024 12:08:58	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:BR PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-9,6943	-54,8763
	21/08/2024 12:05:31	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-9,7083	-54,8760
	21/08/2024 12:05:31	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	71	SIM	-9,7085	-54,8761
	21/08/2024 12:00:31	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	39	NÃO	-9,7577	-54,8948
	21/08/2024 12:00:31	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	39	SIM	-9,7578	-54,8949
	21/08/2024 11:55:31	MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	67	NÃO	-9,7998	-54,8995
	21/08/2024 11:55:31	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	67	SIM	-9,7999	-54,8995
	21/08/2024 11:50:31	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-9,8470	-54,8802
	21/08/2024 11:50:31	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	72	SIM	-9,8470	-54,8802
	21/08/2024 11:45:31	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-9,8920	-54,9004
	21/08/2024 11:40:31	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	63	NÃO	-9,9423	-54,9033
	21/08/2024 11:35:31	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	48	NÃO	-9,9763	-54,9058
	21/08/2024 11:30:31	MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-10,0254	-54,9092
	21/08/2024 11:26:03	MT - MATUPÁ - BR-163	Ignição ligada		Status	49	NÃO	-10,0736	-54,9072
	21/08/2024 11:25:31	MT - MATUPÁ - BR-163	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-10,0783	-54,9095
	21/08/2024 11:25:31	MT - MATUPÁ - BR-163	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-10,0785	-54,9097
	21/08/2024 11:20:31	MT - MATUPÁ - BR-163	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-10,1277	-54,9320
	21/08/2024 11:17:45	MT - MATUPÁ - BR-163			Posição Normal	23	NÃO	-10,1507	-54,9309
	21/08/2024 11:15:31	MT - MATUPÁ - BR-163	Ignição ligada		Status	36	NÃO	-10,1651	-54,9366
	21/08/2024 11:15:07	MT - MATUPÁ - BR-163			Posição Normal	12	NÃO	-10,1664	-54,9372
	21/08/2024 11:10:31	MT - MATUPÁ - BR-163	Ignição ligada		Status	60	NÃO	-10,1953	-54,9529
	21/08/2024 11:05:31	MT - PEIXOTO DE AZEVEDO - BR-163	Ignição ligada		Status	64	NÃO	-10,2275	-54,9753
	21/08/2024 11:00:31	MT - PEIXOTO DE AZEVEDO - BR-163	Ignição ligada		Status	41	NÃO	-10,2513	-54,9944
	21/08/2024 10:55:31	MT - PEIXOTO DE AZEVEDO - BR-163	Ignição ligada		Status	61	NÃO	-10,2864	-55,0238

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO


































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59


Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	21/08/2024 10:50:31	MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-10,3390	-55,0402
	21/08/2024 10:48:16	MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-10,3591	-55,0443
	21/08/2024 10:45:31	MT - TERRA NOVA DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	65	NÃO	-10,3907	-55,0507
	21/08/2024 10:45:31	MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	65	NÃO	-10,3907	-55,0508
	21/08/2024 10:40:31	MT - TERRA NOVA DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	58	NÃO	-10,4422	-55,0608
	21/08/2024 10:40:31	MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	58	SIM	-10,4422	-55,0610
	21/08/2024 10:35:31	MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	60	NÃO	-10,4895	-55,0703
	21/08/2024 10:33:01	MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163			Posição Normal	66	NÃO	-10,5145	-55,0753
	21/08/2024 10:30:31	MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-10,5408	-55,0840
	21/08/2024 10:30:31	MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-10,5409	-55,0840
	21/08/2024 10:25:31	MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	54	NÃO	-10,5921	-55,0944
	21/08/2024 10:20:31	MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	45	NÃO	-10,6149	-55,1154
	21/08/2024 10:16:45	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	21/08/2024 10:16:43	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	21/08/2024 10:16:42	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	21/08/2024 10:16:41	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	21/08/2024 10:16:41	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	21/08/2024 10:15:31	MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-10,6541	-55,1305
	21/08/2024 10:15:05	MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	66	NÃO	-10,6588	-55,1314
	21/08/2024 10:10:31	MT - TERRA NOVA DO NORTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-10,6990	-55,1188
	21/08/2024 10:10:31	MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	74	SIM	-10,6991	-55,1189
	21/08/2024 10:05:31	MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	63	NÃO	-10,7295	-55,1362
	21/08/2024 10:05:31	MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163	Ignição ligada		Status	63	SIM	-10,7296	-55,1363
	21/08/2024 10:00:31	MT - NOVA SANTA HELENA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	64	NÃO	-10,7780	-55,1568
	21/08/2024 10:00:31	MT - NOVA SANTA HELENA - BR-163	Ignição ligada		Status	64	SIM	-10,7780	-55,1570
	21/08/2024 09:55:31	MT - NOVA SANTA HELENA - BR-163	Ignição ligada		Status	67	NÃO	-10,8283	-55,1788
	21/08/2024 09:55:31	MT - NOVA SANTA HELENA - BR-163	Ignição ligada		Status	67	SIM	-10,8284	-55,1789
	21/08/2024 09:52:04	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	21/08/2024 09:51:59	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	21/08/2024 09:51:59	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	21/08/2024 09:51:59	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	21/08/2024 09:51:58	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	21/08/2024 09:50:32	MT - NOVA SANTA HELENA - BR-163	Ignição ligada		Evento	0	SIM	-10,8464	-55,1865




RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO				Legenda:						
Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59				📶 Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)						
Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019				📶 Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)						
Placa: QZC4B09				📶 Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)						
Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude	
📶	21/08/2024 09:50:23	MT - NOVA SANTA HELENA - BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-10,8463	-55,1865	
📶	21/08/2024 09:49:21	MT - NOVA SANTA HELENA - BR-163			Posição Normal	0	NÃO	-10,8463	-55,1865	
📶	21/08/2024 09:46:16	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ultima Posição		Comando		-			
📶	21/08/2024 09:29:35	MT - NOVA SANTA HELENA - BR-163	Ignição desligada		Evento	0	SIM	-10,8464	-55,1865	
📶	21/08/2024 09:28:37	MT - NOVA SANTA HELENA - Próx. BR-163	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:BR PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-10,8463	-55,1863	
📶	21/08/2024 09:27:13	MT - NOVA SANTA HELENA - BR-163	Ignição ligada		Status	50	NÃO	-10,8495	-55,1878	
📶	21/08/2024 09:27:13	MT - NOVA SANTA HELENA - BR-163	Ignição ligada		Status	50	SIM	-10,8495	-55,1879	
📶	21/08/2024 09:22:13	MT - NOVA SANTA HELENA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	67	NÃO	-10,9000	-55,1985	
📶	21/08/2024 09:22:13	MT - NOVA SANTA HELENA - BR-163	Ignição ligada		Status	67	SIM	-10,9000	-55,1986	
📶	21/08/2024 09:17:13	MT - ITAÚBA - BR-163	Ignição ligada		Status	63	NÃO	-10,9399	-55,2109	
📶	21/08/2024 09:12:13	MT - ITAÚBA - BR-163	Ignição ligada		Status	44	NÃO	-10,9866	-55,2371	
📶	21/08/2024 09:07:13	MT - ITAÚBA - BR-163	Ignição ligada		Status	63	NÃO	-11,0141	-55,2537	
📶	21/08/2024 09:02:13	MT - ITAÚBA - BR-163	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-11,0528	-55,2718	
📶	21/08/2024 08:57:13	MT - ITAÚBA - BR-163	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-11,0987	-55,2970	
📶	21/08/2024 08:52:13	MT - ITAÚBA - BR-163	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-11,1542	-55,3149	
📶	21/08/2024 08:47:13	MT - ITAÚBA - BR-163	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-11,1946	-55,3077	
📶	21/08/2024 08:44:29	MT - ITAÚBA - BR-163	Ignição ligada		Status	61	NÃO	-11,2235	-55,3026	
📶	21/08/2024 08:42:13	MT - ITAÚBA - BR-163	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-11,2465	-55,3075	
📶	21/08/2024 08:42:13	MT - ITAÚBA - BR-163	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-11,2466	-55,3075	
📶	21/08/2024 08:37:13	MT - CLÁUDIA - BR-163	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-11,3025	-55,3218	
📶	21/08/2024 08:36:11	MT - CLÁUDIA - BR-163			Posição Normal	77	NÃO	-11,3145	-55,3249	
📶	21/08/2024 08:32:13	MT - CLÁUDIA - BR-163	Ignição ligada		Status	67	NÃO	-11,3503	-55,3340	
📶	21/08/2024 08:32:13	MT - CLÁUDIA - BR-163	Ignição ligada		Status	67	NÃO	-11,3505	-55,3341	
📶	21/08/2024 08:27:13	MT - CLÁUDIA - BR-163	Ignição ligada		Status	65	NÃO	-11,4022	-55,3473	
📶	21/08/2024 08:27:13	MT - CLÁUDIA - BR-163	Ignição ligada		Status	65	SIM	-11,4023	-55,3474	
📶	21/08/2024 08:22:13	MT - CLÁUDIA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-11,4583	-55,3585	
📶	21/08/2024 08:22:13	MT - CLÁUDIA - BR-163	Ignição ligada		Status	77	SIM	-11,4584	-55,3586	
📶	21/08/2024 08:17:13	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-11,5087	-55,3747	
📶	21/08/2024 08:17:13	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Status	75	SIM	-11,5088	-55,3747	
📶	21/08/2024 08:12:13	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-11,5567	-55,4030	
📶	21/08/2024 08:12:13	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Status	78	SIM	-11,5567	-55,4030	
📶	21/08/2024 08:09:13	MT - SINOP - BR-163			Posição Normal	64	NÃO	-11,5863	-55,4206	
📶	21/08/2024 08:07:13	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Status	81	NÃO	-11,6062	-55,4290	

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	21/08/2024 08:07:13	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Status	81	NÃO	-11,6062	-55,4290
	21/08/2024 08:02:13	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Status	68	NÃO	-11,6634	-55,4438
	21/08/2024 07:57:13	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Status	46	NÃO	-11,6983	-55,4528
	21/08/2024 07:52:13	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-11,7486	-55,4659
	21/08/2024 07:47:13	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Status	14	NÃO	-11,7838	-55,4751
	21/08/2024 07:43:05	MT - SINOP - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-11,7982	-55,4788
	21/08/2024 07:43:05	MT - SINOP - BR-163	29 DESBLOQUEIO MANUAL Contra Senha:****		Macro		NÃO	-11,7982	-55,4788
	21/08/2024 07:42:13	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,7982	-55,4788
	21/08/2024 07:42:13	MT - SINOP - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-11,7982	-55,4788
	21/08/2024 07:42:13	MT - SINOP - BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,7982	-55,4788
	21/08/2024 07:42:13	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-11,7982	-55,4788
	21/08/2024 07:37:13	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-11,7982	-55,4788
	21/08/2024 07:37:13	MT - SINOP - BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,7982	-55,4788
	21/08/2024 07:37:13	MT - SINOP - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-11,7982	-55,4788
	21/08/2024 07:37:13	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,7982	-55,4788
	21/08/2024 07:32:13	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8020	-55,4798
	21/08/2024 07:32:13	MT - SINOP - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-11,8020	-55,4798
	21/08/2024 07:32:13	MT - SINOP - BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8020	-55,4798
	21/08/2024 07:32:13	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-11,8020	-55,4798
	21/08/2024 07:29:19	MT - SINOP - BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8019	-55,4798
	21/08/2024 07:29:19	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-11,8019	-55,4798
	21/08/2024 07:29:19	MT - SINOP - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-11,8019	-55,4798
	21/08/2024 07:29:19	MT - SINOP - BR-163	Abertura de Porta de Carona não Autorizada		Evento	0	NÃO	-11,8019	-55,4798
	21/08/2024 07:29:19	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8019	-55,4798
	21/08/2024 07:29:19	MT - SINOP - BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-11,8019	-55,4798
	21/08/2024 07:27:13	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8020	-55,4798
	21/08/2024 07:27:13	MT - SINOP - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-11,8020	-55,4798
	21/08/2024 07:27:13	MT - SINOP - BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8020	-55,4798
	21/08/2024 07:27:13	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-11,8020	-55,4798
	21/08/2024 07:24:19	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:24:19	MT - SINOP - Próx. BR-163	01 MENSAGEM TEXTO LIVRE MACRO TEXTO LIVRE:FV DESBLOQUEA P REINIC IA VG		Macro		NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:22:52	MT - SINOP - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:22:52	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:22:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:22:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803



RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	21/08/2024 07:22:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:22:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:18:49	MT - SINOP - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:18:49	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:17:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:17:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:17:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:17:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:17:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:16:43	MT - SINOP - BR-163	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4804
	21/08/2024 07:16:43	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4804
	21/08/2024 07:16:43	MT - SINOP - BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4804
	21/08/2024 07:16:43	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4804
	21/08/2024 07:16:43	MT - SINOP - BR-163	Abertura de Porta de Carona não Autorizada		Evento	0	NÃO	-11,8042	-55,4804
	21/08/2024 07:16:43	MT - SINOP - BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4804
	21/08/2024 07:16:43	MT - SINOP - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-11,8042	-55,4804
	21/08/2024 07:15:37	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-11,8043	-55,4803
	21/08/2024 07:15:37	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8043	-55,4803
	21/08/2024 07:15:37	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8043	-55,4803
	21/08/2024 07:15:37	MT - SINOP - Próx. BR-163	Abertura de Porta de Motorista não Autorizada		Evento	0	NÃO	-11,8043	-55,4803
	21/08/2024 07:15:37	MT - SINOP - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-11,8043	-55,4803
	21/08/2024 07:15:37	MT - SINOP - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-11,8043	-55,4803
	21/08/2024 07:12:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:12:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:12:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:12:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:07:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:07:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:07:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:07:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:02:24	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:02:24	MT - SINOP - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:02:24	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:02:24	MT - SINOP - Próx. BR-163	Abertura de Porta de Carona não Autorizada		Evento	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:02:24	MT - SINOP - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:02:24	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:02:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	21/08/2024 07:02:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:02:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:00:44	MT - SINOP - Próx. BR-163	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:00:44	MT - SINOP - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:00:44	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:00:44	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 07:00:44	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:59:10	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:59:10	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:59:10	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:59:10	MT - SINOP - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:59:10	MT - SINOP - Próx. BR-163	Abertura de Porta de Motorista não Autorizada		Evento	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:58:56	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:58:56	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:58:56	MT - SINOP - Próx. BR-163	Abertura de Porta de Carona não Autorizada		Evento	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:58:56	MT - SINOP - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:57:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:57:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:57:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:57:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:54:42	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:54:42	MT - SINOP - Próx. BR-163	Abertura de Porta de Motorista não Autorizada		Evento	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:54:42	MT - SINOP - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:54:42	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:54:42	MT - SINOP - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:54:42	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:52:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:52:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:52:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:52:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:47:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:47:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:47:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:47:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:46:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:46:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:46:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	21/08/2024 06:46:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	Abertura de Porta de Carona não Autorizada		Evento	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:46:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:42:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:42:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:42:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:42:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:41:57	MT - SINOP - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:41:57	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:41:57	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:41:57	MT - SINOP - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:41:57	MT - SINOP - Próx. BR-163	Abertura de Porta de Motorista não Autorizada		Evento	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:41:31	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:41:31	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:41:31	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:41:31	MT - SINOP - Próx. BR-163	Abertura de Porta de Carona não Autorizada		Evento	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:41:31	MT - SINOP - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:41:04	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:41:04	MT - SINOP - Próx. BR-163	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:41:04	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:41:04	MT - SINOP - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:41:04	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:40:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:40:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:40:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	Abertura de Porta de Motorista não Autorizada		Evento	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:40:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:40:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8042	-55,4803
	21/08/2024 06:37:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 06:37:13	MT - SINOP - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 06:36:39	MT - SINOP - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 06:33:26	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 06:33:26	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 06:32:13	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 06:30:01	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 06:30:01	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 06:27:13	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 06:27:13	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 06:26:47	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	21/08/2024 06:26:47	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 06:24:33	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 06:19:33	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 06:14:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4808
	21/08/2024 06:09:33	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4808
	21/08/2024 06:04:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 05:59:33	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 05:54:33	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 05:49:33	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 05:44:33	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 05:39:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 05:34:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 05:29:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 05:24:33	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4808
	21/08/2024 05:19:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 05:14:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 05:09:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 05:04:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 04:59:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 04:54:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 04:49:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 04:44:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 04:39:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 04:34:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 04:29:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 04:24:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 04:19:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 04:14:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 04:09:33	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 04:04:33	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 03:59:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 03:54:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 03:49:33	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 03:44:33	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 03:39:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 03:34:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 03:29:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	21/08/2024 03:24:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 03:19:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 03:14:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 03:14:33	MT - SINOP - Próx. BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 03:11:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 03:10:11	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 03:10:11	MT - SINOP - Próx. BR-163	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 03:09:11	MT - SINOP - Próx. BR-163	Veículo na Chuva		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 03:09:11	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 03:09:11	MT - SINOP - Próx. BR-163	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 03:07:14	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 03:07:14	MT - SINOP - Próx. BR-163	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 03:06:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 03:06:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 03:06:25	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4808
	21/08/2024 03:06:25	MT - SINOP - BR-163	Veículo na Chuva		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4808
	21/08/2024 03:06:25	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-11,8055	-55,4808
	21/08/2024 03:01:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 02:56:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 02:51:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 02:46:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 02:41:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 02:36:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 02:31:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 02:26:45	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4808
	21/08/2024 02:21:45	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4808
	21/08/2024 02:16:45	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4808
	21/08/2024 02:11:45	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4808
	21/08/2024 02:06:45	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4808
	21/08/2024 02:01:45	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4808
	21/08/2024 01:56:45	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4808
	21/08/2024 01:51:45	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4808
	21/08/2024 01:46:45	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4808
	21/08/2024 01:41:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4808
	21/08/2024 01:36:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 01:31:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 01:26:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809



## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	21/08/2024 01:21:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 01:16:45	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4808
	21/08/2024 01:11:45	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4808
	21/08/2024 01:06:45	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4808
	21/08/2024 01:01:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4808
	21/08/2024 00:56:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4808
	21/08/2024 00:51:45	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4808
	21/08/2024 00:46:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 00:41:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 00:36:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 00:31:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 00:26:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	21/08/2024 00:21:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 00:16:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 00:11:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 00:06:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	21/08/2024 00:01:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 23:56:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 23:51:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 23:46:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 23:41:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 23:36:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	20/08/2024 23:31:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	20/08/2024 23:26:45	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4808
	20/08/2024 23:21:45	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4808
	20/08/2024 23:16:45	MT - SINOP - BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4808
	20/08/2024 23:11:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8055	-55,4809
	20/08/2024 23:06:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 23:01:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4808
	20/08/2024 22:56:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4808
	20/08/2024 22:51:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4808
	20/08/2024 22:46:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 22:41:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4808
	20/08/2024 22:36:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4808
	20/08/2024 22:31:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4808
	20/08/2024 22:26:45	MT - SINOP - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4808
	20/08/2024 22:21:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 22:16:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 22:11:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 22:06:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 22:01:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 21:56:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 21:51:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 21:46:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 21:41:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 21:36:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 21:31:47	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 21:31:47	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 21:31:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 21:31:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 21:26:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 21:26:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 21:26:45	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 21:26:16	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 21:26:16	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 21:22:19	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 21:17:19	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 21:12:19	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 21:07:19	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 21:02:19	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:57:19	MT - SINOP - Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4810
	20/08/2024 20:52:19	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:47:19	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:47:19	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:44:10	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:39:38	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:39:38	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:39:10	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:39:10	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:37:39	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:37:39	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:35:24	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:35:24	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:35:11	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-11,8054	-55,4809

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






























Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 20:35:11	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:34:30	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:34:30	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:34:10	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:34:10	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:34:10	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:33:51	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:33:51	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:30:50	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:30:50	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:29:50	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:29:50	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:29:11	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	10 PERNOITE 10 PERNOITE: LOCAL:SINOP PREVISAO DE REINICIO DATA:21/08/24 HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:26:21	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-11,8054	-55,4809
	20/08/2024 20:22:38	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	20/08/2024 20:22:35	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	20/08/2024 20:22:34	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	20/08/2024 20:22:34	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	20/08/2024 20:22:34	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	20/08/2024 20:21:21	MT - SINOP - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	6	NÃO	-11,8051	-55,4808
	20/08/2024 20:20:39	MT - SINOP - Próx. Rodovia BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-11,8050	-55,4809
	20/08/2024 20:18:45	MT - SINOP - Rodovia BR-163	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:SIN PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-11,8051	-55,4810
	20/08/2024 20:16:21	MT - SINOP - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	11	NÃO	-11,8056	-55,4809
	20/08/2024 20:11:21	MT - SINOP - Próx. Rua João Pedro Moreira de Carvalho	Ignição ligada		Status	5	NÃO	-11,8203	-55,4840
	20/08/2024 20:06:21	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Status	62	NÃO	-11,8460	-55,4913
	20/08/2024 20:01:21	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Status	40	NÃO	-11,8832	-55,5009
	20/08/2024 19:56:21	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Status	55	NÃO	-11,9234	-55,5115
	20/08/2024 19:51:21	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-11,9656	-55,5169
	20/08/2024 19:46:21	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-12,0122	-55,5172

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 19:41:21	MT - SINOP - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-12,0632	-55,5176
	20/08/2024 19:36:21	MT - SINOP - BR-163	Ignição ligada		Status	82	NÃO	-12,1162	-55,5165
	20/08/2024 19:31:21	MT - VERA - BR-163	Ignição ligada		Status	68	NÃO	-12,1678	-55,5181
	20/08/2024 19:26:21	MT - VERA - BR-163	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-12,2173	-55,5414
	20/08/2024 19:21:21	MT - VERA - BR-163	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-12,2686	-55,5563
	20/08/2024 19:16:21	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	61	NÃO	-12,3133	-55,5790
	20/08/2024 19:14:15	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	20/08/2024 19:14:15	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	20/08/2024 19:14:13	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	20/08/2024 19:14:13	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	20/08/2024 19:14:12	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	20/08/2024 19:11:21	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-12,3605	-55,6023
	20/08/2024 19:06:21	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-12,4109	-55,6306
	20/08/2024 19:01:21	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-12,4500	-55,6602
	20/08/2024 18:56:21	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	68	NÃO	-12,4983	-55,6875
	20/08/2024 18:51:21	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-12,5374	-55,7062
	20/08/2024 18:46:21	MT - SORRISO - Próx. Avenida Idemar Riedi	Ignição ligada		Status	28	NÃO	-12,5662	-55,7229
	20/08/2024 18:43:14	MT - SORRISO - BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-12,5735	-55,7277
	20/08/2024 18:41:21	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-12,5735	-55,7277
	20/08/2024 18:36:21	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-12,5735	-55,7277
	20/08/2024 18:31:21	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-12,5735	-55,7277
	20/08/2024 18:28:10	MT - SORRISO - Avenida Idemar Riedi	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-12,5735	-55,7276
	20/08/2024 18:13:39	MT - SORRISO - BR-163	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-12,5735	-55,7277
	20/08/2024 18:11:31	MT - SORRISO - BR-163	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:BR PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-12,5735	-55,7277
	20/08/2024 18:11:21	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-12,5735	-55,7277
	20/08/2024 18:06:21	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	43	NÃO	-12,5936	-55,7432
	20/08/2024 18:01:21	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	53	NÃO	-12,6256	-55,7701
	20/08/2024 17:56:21	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	60	NÃO	-12,6601	-55,7908
	20/08/2024 17:51:21	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	35	NÃO	-12,6809	-55,7962
	20/08/2024 17:46:21	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-12,6871	-55,8009
	20/08/2024 17:41:21	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	12	NÃO	-12,6874	-55,8011
	20/08/2024 17:36:21	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-12,7176	-55,8248

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 17:31:21	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-12,7764	-55,8366
	20/08/2024 17:26:21	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-12,8335	-55,8237
	20/08/2024 17:26:21	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-12,8336	-55,8237
	20/08/2024 17:21:20	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-12,8837	-55,8415
	20/08/2024 17:21:20	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	77	SIM	-12,8837	-55,8415
	20/08/2024 17:16:19	MT - SORRISO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-12,9390	-55,8628
	20/08/2024 17:16:19	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	77	SIM	-12,9392	-55,8630
	20/08/2024 17:11:19	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-12,9929	-55,8839
	20/08/2024 17:06:19	MT - SORRISO - BR-163	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-13,0462	-55,9046
	20/08/2024 17:01:19	MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163	Ignição ligada		Status	36	NÃO	-13,0712	-55,9287
	20/08/2024 16:56:19	MT - LUCAS DO RIO VERDE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-13,0722	-55,9296
	20/08/2024 16:51:19	MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163	Ignição ligada		Status	52	NÃO	-13,0863	-55,9422
	20/08/2024 16:46:18	MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-13,1366	-55,9649
	20/08/2024 16:41:18	MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-13,1883	-55,9882
	20/08/2024 16:36:18	MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-13,2429	-56,0125
	20/08/2024 16:31:27	MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163			Posição Normal	74	NÃO	-13,2897	-56,0332
	20/08/2024 16:31:18	MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-13,2913	-56,0339
	20/08/2024 16:27:40	MT - LUCAS DO RIO VERDE - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-13,3092	-56,0419
	20/08/2024 16:26:40	MT - LUCAS DO RIO VERDE - Próx. BR-163			Posição Normal	0	NÃO	-13,3094	-56,0420
	20/08/2024 16:26:17	MT - LUCAS DO RIO VERDE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-13,3094	-56,0420
	20/08/2024 16:14:03	MT - LUCAS DO RIO VERDE - Próx. BR-163	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-13,3093	-56,0420
	20/08/2024 16:13:01	MT - LUCAS DO RIO VERDE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	4	NÃO	-13,3094	-56,0421
	20/08/2024 16:12:56	MT - LUCAS DO RIO VERDE - Próx. BR-163	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:BR PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:		Macro		NÃO	-13,3096	-56,0421
	20/08/2024 16:08:01	MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163	Ignição ligada		Status	70	NÃO	-13,3447	-56,0573
	20/08/2024 16:07:58	MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163			Posição Normal	69	NÃO	-13,3452	-56,0575
	20/08/2024 16:03:01	MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163	Ignição ligada		Status	57	NÃO	-13,3832	-56,0888
	20/08/2024 16:03:01	MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163	Ignição ligada		Status	57	SIM	-13,3833	-56,0890
	20/08/2024 15:58:00	MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163	Ignição ligada		Status	68	NÃO	-13,4277	-56,0807
	20/08/2024 15:58:00	MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163	Ignição ligada		Status	68	SIM	-13,4278	-56,0807
	20/08/2024 15:52:59	MT - NOVA MUTUM - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	80	NÃO	-13,4787	-56,0628
	20/08/2024 15:52:59	MT - NOVA MUTUM - BR-163	Ignição ligada		Status	80	SIM	-13,4788	-56,0630
	20/08/2024 15:47:59	MT - NOVA MUTUM - BR-163	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-13,5282	-56,0270
	20/08/2024 15:47:59	MT - NOVA MUTUM - BR-163	Ignição ligada		Status	78	SIM	-13,5283	-56,0270
	20/08/2024 15:42:58	MT - NOVA MUTUM - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-13,5878	-56,0305






## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 15:42:58	MT - NOVA MUTUM - BR-163	Ignição ligada		Status	79	SIM	-13,5879	-56,0306
	20/08/2024 15:37:57	MT - NOVA MUTUM - BR-163	Ignição ligada		Status	81	NÃO	-13,6478	-56,0355
	20/08/2024 15:37:57	MT - NOVA MUTUM - BR-163	Ignição ligada		Status	81	SIM	-13,6479	-56,0356
	20/08/2024 15:32:56	MT - NOVA MUTUM - BR-163	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-13,7074	-56,0411
	20/08/2024 15:27:56	MT - NOVA MUTUM - BR-163	Ignição ligada		Status	70	NÃO	-13,7577	-56,0531
	20/08/2024 15:22:56	MT - NOVA MUTUM - Próx. Avenida São José Aparecido Ribeiro	Ignição ligada		Status	61	NÃO	-13,8066	-56,0713
	20/08/2024 15:17:56	MT - NOVA MUTUM - BR-163	Ignição ligada		Status	57	NÃO	-13,8375	-56,0828
	20/08/2024 15:12:56	MT - NOVA MUTUM - BR-163	Ignição ligada		Status	80	NÃO	-13,8881	-56,0894
	20/08/2024 15:09:11	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	20/08/2024 15:09:11	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	20/08/2024 15:09:08	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	20/08/2024 15:09:08	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	20/08/2024 15:09:08	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	20/08/2024 15:08:09	MT - NOVA MUTUM - BR-163	Ignição ligada		Status	65	NÃO	-13,9371	-56,0957
	20/08/2024 15:07:56	MT - NOVA MUTUM - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-13,9393	-56,0959
	20/08/2024 15:03:58	MT - NOVA MUTUM - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	70	NÃO	-13,9856	-56,0996
	20/08/2024 15:02:56	MT - NOVA MUTUM - BR-163	Ignição ligada		Status	47	NÃO	-13,9937	-56,0973
	20/08/2024 15:02:56	MT - NOVA MUTUM - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	47	SIM	-13,9937	-56,0974
	20/08/2024 14:57:56	MT - NOVA MUTUM - BR-163	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-14,0413	-56,0963
	20/08/2024 14:57:56	MT - NOVA MUTUM - BR-163	Ignição ligada		Status	71	SIM	-14,0415	-56,0964
	20/08/2024 14:52:56	MT - NOVA MUTUM - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-14,0890	-56,1130
	20/08/2024 14:52:56	MT - NOVA MUTUM - BR-163	Ignição ligada		Status	71	SIM	-14,0890	-56,1132
	20/08/2024 14:47:56	MT - NOVA MUTUM - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	57	NÃO	-14,1360	-56,1055
	20/08/2024 14:47:56	MT - NOVA MUTUM - BR-163	Ignição ligada		Status	57	SIM	-14,1361	-56,1056
	20/08/2024 14:45:08	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	20/08/2024 14:45:08	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	20/08/2024 14:45:08	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	20/08/2024 14:45:08	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	20/08/2024 14:45:07	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	20/08/2024 14:43:35	MT - NOVA MUTUM - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-14,1427	-56,1012
	20/08/2024 14:42:56	MT - NOVA MUTUM - Próx. BR-163	Ignição ligada		Evento	0	SIM	-14,1428	-56,1013
	20/08/2024 14:29:09	MT - NOVA MUTUM - Próx. BR-163	Ignição desligada		Evento	0	SIM	-14,1428	-56,1013

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO


































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 14:28:39	MT - NOVA MUTUM - Próx. BR-163	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:BR PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:		Macro		NÃO	-14,1427	-56,1012
	20/08/2024 14:25:12	MT - DIAMANTINO - BR-163	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-14,1668	-56,0907
	20/08/2024 14:25:12	MT - DIAMANTINO - BR-163	Ignição ligada		Status	77	SIM	-14,1670	-56,0907
	20/08/2024 14:20:12	MT - DIAMANTINO - BR-163	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-14,2203	-56,0945
	20/08/2024 14:20:12	MT - DIAMANTINO - BR-163	Ignição ligada		Status	76	SIM	-14,2205	-56,0946
	20/08/2024 14:15:12	MT - DIAMANTINO - BR-163	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-14,2555	-56,1422
	20/08/2024 14:15:12	MT - DIAMANTINO - BR-163	Ignição ligada		Status	72	SIM	-14,2556	-56,1423
	20/08/2024 14:10:12	MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-14,3033	-56,1400
	20/08/2024 14:10:12	MT - DIAMANTINO - BR-163	Ignição ligada		Status	71	SIM	-14,3034	-56,1401
	20/08/2024 14:05:12	MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	42	NÃO	-14,3505	-56,1500
	20/08/2024 14:05:12	MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	42	SIM	-14,3505	-56,1500
	20/08/2024 14:00:12	MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	70	NÃO	-14,3779	-56,1276
	20/08/2024 13:57:50	MT - DIAMANTINO - BR-163			Posição Normal	72	NÃO	-14,3989	-56,1099
	20/08/2024 13:55:12	MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-14,4283	-56,1147
	20/08/2024 13:55:12	MT - DIAMANTINO - BR-163	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-14,4285	-56,1147
	20/08/2024 13:50:12	MT - DIAMANTINO - BR-163	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-14,4672	-56,1541
	20/08/2024 13:45:12	MT - DIAMANTINO - BR-163	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-14,5050	-56,1985
	20/08/2024 13:40:12	MT - DIAMANTINO - BR-163	Ignição ligada		Status	52	NÃO	-14,5403	-56,2320
	20/08/2024 13:37:23	MT - DIAMANTINO - BR-163			Posição Normal	4	NÃO	-14,5529	-56,2257
	20/08/2024 13:35:12	MT - NOBRES - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	62	NÃO	-14,5692	-56,2212
	20/08/2024 13:35:12	MT - DIAMANTINO - BR-163	Ignição ligada		Status	62	NÃO	-14,5692	-56,2213
	20/08/2024 13:30:11	MT - NOBRES - BR-163	Ignição ligada		Status	54	NÃO	-14,5975	-56,2384
	20/08/2024 13:25:11	MT - NOBRES - BR-163	Ignição ligada		Status	34	NÃO	-14,6247	-56,2661
	20/08/2024 13:20:11	MT - NOBRES - BR-163	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-14,6623	-56,2991
	20/08/2024 13:15:11	MT - NOBRES - BR-163	Ignição ligada		Status	68	NÃO	-14,7067	-56,3221
	20/08/2024 13:10:11	MT - NOBRES - BR-163	Ignição ligada		Status	55	NÃO	-14,7543	-56,3362
	20/08/2024 13:07:43	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desligar Bloqueio		Comando		-		
	20/08/2024 13:05:11	MT - NOBRES - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	4	NÃO	-14,7571	-56,3392
	20/08/2024 13:05:11	MT - NOBRES - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	4	NÃO	-14,7571	-56,3392
	20/08/2024 13:03:43	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	20/08/2024 13:03:42	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	20/08/2024 13:03:42	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	20/08/2024 13:03:41	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 13:03:41	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	20/08/2024 13:03:02	MT - NOBRES - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-14,7571	-56,3388
	20/08/2024 13:03:02	MT - NOBRES - Próx. BR-163	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-14,7571	-56,3388
	20/08/2024 13:02:39	MT - NOBRES - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-14,7571	-56,3388
	20/08/2024 13:00:11	MT - NOBRES - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 12:55:35	MT - NOBRES - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 12:55:35	MT - NOBRES - Próx. BR-163	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 12:55:11	MT - NOBRES - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 12:55:11	MT - NOBRES - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 12:52:44	MT - NOBRES - Próx. BR-163			Posição Normal	0	NÃO	-14,7570	-56,3388
	20/08/2024 12:50:10	MT - NOBRES - Próx. BR-163	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-14,7571	-56,3389
	20/08/2024 12:50:10	MT - NOBRES - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-14,7571	-56,3389
	20/08/2024 12:49:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-14,7571	-56,3389
	20/08/2024 12:44:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-14,7571	-56,3388
	20/08/2024 12:42:59	MT - NOBRES - Próx. BR-163			Posição Normal	0	NÃO	-14,7571	-56,3388
	20/08/2024 12:39:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-14,7571	-56,3389
	20/08/2024 12:34:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 12:34:13	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desligar Sirene		Comando		-		
	20/08/2024 12:29:40	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 12:29:40	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 12:29:40	MT - NOBRES - Próx. BR-163	Tempo de veículo parado excedido		Evento	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 12:29:40	MT - NOBRES - Próx. BR-163	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 12:29:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 12:29:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 12:24:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 12:24:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 12:22:56	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-14,7571	-56,3389
	20/08/2024 12:22:56	MT - NOBRES - Próx. BR-163			Posição Normal	0	NÃO	-14,7571	-56,3389
	20/08/2024 12:19:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-14,7571	-56,3389
	20/08/2024 12:14:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-14,7571	-56,3389
	20/08/2024 12:14:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-14,7571	-56,3389
	20/08/2024 12:12:39	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-14,7571	-56,3389
	20/08/2024 12:12:39	MT - NOBRES - Próx. BR-163			Posição Normal	0	NÃO	-14,7571	-56,3389
	20/08/2024 12:09:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-14,7571	-56,3389
	20/08/2024 12:04:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-14,7571	-56,3389
	20/08/2024 12:04:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-14,7571	-56,3389

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 12:02:53	MT - NOBRES - Próx. BR-163			Posição Normal	0	NÃO	-14,7571	-56,3389
	20/08/2024 12:02:53	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-14,7571	-56,3389
	20/08/2024 11:59:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-14,7571	-56,3389
	20/08/2024 11:54:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-14,7571	-56,3389
	20/08/2024 11:54:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-14,7571	-56,3389
	20/08/2024 11:52:50	MT - NOBRES - Próx. BR-163			Posição Normal	0	NÃO	-14,7571	-56,3389
	20/08/2024 11:52:50	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-14,7571	-56,3389
	20/08/2024 11:49:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-14,7571	-56,3389
	20/08/2024 11:44:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 11:44:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 11:43:14	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 11:43:14	MT - NOBRES - Próx. BR-163			Posição Normal	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 11:39:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 11:34:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 11:34:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 11:30:28	MT - NOBRES - Próx. BR-163	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 11:30:28	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 11:30:28	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 11:29:38	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 11:29:38	MT - NOBRES - Próx. BR-163	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:ROSARIO PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 11:29:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 11:29:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 11:29:30	MT - NOBRES - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-14,7570	-56,3389
	20/08/2024 11:26:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	73	NÃO	-14,7656	-56,3501
	20/08/2024 11:26:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163			Posição Normal	73	NÃO	-14,7656	-56,3501
	20/08/2024 11:24:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-14,7802	-56,3687
	20/08/2024 11:24:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	A sirene está ligada		Status	79	NÃO	-14,7802	-56,3687
	20/08/2024 11:24:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	79	NÃO	-14,7802	-56,3687
	20/08/2024 11:24:30	MT - ROSÁRIO OESTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-14,7803	-56,3687
	20/08/2024 11:24:30	MT - ROSÁRIO OESTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	79	NÃO	-14,7803	-56,3687
	20/08/2024 11:19:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	75	NÃO	-14,8100	-56,4155
	20/08/2024 11:19:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	A sirene está ligada		Status	75	NÃO	-14,8100	-56,4155
	20/08/2024 11:19:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-14,8100	-56,4155
	20/08/2024 11:14:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	Ignição ligada		Status	21	NÃO	-14,8400	-56,4404
	20/08/2024 11:14:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	A sirene está ligada		Status	21	NÃO	-14,8400	-56,4404

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 11:14:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	21	NÃO	-14,8400	-56,4404
	20/08/2024 11:09:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	73	NÃO	-14,8827	-56,4623
	20/08/2024 11:09:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	A sirene está ligada		Status	73	NÃO	-14,8827	-56,4623
	20/08/2024 11:09:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-14,8827	-56,4623
	20/08/2024 11:04:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	A sirene está ligada		Status	71	NÃO	-14,9305	-56,4857
	20/08/2024 11:04:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-14,9305	-56,4857
	20/08/2024 11:04:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-14,9306	-56,4858
	20/08/2024 11:04:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	A sirene está ligada		Status	71	NÃO	-14,9306	-56,4858
	20/08/2024 11:04:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	71	NÃO	-14,9306	-56,4858
	20/08/2024 10:59:30	MT - ROSÁRIO OESTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	70	NÃO	-14,9742	-56,5178
	20/08/2024 10:59:30	MT - ROSÁRIO OESTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	70	NÃO	-14,9742	-56,5178
	20/08/2024 10:59:30	MT - ROSÁRIO OESTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	70	NÃO	-14,9742	-56,5178
	20/08/2024 10:59:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	A sirene está ligada		Status	70	SIM	-14,9742	-56,5179
	20/08/2024 10:59:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	Ignição ligada		Status	70	SIM	-14,9742	-56,5179
	20/08/2024 10:55:26	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163			Posição Normal	76	NÃO	-15,0181	-56,5149
	20/08/2024 10:55:26	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	76	NÃO	-15,0181	-56,5149
	20/08/2024 10:54:30	MT - ROSÁRIO OESTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	74	NÃO	-15,0287	-56,5148
	20/08/2024 10:54:30	MT - ROSÁRIO OESTE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-15,0287	-56,5148
	20/08/2024 10:54:30	MT - ROSÁRIO OESTE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	74	NÃO	-15,0287	-56,5148
	20/08/2024 10:54:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	Ignição ligada		Status	74	SIM	-15,0287	-56,5149
	20/08/2024 10:54:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	A sirene está ligada		Status	74	SIM	-15,0287	-56,5149
	20/08/2024 10:49:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	A sirene está ligada		Status	75	NÃO	-15,0862	-56,5188
	20/08/2024 10:49:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-15,0862	-56,5188
	20/08/2024 10:49:30	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	75	NÃO	-15,0862	-56,5188
	20/08/2024 10:46:03	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	Ignição ligada		Status	65	NÃO	-15,1244	-56,5215
	20/08/2024 10:46:03	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	A sirene está ligada		Status	65	NÃO	-15,1244	-56,5215
	20/08/2024 10:46:03	MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	65	NÃO	-15,1244	-56,5215
	20/08/2024 10:44:30	MT - JANGADA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	71	NÃO	-15,1405	-56,5225
	20/08/2024 10:44:30	MT - JANGADA - BR-163	A sirene está ligada		Status	71	NÃO	-15,1405	-56,5225
	20/08/2024 10:44:30	MT - JANGADA - BR-163	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-15,1405	-56,5225
	20/08/2024 10:44:30	MT - JANGADA - BR-163	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-15,1406	-56,5225
	20/08/2024 10:44:30	MT - JANGADA - BR-163	A sirene está ligada		Status	71	NÃO	-15,1406	-56,5225
	20/08/2024 10:44:05	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	20/08/2024 10:44:05	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	20/08/2024 10:44:05	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	20/08/2024 10:44:03	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		



RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 10:44:03	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	20/08/2024 10:41:26	MT - JANGADA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-15,1702	-56,5243
	20/08/2024 10:41:26	MT - JANGADA - Próx. BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-15,1702	-56,5243
	20/08/2024 10:39:30	MT - JANGADA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-15,1703	-56,5242
	20/08/2024 10:39:30	MT - JANGADA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,1703	-56,5242
	20/08/2024 10:39:30	MT - JANGADA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,1703	-56,5242
	20/08/2024 10:39:30	MT - JANGADA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-15,1703	-56,5243
	20/08/2024 10:39:30	MT - JANGADA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-15,1703	-56,5243
	20/08/2024 10:34:30	MT - JANGADA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,1703	-56,5242
	20/08/2024 10:34:30	MT - JANGADA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,1703	-56,5242
	20/08/2024 10:34:30	MT - JANGADA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-15,1703	-56,5242
	20/08/2024 10:34:30	MT - JANGADA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-15,1704	-56,5243
	20/08/2024 10:34:30	MT - JANGADA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-15,1704	-56,5243
	20/08/2024 10:30:03	MT - JANGADA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-15,1703	-56,5242
	20/08/2024 10:30:03	MT - JANGADA - Próx. BR-163	06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL:CUIBA KM:51022 PREVISAO DE REINICIO DATA:19/08/24 HORA:00:00		Macro		NÃO	-15,1703	-56,5242
	20/08/2024 10:29:30	MT - JANGADA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,1703	-56,5242
	20/08/2024 10:29:30	MT - JANGADA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-15,1703	-56,5242
	20/08/2024 10:29:30	MT - JANGADA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,1703	-56,5242
	20/08/2024 10:29:30	MT - JANGADA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-15,1704	-56,5243
	20/08/2024 10:29:30	MT - JANGADA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	0	SIM	-15,1704	-56,5243
	20/08/2024 10:24:30	MT - JANGADA - BR-163	A sirene está ligada		Status	72	NÃO	-15,2084	-56,5058
	20/08/2024 10:24:30	MT - JANGADA - BR-163	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-15,2084	-56,5058
	20/08/2024 10:24:30	MT - JANGADA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	72	NÃO	-15,2084	-56,5058
	20/08/2024 10:19:30	MT - JANGADA - Avenida Marechal Rondon	A sirene está ligada		Alerta de Software	30	NÃO	-15,2373	-56,4905
	20/08/2024 10:19:30	MT - JANGADA - Avenida Marechal Rondon	Ignição ligada		Status	30	NÃO	-15,2373	-56,4905
	20/08/2024 10:19:30	MT - JANGADA - Avenida Marechal Rondon	A sirene está ligada		Status	30	NÃO	-15,2373	-56,4905
	20/08/2024 10:14:30	MT - JANGADA - BR-163	A sirene está ligada		Status	76	NÃO	-15,2656	-56,4538
	20/08/2024 10:14:30	MT - JANGADA - BR-163	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-15,2656	-56,4538
	20/08/2024 10:14:30	MT - JANGADA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	76	NÃO	-15,2656	-56,4538
	20/08/2024 10:14:19	MT - JANGADA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	79	NÃO	-15,2671	-56,4522
	20/08/2024 10:14:19	MT - JANGADA - BR-163			Posição Normal	79	NÃO	-15,2671	-56,4522
	20/08/2024 10:09:30	MT - JANGADA - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	61	NÃO	-15,3138	-56,4327
	20/08/2024 10:09:30	MT - JANGADA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	61	NÃO	-15,3138	-56,4327

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 10:09:30	MT - JANGADA - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	61	NÃO	-15,3138	-56,4327
	20/08/2024 10:09:30	MT - JANGADA - BR-163	Ignição ligada		Status	61	NÃO	-15,3140	-56,4328
	20/08/2024 10:09:30	MT - JANGADA - BR-163	A sirene está ligada		Status	61	NÃO	-15,3140	-56,4328
	20/08/2024 10:04:30	MT - ACORIZAL - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	69	NÃO	-15,3583	-56,4120
	20/08/2024 10:04:30	MT - ACORIZAL - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	69	NÃO	-15,3583	-56,4120
	20/08/2024 10:04:30	MT - ACORIZAL - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-15,3583	-56,4120
	20/08/2024 10:04:30	MT - JANGADA - BR-163	A sirene está ligada		Status	69	SIM	-15,3585	-56,4121
	20/08/2024 10:04:30	MT - JANGADA - BR-163	Ignição ligada		Status	69	SIM	-15,3585	-56,4121
	20/08/2024 09:59:30	MT - ACORIZAL - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-15,3987	-56,3823
	20/08/2024 09:59:30	MT - ACORIZAL - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	75	NÃO	-15,3987	-56,3823
	20/08/2024 09:59:30	MT - ACORIZAL - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	75	NÃO	-15,3987	-56,3823
	20/08/2024 09:59:30	MT - JANGADA - BR-163	Ignição ligada		Status	75	SIM	-15,3988	-56,3824
	20/08/2024 09:59:30	MT - JANGADA - BR-163	A sirene está ligada		Status	75	SIM	-15,3988	-56,3824
	20/08/2024 09:54:30	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	77	NÃO	-15,4302	-56,3405
	20/08/2024 09:54:30	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	77	NÃO	-15,4302	-56,3405
	20/08/2024 09:54:30	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-15,4302	-56,3405
	20/08/2024 09:54:30	MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163	A sirene está ligada		Status	77	SIM	-15,4302	-56,3406
	20/08/2024 09:54:30	MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163	Ignição ligada		Status	77	SIM	-15,4302	-56,3406
	20/08/2024 09:49:30	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-15,4733	-56,3048
	20/08/2024 09:49:30	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	69	NÃO	-15,4733	-56,3048
	20/08/2024 09:49:30	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	69	NÃO	-15,4733	-56,3048
	20/08/2024 09:49:30	MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163	Ignição ligada		Status	69	SIM	-15,4734	-56,3049
	20/08/2024 09:49:30	MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163	A sirene está ligada		Status	69	SIM	-15,4734	-56,3049
	20/08/2024 09:44:30	MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	68	NÃO	-15,5098	-56,2714
	20/08/2024 09:44:30	MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163	A sirene está ligada		Status	68	NÃO	-15,5098	-56,2714
	20/08/2024 09:44:30	MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163	Ignição ligada		Status	68	NÃO	-15,5098	-56,2714
	20/08/2024 09:39:30	MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-15,5588	-56,2651
	20/08/2024 09:39:30	MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163	A sirene está ligada		Status	69	NÃO	-15,5588	-56,2651
	20/08/2024 09:39:30	MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	69	NÃO	-15,5588	-56,2651
	20/08/2024 09:37:07	MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-15,5741	-56,2441
	20/08/2024 09:37:07	MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163	A sirene está ligada		Status	71	NÃO	-15,5741	-56,2441
	20/08/2024 09:37:07	MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	71	NÃO	-15,5741	-56,2441
	20/08/2024 09:34:30	MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	63	NÃO	-15,5933	-56,2292
	20/08/2024 09:34:30	MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163	A sirene está ligada		Status	63	NÃO	-15,5933	-56,2292
	20/08/2024 09:34:30	MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163	Ignição ligada		Status	63	NÃO	-15,5933	-56,2292
	20/08/2024 09:34:30	MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163	A sirene está ligada		Status	63	NÃO	-15,5934	-56,2292
	20/08/2024 09:34:30	MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163	Ignição ligada		Status	63	NÃO	-15,5934	-56,2292

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 09:29:29	MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-15,6248	-56,2052
	20/08/2024 09:29:29	MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163	A sirene está ligada		Status	76	NÃO	-15,6248	-56,2052
	20/08/2024 09:29:29	MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	76	NÃO	-15,6248	-56,2052
	20/08/2024 09:24:29	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6560	-56,1901
	20/08/2024 09:24:29	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6560	-56,1901
	20/08/2024 09:24:29	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-15,6560	-56,1901
	20/08/2024 09:23:53	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	20/08/2024 09:23:52	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	20/08/2024 09:23:52	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	20/08/2024 09:23:51	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	20/08/2024 09:23:51	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	20/08/2024 09:23:13	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-15,6560	-56,1901
	20/08/2024 09:23:13	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-15,6560	-56,1901
	20/08/2024 09:19:29	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-15,6560	-56,1901
	20/08/2024 09:19:29	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6560	-56,1901
	20/08/2024 09:19:29	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6560	-56,1901
	20/08/2024 09:18:31	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6560	-56,1901
	20/08/2024 09:18:31	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6560	-56,1901
	20/08/2024 09:18:31	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-15,6560	-56,1901
	20/08/2024 09:14:29	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6560	-56,1901
	20/08/2024 09:14:29	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6560	-56,1901
	20/08/2024 09:09:29	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6560	-56,1901
	20/08/2024 09:09:29	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6560	-56,1901
	20/08/2024 09:04:29	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6560	-56,1901
	20/08/2024 09:04:29	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6560	-56,1901
	20/08/2024 09:02:16	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-15,6560	-56,1901
	20/08/2024 09:02:16	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6560	-56,1901
	20/08/2024 09:02:16	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6560	-56,1901
	20/08/2024 09:01:22	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-15,6560	-56,1901
	20/08/2024 09:01:22	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL: CUIABA KM:51013 PREVISAO DE REINICIO DATA:19/08/24 HORA:00:00		Macro		NÃO	-15,6560	-56,1901
	20/08/2024 08:59:29	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	53	NÃO	-15,6601	-56,1873
	20/08/2024 08:59:29	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	53	NÃO	-15,6601	-56,1873

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO


Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 08:59:29	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	Ignição ligada		Status	53	NÃO	-15,6601	-56,1873
	20/08/2024 08:54:29	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	Ignição ligada		Status	10	NÃO	-15,6724	-56,1786
	20/08/2024 08:54:29	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	10	NÃO	-15,6724	-56,1786
	20/08/2024 08:54:29	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	10	NÃO	-15,6724	-56,1786
	20/08/2024 08:49:29	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	14	NÃO	-15,6777	-56,1753
	20/08/2024 08:49:29	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	Saída do Raio de Manobra		Evento	14	NÃO	-15,6777	-56,1753
	20/08/2024 08:49:29	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	14	NÃO	-15,6777	-56,1753
	20/08/2024 08:49:29	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	Ignição ligada		Status	14	NÃO	-15,6777	-56,1753
	20/08/2024 08:45:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-15,6800	-56,1745
	20/08/2024 08:45:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6800	-56,1745
	20/08/2024 08:45:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6800	-56,1745
	20/08/2024 08:40:22	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6795	-56,1748
	20/08/2024 08:40:22	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6795	-56,1748
	20/08/2024 08:40:22	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-15,6795	-56,1748
	20/08/2024 08:40:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6795	-56,1748
	20/08/2024 08:40:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6795	-56,1748
	20/08/2024 08:35:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6795	-56,1748
	20/08/2024 08:35:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6795	-56,1748
	20/08/2024 08:30:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6795	-56,1748
	20/08/2024 08:30:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6795	-56,1748
	20/08/2024 08:25:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6795	-56,1748
	20/08/2024 08:25:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6795	-56,1748
	20/08/2024 08:20:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6795	-56,1748
	20/08/2024 08:20:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6795	-56,1748
	20/08/2024 08:15:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6795	-56,1748
	20/08/2024 08:15:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6795	-56,1748
	20/08/2024 08:10:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6795	-56,1748
	20/08/2024 08:10:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6795	-56,1748
	20/08/2024 08:05:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6795	-56,1748
	20/08/2024 08:05:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6795	-56,1748
	20/08/2024 08:01:01	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6795	-56,1747
	20/08/2024 08:01:01	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6795	-56,1747
	20/08/2024 08:01:01	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-15,6795	-56,1747
	20/08/2024 08:00:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6795	-56,1747
	20/08/2024 08:00:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-15,6795	-56,1747
	20/08/2024 08:00:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6795	-56,1747
	20/08/2024 07:55:10	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Sd	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6798	-56,1751

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO





































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 07:55:10	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Sd	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-15,6798	-56,1751
	20/08/2024 07:55:10	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Sd	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6798	-56,1751
	20/08/2024 07:55:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Sd	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6798	-56,1751
	20/08/2024 07:55:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Sd	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6798	-56,1751
	20/08/2024 07:50:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Sd	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6798	-56,1751
	20/08/2024 07:50:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Sd	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6798	-56,1751
	20/08/2024 07:45:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Sd	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6798	-56,1751
	20/08/2024 07:45:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Sd	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6798	-56,1751
	20/08/2024 07:40:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Sd	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6798	-56,1751
	20/08/2024 07:40:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Sd	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6798	-56,1751
	20/08/2024 07:37:15	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Sd	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6798	-56,1751
	20/08/2024 07:37:15	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Sd	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-15,6798	-56,1751
	20/08/2024 07:37:15	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Sd	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6798	-56,1751
	20/08/2024 07:35:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-15,6801	-56,1749
	20/08/2024 07:35:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6801	-56,1749
	20/08/2024 07:35:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6801	-56,1749
	20/08/2024 07:34:56	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6801	-56,1750
	20/08/2024 07:34:56	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-15,6801	-56,1750
	20/08/2024 07:30:26	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6801	-56,1750
	20/08/2024 07:30:26	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-15,6801	-56,1750
	20/08/2024 07:30:26	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6801	-56,1750
	20/08/2024 07:30:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-15,6801	-56,1750
	20/08/2024 07:30:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6801	-56,1750
	20/08/2024 07:30:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6801	-56,1750
	20/08/2024 07:28:16	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6801	-56,1750
	20/08/2024 07:28:16	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6801	-56,1750
	20/08/2024 07:28:16	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-15,6801	-56,1750
	20/08/2024 07:25:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6801	-56,1750
	20/08/2024 07:25:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6801	-56,1750
	20/08/2024 07:20:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6801	-56,1750
	20/08/2024 07:20:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6801	-56,1750
	20/08/2024 07:15:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6802	-56,1750
	20/08/2024 07:15:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6802	-56,1750
	20/08/2024 07:14:54	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-15,6802	-56,1750
	20/08/2024 07:14:54	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6802	-56,1750
	20/08/2024 07:14:03	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-15,6801	-56,1750






## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 07:14:03	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO: MARAJO PREVISAO DE REINICIO HORA: 00:00 ID MOTORISTA: 9115		Macro		NÃO	-15,6801	-56,1750
	20/08/2024 07:10:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-15,6801	-56,1749
	20/08/2024 07:10:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6801	-56,1749
	20/08/2024 07:10:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6801	-56,1749
	20/08/2024 07:05:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	28	NÃO	-15,7018	-56,1578
	20/08/2024 07:05:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	28	NÃO	-15,7018	-56,1578
	20/08/2024 07:05:02	MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes	Ignição ligada		Status	28	NÃO	-15,7018	-56,1578
	20/08/2024 07:00:02	MT - CUIABÁ - Rodovia dos Imigrantes	Ignição ligada		Status	62	NÃO	-15,6991	-56,1125
	20/08/2024 07:00:02	MT - CUIABÁ - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	62	NÃO	-15,6991	-56,1125
	20/08/2024 07:00:02	MT - CUIABÁ - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	62	NÃO	-15,6991	-56,1125
	20/08/2024 06:55:02	MT - CUIABÁ - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	55	NÃO	-15,7021	-56,0593
	20/08/2024 06:55:02	MT - CUIABÁ - Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	55	NÃO	-15,7021	-56,0593
	20/08/2024 06:55:02	MT - CUIABÁ - Rodovia dos Imigrantes	Ignição ligada		Status	55	NÃO	-15,7021	-56,0593
	20/08/2024 06:50:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rodovia dos Imigrantes	Ignição ligada		Status	60	NÃO	-15,6907	-56,0200
	20/08/2024 06:50:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	60	NÃO	-15,6907	-56,0200
	20/08/2024 06:50:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	60	NÃO	-15,6907	-56,0200
	20/08/2024 06:45:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	11	NÃO	-15,6541	-56,0024
	20/08/2024 06:45:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	11	NÃO	-15,6541	-56,0024
	20/08/2024 06:45:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rodovia dos Imigrantes	Ignição ligada		Status	11	NÃO	-15,6541	-56,0024
	20/08/2024 06:43:24	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desligar Bloqueio		Comando		-		
	20/08/2024 06:43:23	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	20/08/2024 06:43:22	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	20/08/2024 06:43:22	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	20/08/2024 06:43:20	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	20/08/2024 06:43:20	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	20/08/2024 06:41:27	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA: 9115		Macro		NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:41:27	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:40:25	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:40:25	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:40:25	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:40:25	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:40:25	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 06:40:25	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:40:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:40:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:40:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:40:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:40:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:37:06	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:37:06	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:37:06	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:37:06	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:34:44	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:34:44	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:34:44	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:34:44	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:34:44	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:34:29	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:34:29	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:34:29	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:34:29	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:34:29	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:29:53	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:29:53	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:29:53	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:29:53	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:29:53	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:29:30	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:29:30	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:29:30	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:29:30	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:29:30	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:28:10	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:28:10	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:28:10	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:28:10	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 06:23:10	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 06:23:10	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 06:23:10	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0007

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 06:23:10	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 06:23:10	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 06:18:16	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 06:18:16	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 06:18:16	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 06:18:16	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 06:18:16	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 06:18:16	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 06:18:10	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 06:18:10	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 06:18:10	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 06:18:10	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 06:17:40	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 06:17:40	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 06:17:40	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 06:17:40	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 06:13:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 06:13:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 06:13:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 06:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 06:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 06:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 06:03:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 06:03:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 06:03:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 05:58:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 05:58:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 05:58:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 05:53:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 05:53:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 05:53:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 05:48:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:48:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:48:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:43:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:43:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:43:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 05:38:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:38:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:38:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:33:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:33:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:33:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:28:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:28:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:28:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:23:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:23:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:23:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:18:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:18:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:18:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:13:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:13:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:13:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:03:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:03:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 05:03:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:58:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:58:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:58:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:53:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:53:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:53:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:48:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:48:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:48:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:43:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:43:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:43:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:38:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 04:38:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:38:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:33:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:33:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:33:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:28:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:28:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:28:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:23:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 04:23:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 04:23:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 04:18:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:18:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:18:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:13:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:13:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:13:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 04:03:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 04:03:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 04:03:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 03:58:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 03:58:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 03:58:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 03:53:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 03:53:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 03:53:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 03:48:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 03:48:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 03:48:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 03:43:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 03:43:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 03:43:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 03:38:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 03:38:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007



## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 03:38:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 03:33:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 03:33:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 03:33:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 03:28:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 03:28:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 03:28:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	20/08/2024 03:23:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 03:23:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 03:23:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 03:18:55	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada	LORA	Alerta de Software	0	NÃO	-15,6538	-56,0005
	20/08/2024 03:18:55	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado	LORA	Status	0	NÃO	-15,6538	-56,0005
	20/08/2024 03:18:55	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Posição Periódica Lora	LORA	Status	0	NÃO	-15,6538	-56,0005
	20/08/2024 03:18:55	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada	LORA	Status	0	NÃO	-15,6538	-56,0005
	20/08/2024 03:18:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 03:18:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 03:18:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 03:13:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 03:13:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 03:13:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 03:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 03:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 03:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 03:03:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 03:03:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 03:03:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 02:58:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 02:58:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 02:58:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 02:53:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 02:53:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 02:53:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	20/08/2024 02:48:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:48:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:48:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:43:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:43:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 02:43:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:38:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:38:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:38:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:33:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:33:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:33:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:28:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:28:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:28:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:23:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:23:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:23:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:18:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:18:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:18:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:13:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:13:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:13:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:03:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:03:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 02:03:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 01:58:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 01:58:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 01:58:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 01:53:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 01:53:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 01:53:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 01:49:05	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Temporizador 10-10 / 4 hora(s)		Comando		-		
	20/08/2024 01:48:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 01:48:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 01:48:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 01:43:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 01:43:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO





































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 01:43:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 01:38:11	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ligar Sirene		Comando		-		
	20/08/2024 01:38:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 01:38:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 01:38:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 01:33:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 01:33:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 01:33:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 01:32:52	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Temporizador 05-05 / 1 hora(s)		Comando		-		
	20/08/2024 01:32:35	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	MENSAGEM IIVRE:REINICIO?		Macro		-		
	20/08/2024 01:28:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 01:28:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 01:28:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	20/08/2024 01:23:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 01:23:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 01:23:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 01:18:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 01:18:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 01:18:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 01:13:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 01:13:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 01:13:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 01:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 01:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 01:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 01:03:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 01:03:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 01:03:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:58:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:58:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:58:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:53:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:53:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:53:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:48:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 00:48:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0005

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 00:48:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 00:43:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 00:43:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 00:43:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 00:38:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 00:38:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 00:38:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 00:33:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:33:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:33:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:28:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:28:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:28:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:23:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:23:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:23:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:18:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:18:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:18:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:18:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:17:33	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:17:33	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:17:33	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:12:33	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:12:33	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:12:33	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:12:33	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:07:33	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 00:07:33	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 00:07:33	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 00:07:33	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 00:06:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 00:06:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 00:06:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 00:06:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 00:06:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 00:06:25	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0005

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	20/08/2024 00:06:25	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 00:06:25	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 00:06:25	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 00:06:25	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0005
	20/08/2024 00:04:14	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:04:14	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:04:14	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:04:14	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:04:14	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:04:14	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:04:06	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:04:06	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:04:06	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:04:06	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:04:06	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-15,6539	-56,0005
	20/08/2024 00:02:34	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 00:02:34	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 00:02:34	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 00:02:34	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 00:02:34	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 00:02:19	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 00:02:19	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	20/08/2024 00:02:19	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:59:06	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:59:06	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:59:06	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:54:06	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:54:06	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:54:06	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:49:06	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:49:06	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:49:06	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:44:07	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:44:07	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:44:07	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:44:07	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:44:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006



## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 23:44:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:44:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:39:41	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:39:41	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:39:41	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:39:41	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:39:41	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:38:07	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:38:07	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:38:07	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:38:07	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:33:08	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:33:08	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:33:08	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:33:08	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:33:08	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 23:28:56	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:28:56	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:28:56	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:28:56	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:24:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:24:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:24:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:24:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:24:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:23:17	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:23:17	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:23:17	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:23:17	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:22:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:22:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:22:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:17:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:17:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:17:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:12:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:12:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 23:12:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:07:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:07:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:07:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:02:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:02:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 23:02:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 22:57:37	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:57:37	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:57:37	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:57:37	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:54:28	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:54:28	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:54:28	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:54:28	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:49:28	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:49:28	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:49:28	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:49:28	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:44:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:44:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:44:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:44:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:39:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:39:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:39:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:39:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:34:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:34:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:34:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:34:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:29:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:29:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:29:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:29:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:24:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:24:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 22:24:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:24:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:19:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:19:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:19:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:19:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:14:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:14:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:14:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:14:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:09:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:09:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:09:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:09:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:04:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:04:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:04:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 22:04:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 21:59:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 21:59:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 21:59:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 21:59:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 21:54:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 21:54:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 21:54:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 21:54:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 21:49:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 21:49:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 21:49:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 21:49:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 21:44:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:44:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:44:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:44:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:39:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:39:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:39:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 21:39:39	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:39:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:39:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:39:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:39:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:34:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:34:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:34:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:34:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:29:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:29:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:29:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:29:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:24:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:24:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:24:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:24:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0007
	19/08/2024 21:19:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 21:19:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 21:19:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 21:19:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 21:18:27	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada	LORA	Status	0	NÃO	-15,6538	-56,0005
	19/08/2024 21:18:27	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta	LORA	Status	0	NÃO	-15,6538	-56,0005
	19/08/2024 21:18:27	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Posição Periódica Lora	LORA	Status	0	NÃO	-15,6538	-56,0005
	19/08/2024 21:18:27	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado	LORA	Status	0	NÃO	-15,6538	-56,0005
	19/08/2024 21:18:27	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada	LORA	Alerta de Software	0	NÃO	-15,6538	-56,0005
	19/08/2024 21:14:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 21:14:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 21:14:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 21:14:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 21:09:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 21:09:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 21:09:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 21:09:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 21:04:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 21:04:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 21:04:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 21:04:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:59:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:59:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:59:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:59:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:54:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:54:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:54:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:54:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:49:19	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:49:19	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:49:19	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:49:19	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:49:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:49:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:49:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:49:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:47:48	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:47:48	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:47:48	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:42:48	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:42:48	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:42:48	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:42:48	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:39:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:39:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:39:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:34:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:34:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:34:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:29:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:29:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:29:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:24:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:24:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:24:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6539	-56,0006
	19/08/2024 20:19:37	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006



## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
- Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  - Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  - Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 20:19:37	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:19:37	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:19:37	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:19:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:19:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:18:28	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada	LORA	Status	0	NÃO	-15,6538	-56,0005
	19/08/2024 20:18:28	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado	LORA	Status	0	NÃO	-15,6538	-56,0005
	19/08/2024 20:18:28	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Posição Periódica Lora	LORA	Status	0	NÃO	-15,6538	-56,0005
	19/08/2024 20:18:28	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada	LORA	Alerta de Software	0	NÃO	-15,6538	-56,0005
	19/08/2024 20:16:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:16:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:16:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:16:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:14:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:14:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:14:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:14:36	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:14:33	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:14:33	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0006
	19/08/2024 20:09:34	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:09:34	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:09:34	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:09:34	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:08:02	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:06:27	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ligar Bloqueio		Comando	-	-	-	-
	19/08/2024 20:06:26	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	MENSAGEM IIVRE:VEICULO BLOQUEADO		Macro	-	-	-	-
	19/08/2024 20:05:43	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:05:43	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:05:43	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:05:43	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:05:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:05:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:05:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-15,6540	-56,0007

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 20:05:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:05:09	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:04:56	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:04:56	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:04:56	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:04:56	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:04:56	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:04:45	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:04:45	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:04:45	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:04:45	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:04:30	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:04:30	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	10 PERNOITE 10 PERNOITE: LOCAL:PT MIRIAM PREVISAO DE REINICIO DATA:20/08/24 HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:03:43	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:03:43	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 20:03:43	MT - CUIABÁ - Próx. Rua Onze	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-15,6540	-56,0007
	19/08/2024 19:58:43	MT - CUIABÁ - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Alerta de Software	5	NÃO	-15,6541	-56,0019
	19/08/2024 19:58:43	MT - CUIABÁ - Próx. Rodovia dos Imigrantes	Ignição ligada		Status	5	NÃO	-15,6541	-56,0019
	19/08/2024 19:58:43	MT - CUIABÁ - Próx. Rodovia dos Imigrantes	A sirene está ligada		Status	5	NÃO	-15,6541	-56,0019
	19/08/2024 19:53:43	MT - CUIABÁ - BR-070	A sirene está ligada		Status	80	NÃO	-15,6567	-55,9832
	19/08/2024 19:53:43	MT - CUIABÁ - BR-070	Ignição ligada		Status	80	NÃO	-15,6567	-55,9832
	19/08/2024 19:53:43	MT - CUIABÁ - BR-070	A sirene está ligada		Alerta de Software	80	NÃO	-15,6567	-55,9832
	19/08/2024 19:48:43	MT - CUIABÁ - BR-070	A sirene está ligada		Alerta de Software	80	NÃO	-15,6812	-55,9253
	19/08/2024 19:48:43	MT - CUIABÁ - BR-070	Ignição ligada		Status	80	NÃO	-15,6812	-55,9253
	19/08/2024 19:48:43	MT - CUIABÁ - BR-070	A sirene está ligada		Status	80	NÃO	-15,6812	-55,9253
	19/08/2024 19:43:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	A sirene está ligada		Status	26	NÃO	-15,7011	-55,8731
	19/08/2024 19:43:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	Ignição ligada		Status	26	NÃO	-15,7011	-55,8731
	19/08/2024 19:43:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	A sirene está ligada		Alerta de Software	26	NÃO	-15,7011	-55,8731
	19/08/2024 19:38:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	A sirene está ligada		Alerta de Software	78	NÃO	-15,7022	-55,8189
	19/08/2024 19:38:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-15,7022	-55,8189
	19/08/2024 19:38:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	A sirene está ligada		Status	78	NÃO	-15,7022	-55,8189
	19/08/2024 19:33:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070	A sirene está ligada		Status	80	NÃO	-15,7036	-55,7563
	19/08/2024 19:33:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070	Ignição ligada		Status	80	NÃO	-15,7036	-55,7563
	19/08/2024 19:33:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070	A sirene está ligada		Alerta de Software	80	NÃO	-15,7036	-55,7563

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 19:30:52	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	A sirene está ligada		Alerta de Software	79	NÃO	-15,7045	-55,7217
	19/08/2024 19:30:52	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070			Posição Normal	79	NÃO	-15,7045	-55,7217
	19/08/2024 19:28:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-15,7120	-55,6965
	19/08/2024 19:28:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	A sirene está ligada		Status	79	NÃO	-15,7120	-55,6965
	19/08/2024 19:28:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	A sirene está ligada		Alerta de Software	79	NÃO	-15,7120	-55,6965
	19/08/2024 19:28:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-15,7120	-55,6966
	19/08/2024 19:28:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	A sirene está ligada		Status	79	NÃO	-15,7120	-55,6966
	19/08/2024 19:26:19	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	A sirene está ligada		Alerta de Software	82	NÃO	-15,7268	-55,6708
	19/08/2024 19:26:19	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070			Posição Normal	82	NÃO	-15,7268	-55,6708
	19/08/2024 19:23:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070	A sirene está ligada		Status	76	NÃO	-15,7538	-55,6577
	19/08/2024 19:23:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-15,7538	-55,6577
	19/08/2024 19:23:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070	A sirene está ligada		Alerta de Software	76	NÃO	-15,7538	-55,6577
	19/08/2024 19:22:30	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070			Posição Normal	80	NÃO	-15,7678	-55,6549
	19/08/2024 19:22:30	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070	A sirene está ligada		Alerta de Software	80	NÃO	-15,7678	-55,6549
	19/08/2024 19:18:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	A sirene está ligada		Alerta de Software	68	NÃO	-15,7745	-55,6215
	19/08/2024 19:18:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	Ignição ligada		Status	68	NÃO	-15,7745	-55,6215
	19/08/2024 19:18:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	A sirene está ligada		Status	68	NÃO	-15,7745	-55,6215
	19/08/2024 19:18:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	Ignição ligada		Status	68	NÃO	-15,7745	-55,6216
	19/08/2024 19:18:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	A sirene está ligada		Status	68	NÃO	-15,7745	-55,6216
	19/08/2024 19:14:13	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070			Posição Normal	62	NÃO	-15,7951	-55,5887
	19/08/2024 19:14:13	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070	A sirene está ligada		Alerta de Software	62	NÃO	-15,7951	-55,5887
	19/08/2024 19:13:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	Ignição ligada		Status	40	NÃO	-15,7936	-55,5850
	19/08/2024 19:13:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	A sirene está ligada		Status	40	NÃO	-15,7936	-55,5850
	19/08/2024 19:08:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070	A sirene está ligada		Alerta de Software	69	NÃO	-15,7923	-55,5505
	19/08/2024 19:08:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-15,7923	-55,5505
	19/08/2024 19:08:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070	A sirene está ligada		Status	69	NÃO	-15,7923	-55,5505
	19/08/2024 19:08:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	A sirene está ligada		Status	69	SIM	-15,7925	-55,5506
	19/08/2024 19:08:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	Ignição ligada		Status	69	SIM	-15,7925	-55,5506
	19/08/2024 19:03:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070	A sirene está ligada		Status	64	NÃO	-15,8238	-55,5118
	19/08/2024 19:03:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070	Ignição ligada		Status	64	NÃO	-15,8238	-55,5118
	19/08/2024 19:03:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070	A sirene está ligada		Alerta de Software	64	NÃO	-15,8238	-55,5118
	19/08/2024 19:03:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	A sirene está ligada		Status	64	SIM	-15,8240	-55,5119
	19/08/2024 19:03:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	Ignição ligada		Status	64	SIM	-15,8240	-55,5119
	19/08/2024 19:00:46	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	A sirene está ligada		Alerta de Software	57	NÃO	-15,8367	-55,4848
	19/08/2024 19:00:46	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070			Posição Normal	57	NÃO	-15,8367	-55,4848
	19/08/2024 18:58:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-15,8311	-55,4643
	19/08/2024 18:58:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070	A sirene está ligada		Status	79	NÃO	-15,8311	-55,4643

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 18:53:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	A sirene está ligada		Status	44	NÃO	-15,8156	-55,4132
	19/08/2024 18:53:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	Ignição ligada		Status	44	NÃO	-15,8156	-55,4132
	19/08/2024 18:53:43	MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070	A sirene está ligada		Alerta de Software	44	NÃO	-15,8156	-55,4132
	19/08/2024 18:53:10	MT - CAMPO VERDE - BR-070	A sirene está ligada		Status	52	NÃO	-15,8162	-55,4093
	19/08/2024 18:53:10	MT - CAMPO VERDE - BR-070	Ignição ligada		Status	52	NÃO	-15,8162	-55,4093
	19/08/2024 18:53:10	MT - CAMPO VERDE - BR-070	A sirene está ligada		Alerta de Software	52	NÃO	-15,8162	-55,4093
	19/08/2024 18:48:43	MT - CAMPO VERDE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	85	NÃO	-15,8137	-55,3598
	19/08/2024 18:48:43	MT - CAMPO VERDE - Próx. BR-163	Ignição ligada		Status	85	NÃO	-15,8137	-55,3598
	19/08/2024 18:48:43	MT - CAMPO VERDE - Próx. BR-163	A sirene está ligada		Status	85	NÃO	-15,8137	-55,3598
	19/08/2024 18:48:43	MT - CAMPO VERDE - BR-163	Ignição ligada		Status	85	NÃO	-15,8138	-55,3600
	19/08/2024 18:48:43	MT - CAMPO VERDE - BR-163	A sirene está ligada		Status	85	NÃO	-15,8138	-55,3600
	19/08/2024 18:43:43	MT - CAMPO VERDE - BR-163	A sirene está ligada		Status	59	NÃO	-15,8151	-55,3145
	19/08/2024 18:43:43	MT - CAMPO VERDE - BR-163	Ignição ligada		Status	59	NÃO	-15,8151	-55,3145
	19/08/2024 18:43:43	MT - CAMPO VERDE - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	59	NÃO	-15,8151	-55,3145
	19/08/2024 18:38:43	MT - JACIARA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	77	NÃO	-15,8115	-55,2619
	19/08/2024 18:38:43	MT - JACIARA - BR-163	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-15,8115	-55,2619
	19/08/2024 18:38:43	MT - JACIARA - BR-163	A sirene está ligada		Status	77	NÃO	-15,8115	-55,2619
	19/08/2024 18:33:43	MT - JACIARA - BR-163	A sirene está ligada		Status	75	NÃO	-15,8223	-55,2054
	19/08/2024 18:33:43	MT - JACIARA - BR-163	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-15,8223	-55,2054
	19/08/2024 18:33:43	MT - JACIARA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	75	NÃO	-15,8223	-55,2054
	19/08/2024 18:28:43	MT - JACIARA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	73	NÃO	-15,8432	-55,1511
	19/08/2024 18:28:43	MT - JACIARA - BR-163	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-15,8432	-55,1511
	19/08/2024 18:28:43	MT - JACIARA - BR-163	A sirene está ligada		Status	73	NÃO	-15,8432	-55,1511
	19/08/2024 18:23:43	MT - JACIARA - BR-163	A sirene está ligada		Status	68	NÃO	-15,8816	-55,1119
	19/08/2024 18:23:43	MT - JACIARA - BR-163	Ignição ligada		Status	68	NÃO	-15,8816	-55,1119
	19/08/2024 18:23:43	MT - JACIARA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	68	NÃO	-15,8816	-55,1119
	19/08/2024 18:18:43	MT - JACIARA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	49	NÃO	-15,9044	-55,0738
	19/08/2024 18:18:43	MT - JACIARA - BR-163	Ignição ligada		Status	49	NÃO	-15,9044	-55,0738
	19/08/2024 18:18:43	MT - JACIARA - BR-163	A sirene está ligada		Status	49	NÃO	-15,9044	-55,0738
	19/08/2024 18:13:43	MT - JACIARA - BR-163	A sirene está ligada		Status	58	NÃO	-15,9177	-55,0283
	19/08/2024 18:13:43	MT - JACIARA - BR-163	Ignição ligada		Status	58	NÃO	-15,9177	-55,0283
	19/08/2024 18:13:43	MT - JACIARA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	58	NÃO	-15,9177	-55,0283
	19/08/2024 18:08:43	MT - JACIARA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	37	NÃO	-15,9446	-55,0073
	19/08/2024 18:08:43	MT - JACIARA - BR-163	Ignição ligada		Status	37	NÃO	-15,9446	-55,0073
	19/08/2024 18:08:43	MT - JACIARA - BR-163	A sirene está ligada		Status	37	NÃO	-15,9446	-55,0073
	19/08/2024 18:03:43	MT - JACIARA - BR-163	A sirene está ligada		Status	39	NÃO	-15,9538	-54,9773
	19/08/2024 18:03:43	MT - JACIARA - BR-163	Ignição ligada		Status	39	NÃO	-15,9538	-54,9773

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 18:03:43	MT - JACIARA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	39	NÃO	-15,9538	-54,9773
	19/08/2024 17:58:43	MT - JACIARA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	30	NÃO	-15,9700	-54,9579
	19/08/2024 17:58:43	MT - JACIARA - BR-163	Ignição ligada		Status	30	NÃO	-15,9700	-54,9579
	19/08/2024 17:58:43	MT - JACIARA - BR-163	A sirene está ligada		Status	30	NÃO	-15,9700	-54,9579
	19/08/2024 17:53:43	MT - JACIARA - BR-163	A sirene está ligada		Status	73	NÃO	-15,9812	-54,9321
	19/08/2024 17:53:43	MT - JACIARA - BR-163	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-15,9812	-54,9321
	19/08/2024 17:53:43	MT - JACIARA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	73	NÃO	-15,9812	-54,9321
	19/08/2024 17:48:43	MT - JUSCIMEIRA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	16	NÃO	-16,0207	-54,9021
	19/08/2024 17:48:43	MT - JUSCIMEIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	16	NÃO	-16,0207	-54,9021
	19/08/2024 17:48:43	MT - JUSCIMEIRA - BR-163	A sirene está ligada		Status	16	NÃO	-16,0207	-54,9021
	19/08/2024 17:48:39	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	19/08/2024 17:48:39	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	19/08/2024 17:48:39	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	19/08/2024 17:48:38	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	19/08/2024 17:48:38	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	19/08/2024 17:48:16	MT - JUSCIMEIRA - BR-163	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-16,0208	-54,9019
	19/08/2024 17:48:16	MT - JUSCIMEIRA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-16,0208	-54,9019
	19/08/2024 17:45:11	MT - JUSCIMEIRA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-16,0219	-54,9008
	19/08/2024 17:45:11	MT - JUSCIMEIRA - BR-163	06 PARADA EM POSTO FISCAL. 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL:JACIARRA KM:19082 PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA:00:00		Macro		NÃO	-16,0219	-54,9008
	19/08/2024 17:43:43	MT - JUSCIMEIRA - BR-163	A sirene está ligada		Status	77	NÃO	-16,0292	-54,8894
	19/08/2024 17:43:43	MT - JUSCIMEIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-16,0292	-54,8894
	19/08/2024 17:43:43	MT - JUSCIMEIRA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	77	NÃO	-16,0292	-54,8894
	19/08/2024 17:38:43	MT - JUSCIMEIRA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	44	NÃO	-16,0769	-54,8739
	19/08/2024 17:38:43	MT - JUSCIMEIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	44	NÃO	-16,0769	-54,8739
	19/08/2024 17:38:43	MT - JUSCIMEIRA - BR-163	A sirene está ligada		Status	44	NÃO	-16,0769	-54,8739
	19/08/2024 17:33:43	MT - JUSCIMEIRA - BR-163	A sirene está ligada		Status	12	NÃO	-16,1213	-54,8518
	19/08/2024 17:33:43	MT - JUSCIMEIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	12	NÃO	-16,1213	-54,8518
	19/08/2024 17:33:43	MT - JUSCIMEIRA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	12	NÃO	-16,1213	-54,8518
	19/08/2024 17:28:43	MT - JUSCIMEIRA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	62	NÃO	-16,1466	-54,8136
	19/08/2024 17:28:43	MT - JUSCIMEIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	62	NÃO	-16,1466	-54,8136
	19/08/2024 17:28:43	MT - JUSCIMEIRA - BR-163	A sirene está ligada		Status	62	NÃO	-16,1466	-54,8136
	19/08/2024 17:23:43	MT - JUSCIMEIRA - BR-163	A sirene está ligada		Status	63	NÃO	-16,1861	-54,7861



RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 17:23:43	MT - JUSCIMEIRA - BR-163	Ignição ligada		Status	63	NÃO	-16,1861	-54,7861
	19/08/2024 17:23:43	MT - JUSCIMEIRA - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	63	NÃO	-16,1861	-54,7861
	19/08/2024 17:18:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	59	NÃO	-16,2253	-54,7800
	19/08/2024 17:18:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	59	NÃO	-16,2253	-54,7800
	19/08/2024 17:18:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-163	A sirene está ligada		Status	59	NÃO	-16,2253	-54,7800
	19/08/2024 17:13:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-163	A sirene está ligada		Status	74	NÃO	-16,2767	-54,7691
	19/08/2024 17:13:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-16,2767	-54,7691
	19/08/2024 17:13:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	74	NÃO	-16,2767	-54,7691
	19/08/2024 17:08:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	77	NÃO	-16,3224	-54,7516
	19/08/2024 17:08:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-16,3224	-54,7516
	19/08/2024 17:08:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-163	A sirene está ligada		Status	77	NÃO	-16,3224	-54,7516
	19/08/2024 17:03:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-163	A sirene está ligada		Status	79	NÃO	-16,3698	-54,7233
	19/08/2024 17:03:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-16,3698	-54,7233
	19/08/2024 17:03:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	79	NÃO	-16,3698	-54,7233
	19/08/2024 16:58:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-163	A sirene está ligada		Alerta de Software	69	NÃO	-16,4141	-54,7088
	19/08/2024 16:58:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-163	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-16,4141	-54,7088
	19/08/2024 16:58:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-163	A sirene está ligada		Status	69	NÃO	-16,4141	-54,7088
	19/08/2024 16:53:43	MT - RONDONÓPOLIS - Avenida Fernando Corrêa da Costa	A sirene está ligada		Status	77	NÃO	-16,4425	-54,6735
	19/08/2024 16:53:43	MT - RONDONÓPOLIS - Avenida Fernando Corrêa da Costa	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-16,4425	-54,6735
	19/08/2024 16:53:43	MT - RONDONÓPOLIS - Avenida Fernando Corrêa da Costa	A sirene está ligada		Alerta de Software	77	NÃO	-16,4425	-54,6735
	19/08/2024 16:48:43	MT - RONDONÓPOLIS - Avenida Itrio Corrêa da Costa	A sirene está ligada		Alerta de Software	39	NÃO	-16,4674	-54,6571
	19/08/2024 16:48:43	MT - RONDONÓPOLIS - Avenida Itrio Corrêa da Costa	Ignição ligada		Status	39	NÃO	-16,4674	-54,6571
	19/08/2024 16:48:43	MT - RONDONÓPOLIS - Avenida Itrio Corrêa da Costa	A sirene está ligada		Status	39	NÃO	-16,4674	-54,6571
	19/08/2024 16:43:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-364	A sirene está ligada		Status	48	NÃO	-16,4943	-54,6412
	19/08/2024 16:43:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-364	Ignição ligada		Status	48	NÃO	-16,4943	-54,6412
	19/08/2024 16:43:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	48	NÃO	-16,4943	-54,6412
	19/08/2024 16:38:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	57	NÃO	-16,5164	-54,6072
	19/08/2024 16:38:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-364	Ignição ligada		Status	57	NÃO	-16,5164	-54,6072
	19/08/2024 16:38:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-364	A sirene está ligada		Status	57	NÃO	-16,5164	-54,6072
	19/08/2024 16:33:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-364	A sirene está ligada		Status	69	NÃO	-16,5550	-54,5713
	19/08/2024 16:33:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-364	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-16,5550	-54,5713
	19/08/2024 16:33:43	MT - RONDONÓPOLIS - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	69	NÃO	-16,5550	-54,5713
	19/08/2024 16:32:47	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Temporizador 10-10 / 1 hora(s)		Comando	-	-	-	-
	19/08/2024 16:28:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	78	NÃO	-16,5841	-54,5216
	19/08/2024 16:28:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-16,5841	-54,5216
	19/08/2024 16:28:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Status	78	NÃO	-16,5841	-54,5216
	19/08/2024 16:23:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Status	23	NÃO	-16,6042	-54,4748

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)





































Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 16:23:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	Ignição ligada		Status	23	NÃO	-16,6042	-54,4748
	19/08/2024 16:23:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	23	NÃO	-16,6042	-54,4748
	19/08/2024 16:18:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	75	NÃO	-16,6222	-54,4519
	19/08/2024 16:18:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-16,6222	-54,4519
	19/08/2024 16:18:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Status	75	NÃO	-16,6222	-54,4519
	19/08/2024 16:13:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Status	85	NÃO	-16,6485	-54,3990
	19/08/2024 16:13:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	Ignição ligada		Status	85	NÃO	-16,6485	-54,3990
	19/08/2024 16:13:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	85	NÃO	-16,6485	-54,3990
	19/08/2024 16:09:19	MT - PEDRA PRETA - BR-364			Posição Normal	77	NÃO	-16,6552	-54,3465
	19/08/2024 16:09:19	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	77	NÃO	-16,6552	-54,3465
	19/08/2024 16:08:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	Ignição ligada		Status	64	NÃO	-16,6560	-54,3404
	19/08/2024 16:08:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Status	64	NÃO	-16,6560	-54,3404
	19/08/2024 16:05:37	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Status	75	NÃO	-16,6687	-54,3087
	19/08/2024 16:05:37	MT - PEDRA PRETA - BR-364	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-16,6687	-54,3087
	19/08/2024 16:05:37	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	75	NÃO	-16,6687	-54,3087
	19/08/2024 16:03:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	73	NÃO	-16,6835	-54,2923
	19/08/2024 16:03:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-16,6835	-54,2923
	19/08/2024 16:03:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Status	73	NÃO	-16,6835	-54,2923
	19/08/2024 16:03:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Status	73	NÃO	-16,6835	-54,2924
	19/08/2024 16:03:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-16,6835	-54,2924
	19/08/2024 15:58:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Status	82	NÃO	-16,7315	-54,2658
	19/08/2024 15:58:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	Ignição ligada		Status	82	NÃO	-16,7315	-54,2658
	19/08/2024 15:58:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	82	NÃO	-16,7315	-54,2658
	19/08/2024 15:58:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	Ignição ligada		Status	82	SIM	-16,7317	-54,2660
	19/08/2024 15:58:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Status	82	SIM	-16,7317	-54,2660
	19/08/2024 15:56:05	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Status	59	NÃO	-16,7588	-54,2642
	19/08/2024 15:56:05	MT - PEDRA PRETA - BR-364	Ignição ligada		Status	59	NÃO	-16,7588	-54,2642
	19/08/2024 15:56:05	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	59	NÃO	-16,7588	-54,2642
	19/08/2024 15:53:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Status	77	NÃO	-16,7711	-54,2418
	19/08/2024 15:53:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-16,7711	-54,2418
	19/08/2024 15:53:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-16,7710	-54,2417
	19/08/2024 15:53:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Status	77	NÃO	-16,7710	-54,2417
	19/08/2024 15:48:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	36	NÃO	-16,7927	-54,1963
	19/08/2024 15:48:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	Ignição ligada		Status	36	NÃO	-16,7927	-54,1963
	19/08/2024 15:48:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Status	36	NÃO	-16,7927	-54,1963
	19/08/2024 15:48:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	Ignição ligada		Status	36	SIM	-16,7927	-54,1964
	19/08/2024 15:48:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Status	36	SIM	-16,7927	-54,1964

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59  
Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019  
Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 15:47:52	MT - PEDRA PRETA - BR-364			Posição Normal	16	NÃO	-16,7935	-54,1923
	19/08/2024 15:47:52	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	16	NÃO	-16,7935	-54,1923
	19/08/2024 15:43:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	Ignição ligada		Status	61	NÃO	-16,7898	-54,1682
	19/08/2024 15:43:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Status	61	NÃO	-16,7898	-54,1682
	19/08/2024 15:43:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	61	NÃO	-16,7898	-54,1682
	19/08/2024 15:43:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	61	NÃO	-16,7899	-54,1682
	19/08/2024 15:43:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Status	61	NÃO	-16,7899	-54,1682
	19/08/2024 15:43:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	Ignição ligada		Status	61	NÃO	-16,7899	-54,1682
	19/08/2024 15:38:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	73	NÃO	-16,7959	-54,1247
	19/08/2024 15:38:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Status	73	NÃO	-16,7959	-54,1247
	19/08/2024 15:38:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-16,7959	-54,1247
	19/08/2024 15:36:29	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-16,8029	-54,1034
	19/08/2024 15:36:29	MT - PEDRA PRETA - BR-364	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-16,8029	-54,1034
	19/08/2024 15:34:18	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	19/08/2024 15:34:14	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	19/08/2024 15:34:11	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	19/08/2024 15:33:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	13	NÃO	-16,8045	-54,0957
	19/08/2024 15:33:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	Ignição ligada		Status	13	NÃO	-16,8045	-54,0957
	19/08/2024 15:33:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Status	13	NÃO	-16,8045	-54,0957
	19/08/2024 15:32:56	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-16,8046	-54,0952
	19/08/2024 15:32:56	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-16,8046	-54,0952
	19/08/2024 15:32:34	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-16,8046	-54,0952
	19/08/2024 15:32:34	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-16,8046	-54,0952
	19/08/2024 15:32:34	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-16,8046	-54,0952
	19/08/2024 15:28:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-16,8047	-54,0952
	19/08/2024 15:28:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-16,8047	-54,0952
	19/08/2024 15:23:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-16,8046	-54,0952
	19/08/2024 15:23:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-16,8046	-54,0952
	19/08/2024 15:18:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-16,8046	-54,0952
	19/08/2024 15:18:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-16,8046	-54,0952
	19/08/2024 15:13:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-16,8046	-54,0952
	19/08/2024 15:13:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-16,8046	-54,0952
	19/08/2024 15:08:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-16,8046	-54,0952
	19/08/2024 15:08:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-16,8046	-54,0952
	19/08/2024 15:04:18	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-16,8046	-54,0952

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 15:04:18	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-16,8046	-54,0952
	19/08/2024 15:04:18	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-16,8046	-54,0952
	19/08/2024 15:03:48	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-16,8046	-54,0952
	19/08/2024 15:03:48	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	06 PARADA EM POSTO FISCAL: 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL:GARCABRANCA KM:50927 PREVISAO DE REINICIO DATA:19/08/24 HORA:00:00		Macro		NÃO	-16,8046	-54,0952
	19/08/2024 15:03:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Status	3	NÃO	-16,8046	-54,0953
	19/08/2024 15:03:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	Ignição ligada		Status	3	NÃO	-16,8046	-54,0953
	19/08/2024 15:03:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	3	NÃO	-16,8046	-54,0953
	19/08/2024 14:59:12	MT - PEDRA PRETA - BR-364			Posição Normal	67	NÃO	-16,8156	-54,0775
	19/08/2024 14:59:12	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	67	NÃO	-16,8156	-54,0775
	19/08/2024 14:58:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	Ignição ligada		Status	68	NÃO	-16,8183	-54,0732
	19/08/2024 14:58:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Status	68	NÃO	-16,8183	-54,0732
	19/08/2024 14:55:47	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	74	NÃO	-16,8287	-54,0433
	19/08/2024 14:55:47	MT - PEDRA PRETA - BR-364			Posição Normal	74	NÃO	-16,8287	-54,0433
	19/08/2024 14:53:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	Ignição ligada		Status	50	NÃO	-16,8303	-54,0257
	19/08/2024 14:53:43	MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Status	50	NÃO	-16,8303	-54,0257
	19/08/2024 14:53:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Status	50	NÃO	-16,8304	-54,0257
	19/08/2024 14:53:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	Ignição ligada		Status	50	NÃO	-16,8304	-54,0257
	19/08/2024 14:53:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	50	NÃO	-16,8304	-54,0257
	19/08/2024 14:48:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	54	NÃO	-16,8397	-53,9745
	19/08/2024 14:48:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	A sirene está ligada		Status	54	NÃO	-16,8397	-53,9745
	19/08/2024 14:48:43	MT - PEDRA PRETA - BR-364	Ignição ligada		Status	54	NÃO	-16,8397	-53,9745
	19/08/2024 14:43:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-16,8485	-53,9286
	19/08/2024 14:43:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Status	75	NÃO	-16,8485	-53,9286
	19/08/2024 14:43:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	75	NÃO	-16,8485	-53,9286
	19/08/2024 14:38:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-16,8677	-53,8877
	19/08/2024 14:38:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-16,8677	-53,8877
	19/08/2024 14:38:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-16,8677	-53,8877
	19/08/2024 14:33:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	Ignição ligada		Status	31	NÃO	-16,8677	-53,8867
	19/08/2024 14:33:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Status	31	NÃO	-16,8677	-53,8867
	19/08/2024 14:33:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	31	NÃO	-16,8677	-53,8867
	19/08/2024 14:28:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	69	NÃO	-16,8462	-53,8387
	19/08/2024 14:28:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Status	69	NÃO	-16,8462	-53,8387
	19/08/2024 14:28:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-16,8462	-53,8387
	19/08/2024 14:23:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-16,8375	-53,7838

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO




































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 14:23:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Status	73	NÃO	-16,8375	-53,7838
	19/08/2024 14:23:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	73	NÃO	-16,8375	-53,7838
	19/08/2024 14:19:48	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	77	NÃO	-16,8598	-53,7464
	19/08/2024 14:19:48	MT - ALTO GARÇAS - BR-364			Posição Normal	77	NÃO	-16,8598	-53,7464
	19/08/2024 14:18:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	72	NÃO	-16,8612	-53,7328
	19/08/2024 14:18:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-16,8612	-53,7328
	19/08/2024 14:18:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Status	72	NÃO	-16,8612	-53,7328
	19/08/2024 14:18:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Status	72	NÃO	-16,8613	-53,7330
	19/08/2024 14:18:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-16,8613	-53,7330
	19/08/2024 14:18:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	72	NÃO	-16,8613	-53,7330
	19/08/2024 14:14:33	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Status	32	NÃO	-16,8718	-53,6916
	19/08/2024 14:14:33	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	Ignição ligada		Status	32	NÃO	-16,8718	-53,6916
	19/08/2024 14:14:33	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	32	NÃO	-16,8718	-53,6916
	19/08/2024 14:13:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	Ignição ligada		Status	28	NÃO	-16,8728	-53,6883
	19/08/2024 14:13:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Status	28	NÃO	-16,8728	-53,6883
	19/08/2024 14:08:43	MT - ALTO GARÇAS - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	67	NÃO	-16,9008	-53,6538
	19/08/2024 14:08:43	MT - ALTO GARÇAS - Próx. BR-364	Ignição ligada		Status	67	NÃO	-16,9008	-53,6538
	19/08/2024 14:08:43	MT - ALTO GARÇAS - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Status	67	NÃO	-16,9008	-53,6538
	19/08/2024 14:08:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Status	67	SIM	-16,9010	-53,6539
	19/08/2024 14:08:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	Ignição ligada		Status	67	SIM	-16,9010	-53,6539
	19/08/2024 14:03:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Status	72	NÃO	-16,9281	-53,6023
	19/08/2024 14:03:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-16,9281	-53,6023
	19/08/2024 14:03:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	72	NÃO	-16,9281	-53,6023
	19/08/2024 13:58:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	71	NÃO	-16,9369	-53,5561
	19/08/2024 13:58:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-16,9369	-53,5561
	19/08/2024 13:58:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Status	71	NÃO	-16,9369	-53,5561
	19/08/2024 13:56:50	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	19/08/2024 13:56:50	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	19/08/2024 13:56:49	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	19/08/2024 13:56:49	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	19/08/2024 13:56:49	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	19/08/2024 13:55:53	MT - ALTO GARÇAS - Próx. Avenida Bela Vista	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-16,9329	-53,5386
	19/08/2024 13:55:53	MT - ALTO GARÇAS - Próx. Avenida Bela Vista	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-16,9329	-53,5386
	19/08/2024 13:55:15	MT - ALTO GARÇAS - Próx. Avenida Bela Vista	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-16,9329	-53,5386
	19/08/2024 13:55:15	MT - ALTO GARÇAS - Próx. Avenida Bela Vista	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-16,9329	-53,5386



## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO




































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 13:55:15	MT - ALTO GARÇAS - Próx. Avenida Bela Vista	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-16,9329	-53,5386
	19/08/2024 13:53:43	MT - ALTO GARÇAS - Próx. Avenida Bela Vista	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-16,9329	-53,5386
	19/08/2024 13:53:43	MT - ALTO GARÇAS - Próx. Avenida Bela Vista	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-16,9329	-53,5386
	19/08/2024 13:48:43	MT - ALTO GARÇAS - Próx. Avenida Bela Vista	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-16,9329	-53,5386
	19/08/2024 13:48:43	MT - ALTO GARÇAS - Próx. Avenida Bela Vista	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-16,9329	-53,5386
	19/08/2024 13:44:37	MT - ALTO GARÇAS - Próx. Avenida Bela Vista	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-16,9329	-53,5386
	19/08/2024 13:44:37	MT - ALTO GARÇAS - Próx. Avenida Bela Vista	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-16,9329	-53,5386
	19/08/2024 13:44:37	MT - ALTO GARÇAS - Próx. Avenida Bela Vista	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-16,9329	-53,5386
	19/08/2024 13:43:43	MT - ALTO GARÇAS - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	5	NÃO	-16,9328	-53,5382
	19/08/2024 13:43:43	MT - ALTO GARÇAS - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Status	5	NÃO	-16,9328	-53,5382
	19/08/2024 13:43:43	MT - ALTO GARÇAS - Próx. BR-364	Ignição ligada		Status	5	NÃO	-16,9328	-53,5382
	19/08/2024 13:40:10	MT - ALTO GARÇAS - Próx. Avenida Bela Vista	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-16,9327	-53,5380
	19/08/2024 13:40:10	MT - ALTO GARÇAS - Próx. Avenida Bela Vista	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:BR PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-16,9327	-53,5380
	19/08/2024 13:38:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	Ignição ligada		Status	22	NÃO	-16,9340	-53,5357
	19/08/2024 13:38:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Status	22	NÃO	-16,9340	-53,5357
	19/08/2024 13:38:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	22	NÃO	-16,9340	-53,5357
	19/08/2024 13:33:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	29	NÃO	-16,9540	-53,5254
	19/08/2024 13:33:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Status	29	NÃO	-16,9540	-53,5254
	19/08/2024 13:33:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	Ignição ligada		Status	29	NÃO	-16,9540	-53,5254
	19/08/2024 13:28:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-16,9864	-53,5090
	19/08/2024 13:28:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Status	73	NÃO	-16,9864	-53,5090
	19/08/2024 13:28:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	73	NÃO	-16,9864	-53,5090
	19/08/2024 13:23:54	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	30	NÃO	-17,0256	-53,4886
	19/08/2024 13:23:54	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	Ignição ligada		Status	30	NÃO	-17,0256	-53,4886
	19/08/2024 13:23:54	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Status	30	NÃO	-17,0256	-53,4886
	19/08/2024 13:23:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Status	32	NÃO	-17,0264	-53,4882
	19/08/2024 13:23:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	Ignição ligada		Status	32	NÃO	-17,0264	-53,4882
	19/08/2024 13:18:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Status	66	NÃO	-17,0702	-53,4677
	19/08/2024 13:18:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	Ignição ligada		Status	66	NÃO	-17,0702	-53,4677
	19/08/2024 13:18:43	MT - ALTO GARÇAS - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	66	NÃO	-17,0702	-53,4677
	19/08/2024 13:13:43	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	74	NÃO	-17,1182	-53,4534
	19/08/2024 13:13:43	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-17,1182	-53,4534
	19/08/2024 13:13:43	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	A sirene está ligada		Status	74	NÃO	-17,1182	-53,4534
	19/08/2024 13:08:43	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	A sirene está ligada		Status	80	NÃO	-17,1584	-53,4137
	19/08/2024 13:08:43	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	Ignição ligada		Status	80	NÃO	-17,1584	-53,4137

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO





































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 13:08:43	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	80	NÃO	-17,1584	-53,4137
	19/08/2024 13:07:35	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	73	NÃO	-17,1688	-53,4068
	19/08/2024 13:07:35	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364			Posição Normal	73	NÃO	-17,1688	-53,4068
	19/08/2024 13:03:43	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Status	61	NÃO	-17,1843	-53,3778
	19/08/2024 13:03:43	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	Ignição ligada		Status	61	NÃO	-17,1843	-53,3778
	19/08/2024 13:03:43	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	61	NÃO	-17,1843	-53,3778
	19/08/2024 13:03:43	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	Ignição ligada		Status	61	NÃO	-17,1844	-53,3780
	19/08/2024 13:03:43	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	A sirene está ligada		Status	61	NÃO	-17,1844	-53,3780
	19/08/2024 13:02:41	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364			Posição Normal	77	NÃO	-17,1884	-53,3676
	19/08/2024 13:02:41	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	77	NÃO	-17,1884	-53,3676
	19/08/2024 12:58:43	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	38	NÃO	-17,2135	-53,3465
	19/08/2024 12:58:43	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	A sirene está ligada		Status	38	NÃO	-17,2135	-53,3465
	19/08/2024 12:58:43	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	Ignição ligada		Status	38	NÃO	-17,2135	-53,3465
	19/08/2024 12:58:43	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	Ignição ligada		Status	38	NÃO	-17,2136	-53,3466
	19/08/2024 12:58:43	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	A sirene está ligada		Status	38	NÃO	-17,2136	-53,3466
	19/08/2024 12:53:43	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	Ignição ligada		Status	54	NÃO	-17,2457	-53,3198
	19/08/2024 12:53:43	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	A sirene está ligada		Status	54	NÃO	-17,2457	-53,3198
	19/08/2024 12:53:43	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	54	NÃO	-17,2457	-53,3198
	19/08/2024 12:48:43	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	71	NÃO	-17,2742	-53,2796
	19/08/2024 12:48:43	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	A sirene está ligada		Status	71	NÃO	-17,2742	-53,2796
	19/08/2024 12:48:43	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-17,2742	-53,2796
	19/08/2024 12:48:07	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-17,2758	-53,2730
	19/08/2024 12:48:07	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	01 MENSAGEM TEXTO LIVRE MACRO TEXTO LIVRE:TUDO OK		Macro		NÃO	-17,2758	-53,2730
	19/08/2024 12:45:27	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração		Desligar Bloqueio	Comando		-		
	19/08/2024 12:44:48	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,2791	-53,2603
	19/08/2024 12:44:48	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,2791	-53,2603
	19/08/2024 12:44:48	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-17,2791	-53,2603
	19/08/2024 12:44:48	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	Abertura de Porta de Motorista não Autorizada		Evento	0	NÃO	-17,2791	-53,2603
	19/08/2024 12:44:48	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-17,2791	-53,2603
	19/08/2024 12:44:48	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,2791	-53,2603
	19/08/2024 12:43:43	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,2791	-53,2604
	19/08/2024 12:43:43	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-17,2791	-53,2604
	19/08/2024 12:43:43	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,2791	-53,2604
	19/08/2024 12:43:43	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,2791	-53,2604
	19/08/2024 12:41:13	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração		Ligar Sirene	Comando		-		
	19/08/2024 12:41:13	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração		Ligar Bloqueio	Comando		-		

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 12:41:11	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	MENSAGEM IIVRE:INFORME SITUACAO DE VIAGEM		Macro		-		
	19/08/2024 12:39:15	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,2791	-53,2604
	19/08/2024 12:39:15	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,2791	-53,2604
	19/08/2024 12:39:15	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-17,2791	-53,2604
	19/08/2024 12:39:15	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	Abertura de Porta de Motorista não Autorizada		Evento	0	NÃO	-17,2791	-53,2604
	19/08/2024 12:39:15	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-17,2791	-53,2604
	19/08/2024 12:39:15	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,2791	-53,2604
	19/08/2024 12:38:43	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-17,2791	-53,2603
	19/08/2024 12:38:43	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,2791	-53,2603
	19/08/2024 12:33:44	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	O veículo está bloqueado		Status	33	NÃO	-17,2845	-53,2501
	19/08/2024 12:33:44	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	Botão de aviso de cabine pressionado		Evento	33	NÃO	-17,2845	-53,2501
	19/08/2024 12:33:44	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	Ignição ligada		Status	33	NÃO	-17,2845	-53,2501
	19/08/2024 12:32:56	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-17,2869	-53,2472
	19/08/2024 12:30:57	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	19/08/2024 12:30:56	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	19/08/2024 12:30:55	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	19/08/2024 12:30:55	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	19/08/2024 12:30:55	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	19/08/2024 12:29:33	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	O veículo está bloqueado		Status	1	NÃO	-17,2890	-53,2446
	19/08/2024 12:29:33	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	Ignição ligada		Status	1	NÃO	-17,2890	-53,2446
	19/08/2024 12:29:03	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-17,2890	-53,2446
	19/08/2024 12:28:26	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,2890	-53,2446
	19/08/2024 12:28:26	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-17,2890	-53,2446
	19/08/2024 12:24:33	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,2890	-53,2446
	19/08/2024 12:19:33	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,2890	-53,2446
	19/08/2024 12:17:48	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,2890	-53,2446
	19/08/2024 12:17:48	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	Tempo de veículo parado excedido		Evento	0	NÃO	-17,2890	-53,2446
	19/08/2024 11:19:40	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-17,2890	-53,2446
	19/08/2024 11:19:33	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-17,2890	-53,2446
	19/08/2024 11:18:49	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364			Posição Normal	0	NÃO	-17,2890	-53,2446

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO


































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 11:17:47	MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364	06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL:MT KM:50098 PREVISAO DE REINICIO DATA:19/08/24 HORA:00:00		Macro		NÃO	-17,2890	-53,2446
	19/08/2024 11:14:33	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	Ignição ligada		Status	64	NÃO	-17,2945	-53,2389
	19/08/2024 11:09:33	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364	Ignição ligada		Status	17	NÃO	-17,3119	-53,2184
	19/08/2024 11:08:56	MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364			Posição Normal	29	NÃO	-17,3134	-53,2168
	19/08/2024 11:06:18	GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA - Rua Tadeu Viana			Posição Normal	29	NÃO	-17,3216	-53,2097
	19/08/2024 11:04:33	GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA - Rua Nene Ferreira	Ignição ligada		Status	35	NÃO	-17,3282	-53,2045
	19/08/2024 11:04:33	GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA - Avenida Walquir Vieira de Rezende	Ignição ligada		Status	35	NÃO	-17,3282	-53,2046
	19/08/2024 10:59:33	GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA - BR-364	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-17,3517	-53,1641
	19/08/2024 10:58:55	GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA - BR-364			Posição Normal	75	NÃO	-17,3569	-53,1587
	19/08/2024 10:55:52	GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA - BR-364	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-17,3804	-53,1332
	19/08/2024 10:54:33	GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA - BR-364	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-17,3772	-53,1190
	19/08/2024 10:54:33	GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA - BR-364	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-17,3772	-53,1190
	19/08/2024 10:53:26	GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA - BR-364	Ignição ligada		Status	53	NÃO	-17,3746	-53,1072
	19/08/2024 10:49:32	GO - MINEIROS - BR-364	Ignição ligada		Status	81	NÃO	-17,3816	-53,0695
	19/08/2024 10:44:32	GO - MINEIROS - BR-364	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-17,3926	-53,0116
	19/08/2024 10:39:32	GO - MINEIROS - BR-364	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-17,3861	-52,9548
	19/08/2024 10:34:32	GO - MINEIROS - BR-364	Ignição ligada		Status	68	NÃO	-17,3828	-52,9043
	19/08/2024 10:29:32	GO - PORTELÂNDIA - BR-364	Ignição ligada		Status	80	NÃO	-17,3861	-52,8498
	19/08/2024 10:27:09	GO - PORTELÂNDIA - BR-364			Posição Normal	73	NÃO	-17,3867	-52,8208
	19/08/2024 10:24:32	GO - PORTELÂNDIA - BR-364	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-17,3881	-52,7887
	19/08/2024 10:21:49	GO - PORTELÂNDIA - BR-364			Posição Normal	70	NÃO	-17,3930	-52,7571
	19/08/2024 10:19:32	GO - PORTELÂNDIA - BR-364	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-17,3950	-52,7313
	19/08/2024 10:17:25	GO - PORTELÂNDIA - BR-364			Posição Normal	79	NÃO	-17,4005	-52,7064
	19/08/2024 10:14:32	GO - PORTELÂNDIA - Próx. BR-364	Ignição ligada		Status	53	NÃO	-17,4000	-52,6747
	19/08/2024 10:14:32	GO - PORTELÂNDIA - BR-364	Ignição ligada		Status	53	NÃO	-17,4001	-52,6747
	19/08/2024 10:10:22	GO - PORTELÂNDIA - BR-364			Posição Normal	71	NÃO	-17,4121	-52,6412
	19/08/2024 10:09:32	GO - PORTELÂNDIA - BR-364	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-17,4164	-52,6329
	19/08/2024 10:04:32	GO - MINEIROS - Próx. BR-364	Ignição ligada		Status	68	NÃO	-17,4457	-52,6000
	19/08/2024 10:04:32	GO - MINEIROS - BR-364	Ignição ligada		Status	68	SIM	-17,4458	-52,6002
	19/08/2024 10:01:53	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	19/08/2024 10:01:51	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	19/08/2024 10:01:48	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	19/08/2024 10:01:47	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 10:01:47	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	19/08/2024 09:59:54	GO - MINEIROS - Próx. BR-364	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-17,4725	-52,5735
	19/08/2024 09:59:32	GO - MINEIROS - Próx. BR-364	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-17,4725	-52,5735
	19/08/2024 09:59:32	GO - MINEIROS - Próx. BR-364	Botão de aviso de cabine pressionado		Evento	0	NÃO	-17,4725	-52,5735
	19/08/2024 09:59:22	GO - MINEIROS - Próx. BR-364	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-17,4725	-52,5735
	19/08/2024 09:58:27	GO - MINEIROS - Próx. BR-364			Posição Normal	0	NÃO	-17,4725	-52,5735
	19/08/2024 09:51:39	GO - MINEIROS - Próx. BR-364	Ignição desligada		Evento	0	SIM	-17,4725	-52,5735
	19/08/2024 09:50:31	GO - MINEIROS - Próx. BR-364	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-17,4725	-52,5735
	19/08/2024 09:50:25	GO - MINEIROS - Próx. BR-364	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-17,4725	-52,5735
	19/08/2024 09:50:13	GO - MINEIROS - Próx. BR-364	06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL:MINEIROS KM:20990 PREVISAO DE REINICIO DATA:19/08/24 HORA:00:00		Macro		SIM	-17,4725	-52,5735
	19/08/2024 09:45:31	GO - MINEIROS - BR-364	Ignição ligada		Status	29	NÃO	-17,4916	-52,5489
	19/08/2024 09:40:31	GO - MINEIROS - BR-364	Ignição ligada		Status	46	NÃO	-17,5087	-52,5378
	19/08/2024 09:35:31	GO - MINEIROS - BR-364	Ignição ligada		Status	46	NÃO	-17,5499	-52,5284
	19/08/2024 09:30:31	GO - MINEIROS - BR-364	Ignição ligada		Status	41	NÃO	-17,5732	-52,5221
	19/08/2024 09:25:31	GO - MINEIROS - BR-364	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-17,5927	-52,4842
	19/08/2024 09:20:31	GO - MINEIROS - BR-364	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-17,6035	-52,4346
	19/08/2024 09:17:34	GO - MINEIROS - BR-364			Posição Normal	48	NÃO	-17,6165	-52,4051
	19/08/2024 09:15:31	GO - MINEIROS - BR-364	Ignição ligada		Status	36	NÃO	-17,6234	-52,3926
	19/08/2024 09:10:31	GO - MINEIROS - BR-364	Ignição ligada		Status	50	NÃO	-17,6443	-52,3676
	19/08/2024 09:09:24	GO - MINEIROS - BR-364			Posição Normal	73	NÃO	-17,6487	-52,3593
	19/08/2024 09:05:31	GO - MINEIROS - BR-364	Ignição ligada		Status	62	NÃO	-17,6706	-52,3293
	19/08/2024 09:00:31	GO - MINEIROS - BR-364	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-17,6643	-52,2726
	19/08/2024 08:55:31	GO - JATAÍ - BR-364	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-17,6723	-52,2186
	19/08/2024 08:50:31	GO - JATAÍ - BR-364	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-17,7112	-52,1754
	19/08/2024 08:45:31	GO - JATAÍ - BR-364	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-17,7460	-52,1293
	19/08/2024 08:40:31	GO - JATAÍ - BR-364	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-17,7841	-52,0857
	19/08/2024 08:35:31	GO - JATAÍ - BR-364	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-17,8113	-52,0341
	19/08/2024 08:30:31	GO - JATAÍ - BR-364	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-17,8158	-51,9784
	19/08/2024 08:25:31	GO - JATAÍ - BR-364	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-17,8438	-51,9250
	19/08/2024 08:20:31	GO - JATAÍ - BR-364	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-17,8695	-51,8802
	19/08/2024 08:20:31	GO - JATAÍ - BR-364	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-17,8696	-51,8802
	19/08/2024 08:18:09	GO - JATAÍ - BR-364			Posição Normal	77	NÃO	-17,8877	-51,8607
	19/08/2024 08:15:31	GO - JATAÍ - BR-364	Ignição ligada		Status	67	NÃO	-17,8999	-51,8355



## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 08:10:31	GO - JATAÍ - BR-364	Ignição ligada		Status	67	NÃO	-17,9075	-51,7965
	19/08/2024 08:05:31	GO - JATAÍ - BR-060	Ignição ligada		Status	48	NÃO	-17,9158	-51,7551
	19/08/2024 08:01:08	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	19/08/2024 08:01:06	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	19/08/2024 08:01:06	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	19/08/2024 08:01:04	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	19/08/2024 08:01:04	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	19/08/2024 08:00:31	GO - JATAÍ - Próx. BR-060	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-17,9174	-51,7220
	19/08/2024 07:59:03	GO - JATAÍ - Próx. BR-060	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-17,9174	-51,7220
	19/08/2024 07:56:21	GO - JATAÍ - Próx. BR-060	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-17,9174	-51,7220
	19/08/2024 07:34:19	GO - JATAÍ - BR-060	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-17,9175	-51,7221
	19/08/2024 07:33:53	GO - JATAÍ - BR-060	06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL:JATAI KM:50951 PREVISAO DE REINICIO DATA:19/08/24 HORA:00:00		Macro		NÃO	-17,9175	-51,7221
	19/08/2024 07:31:02	GO - JATAÍ - BR-060			Posição Normal	63	NÃO	-17,9221	-51,7114
	19/08/2024 07:30:31	GO - JATAÍ - Próx. BR-060	Ignição ligada		Status	60	NÃO	-17,9223	-51,7062
	19/08/2024 07:30:31	GO - JATAÍ - BR-060	Ignição ligada		Status	60	NÃO	-17,9224	-51,7062
	19/08/2024 07:25:30	GO - JATAÍ - BR-060	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-17,8926	-51,6603
	19/08/2024 07:20:30	GO - JATAÍ - BR-060	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-17,8716	-51,6169
	19/08/2024 07:17:36	GO - JATAÍ - BR-060			Posição Normal	78	NÃO	-17,8667	-51,5813
	19/08/2024 07:15:30	GO - JATAÍ - BR-060	Ignição ligada		Status	68	NÃO	-17,8613	-51,5614
	19/08/2024 07:10:30	GO - JATAÍ - BR-060	Ignição ligada		Status	80	NÃO	-17,8490	-51,5009
	19/08/2024 07:05:30	GO - JATAÍ - BR-060	Ignição ligada		Status	65	NÃO	-17,8413	-51,4450
	19/08/2024 07:00:30	GO - RIO VERDE - BR-060	Ignição ligada		Status	80	NÃO	-17,8335	-51,3889
	19/08/2024 06:55:30	GO - RIO VERDE - BR-060	Ignição ligada		Status	66	NÃO	-17,8262	-51,3354
	19/08/2024 06:50:30	GO - RIO VERDE - BR-060	Ignição ligada		Status	81	NÃO	-17,8141	-51,2800
	19/08/2024 06:45:30	GO - RIO VERDE - BR-060	Ignição ligada		Status	82	NÃO	-17,8202	-51,2185
	19/08/2024 06:40:30	GO - RIO VERDE - BR-060	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-17,8175	-51,1569
	19/08/2024 06:37:35	GO - RIO VERDE - BR-060			Posição Normal	76	NÃO	-17,8161	-51,1242
	19/08/2024 06:35:30	GO - RIO VERDE - BR-060	Ignição ligada		Status	57	NÃO	-17,8150	-51,1002
	19/08/2024 06:35:30	GO - RIO VERDE - BR-060	Ignição ligada		Status	57	NÃO	-17,8150	-51,1003
	19/08/2024 06:30:30	GO - RIO VERDE - BR-060	Ignição ligada		Status	57	NÃO	-17,8220	-51,0543
	19/08/2024 06:25:30	GO - RIO VERDE - BR-060	Ignição ligada		Status	65	NÃO	-17,8224	-50,9999
	19/08/2024 06:20:30	GO - RIO VERDE - BR-060	Ignição ligada		Status	46	NÃO	-17,8246	-50,9593

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO




































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)








































Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 06:15:30	GO - RIO VERDE - BR-060	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-17,8047	-50,9223
	19/08/2024 06:10:30	GO - RIO VERDE - BR-060	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-17,7675	-50,8833
	19/08/2024 06:05:30	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Ignição ligada		Status	10	NÃO	-17,7510	-50,8755
	19/08/2024 06:03:44	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desligar Bloqueio		Comando		-		
	19/08/2024 06:03:44	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	19/08/2024 06:03:44	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	19/08/2024 06:03:44	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	19/08/2024 06:03:42	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	19/08/2024 06:03:42	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	19/08/2024 06:02:42	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-17,7512	-50,8755
	19/08/2024 06:00:30	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7513	-50,8756
	19/08/2024 06:00:30	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Botão de aviso de cabine pressionado		Evento	0	NÃO	-17,7513	-50,8756
	19/08/2024 06:00:30	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-17,7513	-50,8756
	19/08/2024 05:56:48	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-17,7512	-50,8755
	19/08/2024 05:56:48	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7512	-50,8755
	19/08/2024 05:51:48	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7512	-50,8755
	19/08/2024 05:51:48	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-17,7512	-50,8755
	19/08/2024 05:46:48	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Ignição ligada		Status	1	NÃO	-17,7520	-50,8752
	19/08/2024 05:46:48	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	1	NÃO	-17,7520	-50,8752
	19/08/2024 05:41:48	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 05:41:48	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 05:36:48	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 05:36:48	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 05:36:42	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 05:36:42	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 05:35:21	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 05:35:21	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 05:34:58	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 05:34:58	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 05:31:48	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 05:26:48	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 05:21:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 05:16:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 05:11:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 05:06:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59  
Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019  
Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 05:01:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 04:56:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 04:51:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 04:46:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 04:41:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 04:36:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 04:31:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 04:26:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7517	-50,8752
	19/08/2024 04:21:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 04:16:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 04:11:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 04:06:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 04:01:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 03:56:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 03:51:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 03:46:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 03:41:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 03:36:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 03:31:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 03:30:28	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desligar Sirene		Comando		-		
	19/08/2024 03:26:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 03:26:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 03:26:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 03:21:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 03:21:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 03:21:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 03:16:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 03:16:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 03:16:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 03:11:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 03:11:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 03:11:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 03:06:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 03:06:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 03:06:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 03:01:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 03:01:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 03:01:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:56:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:56:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:56:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:51:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:51:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:51:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:46:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:46:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:46:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:41:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 02:41:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 02:41:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 02:36:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 02:36:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 02:36:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 02:31:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 02:31:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 02:31:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 02:26:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:26:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:26:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:21:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:21:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:21:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:16:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:16:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:16:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:11:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:11:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:11:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:06:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:06:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:06:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:01:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:01:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 02:01:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 01:56:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 01:56:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 01:56:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 01:51:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 01:51:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 01:51:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 01:46:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 01:46:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 01:46:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 01:41:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 01:41:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 01:41:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 01:36:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 01:36:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 01:36:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 01:31:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 01:31:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 01:31:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 01:26:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 01:26:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 01:26:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 01:21:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 01:21:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 01:21:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 01:16:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 01:16:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 01:16:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 01:16:31	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada	LORA	Status	0	NÃO	-17,7517	-50,8750
	19/08/2024 01:16:31	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado	LORA	Status	0	NÃO	-17,7517	-50,8750
	19/08/2024 01:16:31	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Posição Periódica Lora	LORA	Status	0	NÃO	-17,7517	-50,8750
	19/08/2024 01:11:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 01:11:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 01:11:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 01:06:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 01:06:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 01:06:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 01:01:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752



## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 01:01:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 01:01:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 00:56:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 00:56:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 00:56:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 00:51:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 00:51:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 00:51:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 00:46:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 00:46:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 00:46:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 00:41:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 00:41:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 00:41:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 00:36:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 00:36:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 00:36:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 00:31:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8751
	19/08/2024 00:31:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8751
	19/08/2024 00:31:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8751
	19/08/2024 00:26:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 00:26:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 00:26:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	19/08/2024 00:21:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8751
	19/08/2024 00:21:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8751
	19/08/2024 00:21:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8751
	19/08/2024 00:16:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 00:16:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 00:16:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	19/08/2024 00:11:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8751
	19/08/2024 00:11:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8751
	19/08/2024 00:11:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8751
	19/08/2024 00:06:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 00:06:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 00:06:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 00:01:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	19/08/2024 00:01:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8752

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	19/08/2024 00:01:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 23:56:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8751
	18/08/2024 23:56:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8751
	18/08/2024 23:56:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8751
	18/08/2024 23:51:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	18/08/2024 23:51:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	18/08/2024 23:51:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	18/08/2024 23:46:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8751
	18/08/2024 23:46:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8751
	18/08/2024 23:46:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8751
	18/08/2024 23:41:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 23:41:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 23:41:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 23:36:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 23:36:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 23:36:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 23:31:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 23:31:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 23:31:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 23:26:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 23:26:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 23:26:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 23:21:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 23:21:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 23:21:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 23:16:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 23:16:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 23:16:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 23:11:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 23:11:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 23:11:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 23:06:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 23:06:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 23:06:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 23:01:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7517	-50,8751
	18/08/2024 23:01:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7517	-50,8751
	18/08/2024 23:01:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7517	-50,8751

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO




































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	18/08/2024 22:56:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 22:56:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 22:56:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 22:51:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 22:51:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 22:51:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 22:46:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 22:46:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 22:46:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 22:41:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 22:41:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 22:41:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 22:36:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 22:36:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 22:36:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 22:31:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 22:31:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 22:31:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 22:31:36	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Temporizador 10-10 / 7 hora(s)		Comando		-		
	18/08/2024 22:26:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 22:26:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 22:26:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8752
	18/08/2024 22:21:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	18/08/2024 22:21:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-17,7518	-50,8751
	18/08/2024 22:21:32	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	MENSAGEM IIVRE:VEICULO BLOQUEADO		Macro		-		
	18/08/2024 22:21:32	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	MENSAGEM IIVRE:VEICULO SERA BLOQUEADO		Macro		-		
	18/08/2024 22:21:32	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ligar Bloqueio		Comando		-		
	18/08/2024 22:21:19	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ligar Sirene		Comando		-		
	18/08/2024 22:16:06	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Temporizador 05-05 / 1 hora(s)		Comando		-		
	18/08/2024 22:15:50	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	MENSAGEM IIVRE:REINICIO?		Macro		-		
	18/08/2024 20:15:27	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-17,7518	-50,8753
	18/08/2024 20:11:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 20:09:43	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 20:07:32	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 20:06:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	18/08/2024 20:01:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 20:01:03	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Veículo na Chuva		Status	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 20:01:03	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 19:16:01	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Posição Periódica Lora	LORA	Status	0	NÃO	-17,7517	-50,8750
	18/08/2024 18:44:11	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 18:43:32	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	06 PARADA EM POSTO FISCAL. 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL:RIO VERDE KM:50981 PREVISAO DE REINICIO DATA:18/08/24 HORA:00:00		Macro		NÃO	-17,7519	-50,8752
	18/08/2024 18:41:47	GO - RIO VERDE - Próx. Rodovia BR-060	Ignição ligada		Status	2	NÃO	-17,7520	-50,8752
	18/08/2024 18:36:47	GO - RIO VERDE - BR-060	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-17,7633	-50,8815
	18/08/2024 18:31:47	GO - RIO VERDE - BR-452	Ignição ligada		Status	47	NÃO	-17,7904	-50,8952
	18/08/2024 18:26:47	GO - RIO VERDE - BR-452	Ignição ligada		Status	65	NÃO	-17,8143	-50,8540
	18/08/2024 18:21:47	GO - RIO VERDE - BR-452	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-17,8369	-50,8073
	18/08/2024 18:16:47	GO - RIO VERDE - BR-452	Ignição ligada		Status	67	NÃO	-17,8572	-50,7544
	18/08/2024 18:16:04	GO - RIO VERDE - BR-452			Posição Normal	65	NÃO	-17,8598	-50,7477
	18/08/2024 18:11:47	GO - RIO VERDE - BR-452	Ignição ligada		Status	58	NÃO	-17,8778	-50,7104
	18/08/2024 18:06:47	GO - SANTA HELENA DE GOIÁS - BR-452	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-17,8925	-50,6601
	18/08/2024 18:01:47	GO - SANTA HELENA DE GOIÁS - BR-452	Ignição ligada		Status	63	NÃO	-17,9147	-50,6140
	18/08/2024 17:56:47	GO - SANTA HELENA DE GOIÁS - BR-452	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-17,9252	-50,5646
	18/08/2024 17:55:03	GO - SANTA HELENA DE GOIÁS - BR-452			Posição Normal	44	NÃO	-17,9312	-50,5502
	18/08/2024 17:51:47	GO - SANTA HELENA DE GOIÁS - BR-452	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-17,9422	-50,5240
	18/08/2024 17:51:47	GO - SANTA HELENA DE GOIÁS - BR-452	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-17,9423	-50,5241
	18/08/2024 17:46:47	GO - RIO VERDE - BR-452	Ignição ligada		Status	47	NÃO	-17,9643	-50,4827
	18/08/2024 17:46:47	GO - RIO VERDE - BR-452	Ignição ligada		Status	47	SIM	-17,9643	-50,4828
	18/08/2024 17:41:47	GO - MAURILÂNDIA - BR-452	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-17,9833	-50,4333
	18/08/2024 17:41:27	GO - MAURILÂNDIA - BR-452			Posição Normal	68	NÃO	-17,9849	-50,4302
	18/08/2024 17:36:47	GO - MAURILÂNDIA - BR-452	Ignição ligada		Status	58	NÃO	-18,0009	-50,3857
	18/08/2024 17:31:47	GO - MAURILÂNDIA - BR-452	Ignição ligada		Status	43	NÃO	-18,0179	-50,3424
	18/08/2024 17:31:43	GO - MAURILÂNDIA - BR-452			Posição Normal	46	NÃO	-18,0181	-50,3420
	18/08/2024 17:28:40	GO - MAURILÂNDIA - BR-452			Posição Normal	66	NÃO	-18,0284	-50,3165
	18/08/2024 17:26:47	GO - MAURILÂNDIA - BR-452	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-18,0335	-50,2990
	18/08/2024 17:26:47	GO - MAURILÂNDIA - BR-452	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-18,0335	-50,2990
	18/08/2024 17:21:47	GO - MAURILÂNDIA - BR-452	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-18,0489	-50,2456
	18/08/2024 17:16:47	GO - PORTEIRÃO - Próx. BR-452	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-18,0494	-50,1957
	18/08/2024 17:11:47	GO - GOIATUBA - BR-452	Ignição ligada		Status	66	NÃO	-18,0712	-50,1456
	18/08/2024 17:08:49	GO - GOIATUBA - BR-452			Posição Normal	72	NÃO	-18,0853	-50,1145

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	18/08/2024 17:06:47	GO - GOIATUBA - Próx. BR-452	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-18,0933	-50,0927
	18/08/2024 17:06:47	GO - GOIATUBA - BR-452	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-18,0935	-50,0928
	18/08/2024 17:01:47	GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452	Ignição ligada		Status	68	NÃO	-18,1145	-50,0388
	18/08/2024 17:01:47	GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452	Ignição ligada		Status	68	SIM	-18,1146	-50,0389
	18/08/2024 16:56:47	GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-18,1348	-49,9852
	18/08/2024 16:56:47	GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452	Ignição ligada		Status	79	SIM	-18,1348	-49,9852
	18/08/2024 16:51:47	GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-18,1592	-49,9317
	18/08/2024 16:51:47	GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452	Ignição ligada		Status	75	SIM	-18,1592	-49,9318
	18/08/2024 16:46:47	GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-18,1889	-49,8791
	18/08/2024 16:46:14	GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452	Ignição ligada		Status	70	NÃO	-18,1920	-49,8736
	18/08/2024 16:41:47	GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-18,1957	-49,8258
	18/08/2024 16:41:47	GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-18,1957	-49,8259
	18/08/2024 16:38:22	GO - BOM JESUS DE GOIÁS - Próx. BR-452			Posição Normal	66	NÃO	-18,1972	-49,7858
	18/08/2024 16:36:47	GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452	Ignição ligada		Status	21	NÃO	-18,1995	-49,7758
	18/08/2024 16:31:47	GO - ITUMBIARA - BR-452	Ignição ligada		Status	15	NÃO	-18,2216	-49,7417
	18/08/2024 16:30:42	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	18/08/2024 16:30:41	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	18/08/2024 16:30:41	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	18/08/2024 16:30:41	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	18/08/2024 16:30:41	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	18/08/2024 16:29:31	GO - ITUMBIARA - BR-452			Posição Normal	75	NÃO	-18,2316	-49,7293
	18/08/2024 16:26:47	GO - ITUMBIARA - BR-452	Ignição ligada		Status	40	NÃO	-18,2437	-49,7027
	18/08/2024 16:26:47	GO - ITUMBIARA - BR-452	Ignição ligada		Status	40	NÃO	-18,2438	-49,7027
	18/08/2024 16:21:47	GO - BOM JESUS DE GOIÁS - Próx. BR-452	Ignição ligada		Status	36	NÃO	-18,2588	-49,6698
	18/08/2024 16:21:47	GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452	Ignição ligada		Status	36	SIM	-18,2589	-49,6699
	18/08/2024 16:16:47	GO - BOM JESUS DE GOIÁS - Próx. BR-452	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-18,2793	-49,6250
	18/08/2024 16:16:47	GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452	Ignição ligada		Status	73	SIM	-18,2795	-49,6250
	18/08/2024 16:11:47	GO - ITUMBIARA - BR-452	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-18,3017	-49,5783
	18/08/2024 16:11:47	GO - ITUMBIARA - BR-452	Ignição ligada		Status	73	SIM	-18,3017	-49,5784
	18/08/2024 16:06:47	GO - ITUMBIARA - BR-452	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-18,3030	-49,5208
	18/08/2024 16:06:47	GO - ITUMBIARA - BR-452	Ignição ligada		Status	72	SIM	-18,3030	-49,5209
	18/08/2024 16:01:47	GO - ITUMBIARA - Próx. BR-452	Ignição ligada		Status	58	NÃO	-18,3230	-49,4737
	18/08/2024 16:01:47	GO - ITUMBIARA - BR-452	Ignição ligada		Status	58	SIM	-18,3231	-49,4738
	18/08/2024 15:56:47	GO - ITUMBIARA - BR-452	Ignição ligada		Status	61	NÃO	-18,3417	-49,4267
	18/08/2024 15:56:47	GO - ITUMBIARA - BR-452	Ignição ligada		Status	61	SIM	-18,3418	-49,4268
	18/08/2024 15:52:26	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		



## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO
































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	18/08/2024 15:52:26	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	18/08/2024 15:52:26	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	18/08/2024 15:52:26	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	18/08/2024 15:52:24	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	18/08/2024 15:51:47	GO - ITUMBIARA - Próx. BR-452	Ignição ligada		Status	59	NÃO	-18,3575	-49,3758
	18/08/2024 15:51:47	GO - ITUMBIARA - BR-452	Ignição ligada		Status	59	SIM	-18,3576	-49,3759
	18/08/2024 15:50:25	GO - ITUMBIARA - Próx. BR-452	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-18,3613	-49,3712
	18/08/2024 15:46:47	GO - ITUMBIARA - Próx. BR-452	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,3613	-49,3712
	18/08/2024 15:46:47	GO - ITUMBIARA - BR-452	Ignição ligada		Status	0	SIM	-18,3614	-49,3713
	18/08/2024 15:42:45	GO - ITUMBIARA - Próx. BR-452	06 PARADA EM POSTO FISCAL. 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL:ITUMBIARA KM:50922 PREVISAO DE REINICIO DATA:18/08/24 HORA:00:00		Macro		NÃO	-18,3613	-49,3712
	18/08/2024 15:41:47	GO - ITUMBIARA - Próx. BR-452	Ignição ligada		Status	36	NÃO	-18,3622	-49,3708
	18/08/2024 15:41:47	GO - ITUMBIARA - BR-452	Ignição ligada		Status	36	SIM	-18,3622	-49,3709
	18/08/2024 15:36:47	GO - ITUMBIARA - BR-154	Ignição ligada		Status	34	NÃO	-18,3918	-49,3349
	18/08/2024 15:31:47	GO - ITUMBIARA - Próx. BR-154	Ignição ligada		Status	39	NÃO	-18,3984	-49,2996
	18/08/2024 15:26:47	GO - ITUMBIARA - BR-154	Ignição ligada		Status	66	NÃO	-18,3718	-49,2619
	18/08/2024 15:21:47	GO - ITUMBIARA - Próx. Via Expressa Júlio Borges de Souza	Ignição ligada		Status	21	NÃO	-18,3579	-49,2159
	18/08/2024 15:16:47	GO - ITUMBIARA - Próx. BR-153	Ignição ligada		Status	24	NÃO	-18,3739	-49,2113
	18/08/2024 15:11:47	GO - ITUMBIARA - BR-153	Ignição ligada		Status	58	NÃO	-18,4103	-49,1963
	18/08/2024 15:07:46	MG - ARAPORÃ - BR-153			Posição Normal	71	NÃO	-18,4453	-49,1877
	18/08/2024 15:06:47	MG - ARAPORÃ - Próx. BR-153	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-18,4563	-49,1878
	18/08/2024 15:06:47	MG - ARAPORÃ - BR-153	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-18,4564	-49,1879
	18/08/2024 15:04:00	MG - ARAPORÃ - BR-153			Posição Normal	70	NÃO	-18,4863	-49,1886
	18/08/2024 15:01:46	MG - ARAPORÃ - BR-153	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-18,5117	-49,1891
	18/08/2024 14:59:05	MG - ARAPORÃ - BR-153			Posição Normal	70	NÃO	-18,5369	-49,1928
	18/08/2024 14:56:46	MG - CENTRALINA - BR-153	Ignição ligada		Status	81	NÃO	-18,5628	-49,1937
	18/08/2024 14:56:46	MG - CENTRALINA - BR-153	Ignição ligada		Status	81	NÃO	-18,5628	-49,1938
	18/08/2024 14:51:46	MG - CENTRALINA - Próx. BR-153	Ignição ligada		Status	61	NÃO	-18,6195	-49,1903
	18/08/2024 14:51:46	MG - CENTRALINA - BR-153	Ignição ligada		Status	61	SIM	-18,6197	-49,1905
	18/08/2024 14:48:07	MG - CENTRALINA - BR-153	Ignição ligada		Status	67	NÃO	-18,6542	-49,1705
	18/08/2024 14:46:46	MG - CENTRALINA - Próx. BR-153	Ignição ligada		Status	70	NÃO	-18,6675	-49,1628
	18/08/2024 14:46:46	MG - CENTRALINA - BR-153	Ignição ligada		Status	70	NÃO	-18,6675	-49,1629
	18/08/2024 14:41:46	MG - CANÁPOLIS - Próx. BR-153	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,7042	-49,1418

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO





































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	18/08/2024 14:38:06	MG - CANÁPOLIS - BR-153			Posição Normal	77	NÃO	-18,7092	-49,1386
	18/08/2024 14:36:46	MG - CANÁPOLIS - BR-153	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-18,7186	-49,1265
	18/08/2024 14:31:46	MG - CANÁPOLIS - Próx. BR-153	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-18,7530	-49,0803
	18/08/2024 14:31:46	MG - CANÁPOLIS - BR-153	Ignição ligada		Status	76	SIM	-18,7531	-49,0804
	18/08/2024 14:26:46	MG - CANÁPOLIS - Próx. BR-153	Ignição ligada		Status	81	NÃO	-18,7912	-49,0843
	18/08/2024 14:26:46	MG - CANÁPOLIS - BR-153	Ignição ligada		Status	81	SIM	-18,7912	-49,0844
	18/08/2024 14:21:46	MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - Próx. BR-153	Ignição ligada		Status	67	NÃO	-18,8400	-49,0925
	18/08/2024 14:21:46	MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-153	Ignição ligada		Status	67	SIM	-18,8400	-49,0926
	18/08/2024 14:16:46	MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-153	Ignição ligada		Status	31	NÃO	-18,8716	-49,0621
	18/08/2024 14:11:46	MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365	Ignição ligada		Status	67	NÃO	-18,8823	-49,0251
	18/08/2024 14:06:46	MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-18,8791	-48,9736
	18/08/2024 14:01:46	MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365	Ignição ligada		Status	63	NÃO	-18,8771	-48,9215
	18/08/2024 14:01:34	MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365			Posição Normal	56	NÃO	-18,8770	-48,9195
	18/08/2024 13:56:46	MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365	Ignição ligada		Status	68	NÃO	-18,8740	-48,8732
	18/08/2024 13:56:46	MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365	Ignição ligada		Status	68	NÃO	-18,8741	-48,8733
	18/08/2024 13:51:46	MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-18,8492	-48,8247
	18/08/2024 13:50:35	MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365			Posição Normal	68	NÃO	-18,8499	-48,8101
	18/08/2024 13:46:46	MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-18,8578	-48,7732
	18/08/2024 13:46:46	MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-18,8579	-48,7732
	18/08/2024 13:41:46	MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-18,8863	-48,7220
	18/08/2024 13:41:46	MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365	Ignição ligada		Status	76	SIM	-18,8864	-48,7221
	18/08/2024 13:37:50	MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365			Posição Normal	54	NÃO	-18,8916	-48,6793
	18/08/2024 13:36:46	MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365	Botão de aviso de cabine pressionado		Evento	71	NÃO	-18,8911	-48,6683
	18/08/2024 13:36:46	MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-18,8911	-48,6683
	18/08/2024 13:34:29	MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-18,8917	-48,6408
	18/08/2024 13:29:29	MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365	Ignição ligada		Status	70	NÃO	-18,8648	-48,5897
	18/08/2024 13:27:44	MG - UBERLÂNDIA - BR-365			Posição Normal	59	NÃO	-18,8664	-48,5733
	18/08/2024 13:24:29	MG - UBERLÂNDIA - BR-365	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-18,8727	-48,5388
	18/08/2024 13:24:29	MG - UBERLÂNDIA - BR-365	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-18,8727	-48,5389
	18/08/2024 13:19:29	MG - UBERLÂNDIA - BR-365	Ignição ligada		Status	62	NÃO	-18,8813	-48,4903
	18/08/2024 13:14:29	MG - UBERLÂNDIA - BR-365	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-18,8896	-48,4382
	18/08/2024 13:09:29	MG - UBERLÂNDIA	Ignição ligada		Status	3	NÃO	-18,8946	-48,4195
	18/08/2024 13:07:01	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	18/08/2024 13:07:00	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	18/08/2024 13:07:00	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	18/08/2024 13:07:00	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO


































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	18/08/2024 13:06:59	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	18/08/2024 13:06:36	MG - UBERLÂNDIA	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-18,8948	-48,4194
	18/08/2024 13:04:58	MG - UBERLÂNDIA	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-18,8948	-48,4194
	18/08/2024 12:55:42	MG - UBERLÂNDIA			Posição Normal	0	NÃO	-18,8948	-48,4195
	18/08/2024 12:45:43	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desligar Sirene		Comando		-		
	18/08/2024 12:44:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,8948	-48,4195
	18/08/2024 12:44:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,8948	-48,4195
	18/08/2024 12:39:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,8948	-48,4195
	18/08/2024 12:39:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,8948	-48,4195
	18/08/2024 12:34:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,8948	-48,4194
	18/08/2024 12:34:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,8948	-48,4194
	18/08/2024 12:29:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,8948	-48,4194
	18/08/2024 12:29:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,8948	-48,4194
	18/08/2024 12:24:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,8948	-48,4194
	18/08/2024 12:24:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,8948	-48,4194
	18/08/2024 12:19:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,8947	-48,4194
	18/08/2024 12:19:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,8947	-48,4194
	18/08/2024 12:14:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,8947	-48,4194
	18/08/2024 12:14:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,8947	-48,4194
	18/08/2024 12:09:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,8947	-48,4194
	18/08/2024 12:09:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,8947	-48,4194
	18/08/2024 12:04:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,8947	-48,4194
	18/08/2024 12:04:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,8947	-48,4194
	18/08/2024 11:59:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,8947	-48,4194
	18/08/2024 11:59:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,8947	-48,4194
	18/08/2024 11:54:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,8947	-48,4194
	18/08/2024 11:54:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,8947	-48,4194
	18/08/2024 11:49:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,8948	-48,4194
	18/08/2024 11:49:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,8948	-48,4194
	18/08/2024 11:46:02	MG - UBERLÂNDIA	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-18,8948	-48,4194
	18/08/2024 11:46:02	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,8948	-48,4194
	18/08/2024 11:46:02	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,8948	-48,4194
	18/08/2024 11:45:25	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-18,8947	-48,4195

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	18/08/2024 11:45:25	MG - UBERLÂNDIA	06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL:UBERLANDIA KM:50990 PREVISAO DE REINICIO DATA:18/08/24 HORA:00:00		Macro		NÃO	-18,8947	-48,4195
	18/08/2024 11:44:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,8947	-48,4195
	18/08/2024 11:44:29	MG - UBERLÂNDIA	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,8947	-48,4195
	18/08/2024 11:44:29	MG - UBERLÂNDIA	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,8947	-48,4195
	18/08/2024 11:39:29	MG - UBERLÂNDIA - BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	83	NÃO	-18,8935	-48,4114
	18/08/2024 11:39:29	MG - UBERLÂNDIA - BR-365	Ignição ligada		Status	83	NÃO	-18,8935	-48,4114
	18/08/2024 11:39:29	MG - UBERLÂNDIA - BR-365	A sirene está ligada		Status	83	NÃO	-18,8935	-48,4114
	18/08/2024 11:34:29	MG - UBERLÂNDIA - BR-365	A sirene está ligada		Status	49	NÃO	-18,8994	-48,3699
	18/08/2024 11:34:29	MG - UBERLÂNDIA - BR-365	Ignição ligada		Status	49	NÃO	-18,8994	-48,3699
	18/08/2024 11:34:29	MG - UBERLÂNDIA - BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	49	NÃO	-18,8994	-48,3699
	18/08/2024 11:31:18	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração		Desligar Bloqueio	Comando		-		
	18/08/2024 11:29:29	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	O veículo está bloqueado		Status	20	NÃO	-18,9019	-48,3388
	18/08/2024 11:29:29	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	A sirene está ligada		Alerta de Software	20	NÃO	-18,9019	-48,3388
	18/08/2024 11:29:29	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	Botão de aviso de cabine pressionado		Evento	20	NÃO	-18,9019	-48,3388
	18/08/2024 11:29:29	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	A sirene está ligada		Status	20	NÃO	-18,9019	-48,3388
	18/08/2024 11:29:29	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	Ignição ligada		Status	20	NÃO	-18,9019	-48,3388
	18/08/2024 11:28:52	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração		Habilitar sensor de porta do motorista	Comando		-		
	18/08/2024 11:28:52	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração		Habilitar sensor de violação de painel	Comando		-		
	18/08/2024 11:28:52	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração		Habilitar sensor de porta do carona	Comando		-		
	18/08/2024 11:28:52	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração		Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú	Comando		-		
	18/08/2024 11:28:52	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração		Habilitar sensor de desengate	Comando		-		
	18/08/2024 11:28:10	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:28:10	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:27:16	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:27:16	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:27:16	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:27:16	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:27:16	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:27:16	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:27:13	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8988	-48,3387

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

































Legenda:

 Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

 Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

 Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	18/08/2024 11:27:13	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:27:13	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:27:13	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:24:31	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:24:31	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:24:31	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:24:31	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:24:31	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:23:52	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:23:52	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:23:52	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:23:52	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:23:40	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	05 PARADA PARA ALIMENTACAO 05 PARADA PARA ALIMENTACAO: LOCAL:UBERLANDIA KM:50999 PREVISAO DE REINICIO DATA:10/08/24 HORA:00:00		Macro		NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:23:36	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:23:36	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,8988	-48,3387
	18/08/2024 11:18:36	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	A sirene está ligada		Alerta de Software	15	NÃO	-18,8960	-48,3385
	18/08/2024 11:18:36	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	Ignição ligada		Status	15	NÃO	-18,8960	-48,3385
	18/08/2024 11:18:36	MG - UBERLÂNDIA - Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza	A sirene está ligada		Status	15	NÃO	-18,8960	-48,3385
	18/08/2024 11:14:42	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365			Posição Normal	22	NÃO	-18,9058	-48,3321
	18/08/2024 11:14:42	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	22	NÃO	-18,9058	-48,3321
	18/08/2024 11:13:36	MG - UBERLÂNDIA - Rodoanel Ayrton Senna	A sirene está ligada		Status	51	NÃO	-18,9013	-48,3273
	18/08/2024 11:13:36	MG - UBERLÂNDIA - Rodoanel Ayrton Senna	Ignição ligada		Status	51	NÃO	-18,9013	-48,3273
	18/08/2024 11:08:56	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Temporizador 10-10		Comando		-		
	18/08/2024 11:08:36	MG - UBERLÂNDIA - Rodoanel Ayrton Senna	Ignição ligada		Status	30	NÃO	-18,8752	-48,3128
	18/08/2024 11:08:36	MG - UBERLÂNDIA - Rodoanel Ayrton Senna	A sirene está ligada		Status	30	NÃO	-18,8752	-48,3128
	18/08/2024 11:08:36	MG - UBERLÂNDIA - Rodoanel Ayrton Senna	A sirene está ligada		Alerta de Software	30	NÃO	-18,8752	-48,3128
	18/08/2024 11:03:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	A sirene está ligada		Alerta de Software	26	NÃO	-18,8636	-48,2957
	18/08/2024 11:03:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	A sirene está ligada		Status	26	NÃO	-18,8636	-48,2957
	18/08/2024 11:03:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	Ignição ligada		Status	26	NÃO	-18,8636	-48,2957
	18/08/2024 11:01:31	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-18,8648	-48,2966
	18/08/2024 11:01:31	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-18,8648	-48,2966
	18/08/2024 11:01:12	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		



## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO


































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	18/08/2024 11:01:11	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	18/08/2024 11:01:11	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desligar Bloqueio		Comando		-		
	18/08/2024 11:01:10	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	18/08/2024 11:01:10	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	18/08/2024 11:01:09	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	18/08/2024 11:00:42	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:		Macro		NÃO	-18,8647	-48,2966
	18/08/2024 11:00:42	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-18,8647	-48,2966
	18/08/2024 11:00:07	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8648	-48,2966
	18/08/2024 11:00:07	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-18,8648	-48,2966
	18/08/2024 11:00:07	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,8648	-48,2966
	18/08/2024 10:58:40	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ligar Bloqueio		Comando		-		
	18/08/2024 10:58:40	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	MENSAGEM IIVRE:VEICULO BLOQUEADO		Macro		-		
	18/08/2024 10:58:40	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	MENSAGEM IIVRE:VEICULO SERA BLOQUEADO		Macro		-		
	18/08/2024 10:58:39	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ligar Sirene		Comando		-		
	18/08/2024 10:58:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8648	-48,2966
	18/08/2024 10:53:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8648	-48,2966
	18/08/2024 10:53:20	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Temporizador 05-05		Comando		-		
	18/08/2024 10:53:09	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	MENSAGEM IIVRE:REINICIO?		Macro		-		
	18/08/2024 10:48:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8648	-48,2966
	18/08/2024 10:43:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8648	-48,2966
	18/08/2024 10:38:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8648	-48,2966
	18/08/2024 10:33:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8648	-48,2966
	18/08/2024 10:28:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8648	-48,2966
	18/08/2024 10:23:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8648	-48,2967
	18/08/2024 10:18:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8647	-48,2966
	18/08/2024 10:13:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8647	-48,2966
	18/08/2024 10:08:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8647	-48,2967
	18/08/2024 10:03:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8647	-48,2967
	18/08/2024 10:02:51	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8647	-48,2967
	18/08/2024 10:02:51	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	Tempo de veículo parado excedido		Evento	0	NÃO	-18,8647	-48,2967
	18/08/2024 09:58:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8647	-48,2967
	18/08/2024 09:53:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8648	-48,2967
	18/08/2024 09:48:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8648	-48,2967

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	18/08/2024 09:43:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8648	-48,2967
	18/08/2024 09:38:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8648	-48,2967
	18/08/2024 09:33:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8648	-48,2966
	18/08/2024 09:28:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8648	-48,2967
	18/08/2024 09:23:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8648	-48,2967
	18/08/2024 09:18:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8648	-48,2967
	18/08/2024 09:13:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8648	-48,2967
	18/08/2024 09:08:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8647	-48,2966
	18/08/2024 09:03:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8647	-48,2965
	18/08/2024 09:03:32	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8647	-48,2965
	18/08/2024 09:03:32	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-18,8647	-48,2965
	18/08/2024 09:00:53	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8644	-48,2968
	18/08/2024 09:00:53	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-18,8644	-48,2968
	18/08/2024 08:58:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8644	-48,2968
	18/08/2024 08:53:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8644	-48,2968
	18/08/2024 08:48:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8644	-48,2968
	18/08/2024 08:46:37	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8644	-48,2968
	18/08/2024 08:46:37	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-18,8644	-48,2968
	18/08/2024 08:44:14	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8644	-48,2967
	18/08/2024 08:44:14	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-18,8644	-48,2967
	18/08/2024 08:43:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8644	-48,2967
	18/08/2024 08:38:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8644	-48,2968
	18/08/2024 08:33:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8644	-48,2968
	18/08/2024 08:28:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8644	-48,2968
	18/08/2024 08:28:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	0	NÃO	-18,8644	-48,2968
	18/08/2024 08:23:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8644	-48,2968
	18/08/2024 08:21:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	Tempo de veículo parado excedido		Evento	0	NÃO	-18,8644	-48,2968
	18/08/2024 08:21:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,8644	-48,2968
	18/08/2024 08:18:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	0	NÃO	-18,8644	-48,2968
	18/08/2024 08:03:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	0	NÃO	-18,8644	-48,2968
	18/08/2024 07:27:29	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-18,8643	-48,2968
	18/08/2024 07:24:07	MG - UBERLÂNDIA - Rua Odorico Luiz de Oliveira	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-18,8644	-48,2966
	18/08/2024 07:22:19	MG - UBERLÂNDIA - Rua Odorico Luiz de Oliveira	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-18,8644	-48,2966
	18/08/2024 07:21:45	MG - UBERLÂNDIA - Rua Odorico Luiz de Oliveira	06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL:UBERLANDIA KM:50905 PREVISAO DE REINICIO DATA:10/08/24 HORA:00:00		Macro		NÃO	-18,8644	-48,2966

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	18/08/2024 07:18:36	MG - UBERLÂNDIA - Próx. Rua Odorico Luiz de Oliveira	Ignição ligada		Status	27	NÃO	-18,8651	-48,2978
	18/08/2024 07:13:36	MG - UBERLÂNDIA - Avenida José Andraus Gassani	Ignição ligada		Status	40	NÃO	-18,8747	-48,3015
	18/08/2024 07:08:36	MG - UBERLÂNDIA - Rodoanel Ayrton Senna	Ignição ligada		Status	48	NÃO	-18,8862	-48,3170
	18/08/2024 07:03:36	MG - UBERLÂNDIA - BR-365	Ignição ligada		Status	21	NÃO	-18,9056	-48,3389
	18/08/2024 07:01:43	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desligar Bloqueio		Comando		-		
	18/08/2024 06:58:36	MG - UBERLÂNDIA - BR-365	Ignição ligada		Status	16	NÃO	-18,9026	-48,3479
	18/08/2024 06:58:36	MG - UBERLÂNDIA - BR-365	O veículo está bloqueado		Status	16	NÃO	-18,9026	-48,3479
	18/08/2024 06:55:16	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	18/08/2024 06:55:14	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	18/08/2024 06:55:14	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	18/08/2024 06:55:14	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	18/08/2024 06:55:13	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	18/08/2024 06:54:43	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 06:53:37	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 06:53:37	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 06:53:37	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 06:52:23	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 06:52:23	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 06:52:23	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 06:49:39	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 06:49:39	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 06:49:39	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 06:47:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 06:47:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 06:42:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-18,9023	-48,3537
	18/08/2024 06:42:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3537
	18/08/2024 06:42:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3537
	18/08/2024 06:42:14	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3537
	18/08/2024 06:42:14	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3537
	18/08/2024 06:37:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 06:37:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 06:37:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 06:36:03	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 06:36:03	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 06:31:03	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	18/08/2024 06:31:03	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 06:31:03	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 06:26:04	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 06:26:04	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 06:26:04	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 06:22:27	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 06:22:27	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 06:22:27	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 06:18:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 06:18:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 06:13:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 06:13:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 06:11:12	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 06:11:12	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 06:08:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 06:06:25	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desligar Sirene		Comando	-	-	-	-
	18/08/2024 06:03:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 06:03:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:58:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:58:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:58:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:53:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:53:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:48:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:48:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:48:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:43:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:43:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:38:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:38:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:38:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:33:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:33:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:28:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:28:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:28:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:23:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	18/08/2024 05:23:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:18:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:18:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:18:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:13:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:13:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:08:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:08:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:08:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:03:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 05:03:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:58:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:58:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:58:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:53:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:53:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:48:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:48:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:48:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:43:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:43:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:38:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:38:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:38:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:33:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:33:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:28:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:28:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:28:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:23:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:23:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:18:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:18:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:18:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:13:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:13:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 04:08:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536






## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	18/08/2024 04:08:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 04:08:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 04:03:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 04:03:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 03:58:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 03:58:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 03:58:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 03:53:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 03:53:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 03:48:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:48:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:48:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:43:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:43:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:38:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:38:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:38:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:33:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:33:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:28:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:28:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:28:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:23:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:23:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:18:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:18:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:18:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:13:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:13:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:08:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:08:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:08:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:03:27	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:03:27	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:03:27	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Botão de aviso de cabine pressionado		Evento	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:03:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 03:03:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	18/08/2024 02:58:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 02:58:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 02:58:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 02:53:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 02:53:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 02:48:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 02:48:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 02:48:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 02:43:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 02:43:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 02:38:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 02:38:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 02:38:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 02:33:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 02:33:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 02:28:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 02:28:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 02:28:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 02:23:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 02:23:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 02:18:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 02:18:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 02:18:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 02:13:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 02:13:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 02:13:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 02:08:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 02:08:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 02:08:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 02:03:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 02:03:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 01:58:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3535
	18/08/2024 01:58:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3535
	18/08/2024 01:58:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3535
	18/08/2024 01:53:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3535
	18/08/2024 01:53:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3535
	18/08/2024 01:48:26	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Temporizador 10-10 / 5 hora(s)		Comando	-	-	-	-

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	18/08/2024 01:48:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3535
	18/08/2024 01:48:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3535
	18/08/2024 01:48:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3535
	18/08/2024 01:43:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 01:43:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 01:38:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 01:38:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 01:38:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 01:37:15	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ligar Sirene		Comando	-	-	-	-
	18/08/2024 01:33:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 01:33:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 01:31:55	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Temporizador 05-05 / 1 hora(s)		Comando	-	-	-	-
	18/08/2024 01:31:47	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	MENSAGEM IIVRE:REINICIO?		Macro	-	-	-	-
	18/08/2024 01:28:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 01:28:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 01:28:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 01:23:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 01:23:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 01:18:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 01:18:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 01:18:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 01:13:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 01:13:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 01:08:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 01:08:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 01:08:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 01:03:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 01:03:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 00:58:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 00:58:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 00:58:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 00:53:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 00:53:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	18/08/2024 00:48:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 00:48:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 00:48:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	18/08/2024 00:43:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 00:43:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 00:38:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 00:38:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 00:38:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 00:33:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 00:33:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 00:28:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3535
	18/08/2024 00:28:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3535
	18/08/2024 00:28:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3535
	18/08/2024 00:23:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3535
	18/08/2024 00:23:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3535
	18/08/2024 00:18:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 00:18:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 00:18:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 00:13:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 00:13:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 00:08:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 00:08:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 00:08:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 00:03:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	18/08/2024 00:03:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 23:58:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 23:58:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 23:58:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 23:53:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	17/08/2024 23:53:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	17/08/2024 23:48:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	17/08/2024 23:48:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	17/08/2024 23:48:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	17/08/2024 23:43:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	17/08/2024 23:43:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3536
	17/08/2024 23:38:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 23:38:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 23:38:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 23:33:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 23:33:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 23:28:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 23:28:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 23:28:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 23:23:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 23:23:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 23:18:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 23:18:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 23:18:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 23:13:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 23:13:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 23:08:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 23:08:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 23:08:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 23:03:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 23:03:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:58:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:58:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:58:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:53:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:53:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:48:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:48:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:48:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:44:13	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:44:13	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:44:13	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:43:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:43:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:43:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:40:23	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:40:23	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:40:23	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:40:23	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:38:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:38:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:38:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:33:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536



## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 22:33:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:28:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:28:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:28:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:23:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:23:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:23:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:18:24	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:18:24	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:18:24	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:18:24	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:18:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:18:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:18:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:14:22	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado	LORA	Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3535
	17/08/2024 22:14:22	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Posição Periódica Lora	LORA	Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3535
	17/08/2024 22:14:22	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada	LORA	Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3535
	17/08/2024 22:14:22	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada	LORA	Status	0	NÃO	-18,9023	-48,3535
	17/08/2024 22:13:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:13:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:13:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:13:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:09:54	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:09:54	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:09:54	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:09:54	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:08:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:08:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:08:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:08:15	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:06:38	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:06:38	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:01:50	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:01:50	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:01:50	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:01:38	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:01:38	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-18,9024	-48,3536

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)








































Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 22:01:38	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 22:01:38	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:58:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:58:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:58:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:58:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:56:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:56:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:56:26	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:53:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:53:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:48:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:48:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:48:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:43:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:43:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:38:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:38:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:38:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:33:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:33:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:28:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:28:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:28:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:23:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:23:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:18:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:18:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:18:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:13:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:13:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:13:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:08:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:08:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:08:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9024	-48,3536
	17/08/2024 21:03:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 21:03:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9025	-48,3536

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59  
Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019  
Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 21:03:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:59:44	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:59:44	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:59:44	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:59:44	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:58:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:58:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:58:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:58:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:58:16	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365			Posição Normal	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:53:58	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:53:58	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:53:58	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:53:58	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:53:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:53:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:50:57	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:50:57	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:50:57	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:50:57	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:48:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:48:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:48:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:48:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:48:46	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:45:01	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:45:01	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:45:01	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:45:01	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:45:01	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:41:44	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:41:44	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:41:44	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:41:44	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:40:35	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ligar Bloqueio		Comando		-		
	17/08/2024 20:40:33	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	MENSAGEM IIVRE:VEICULO BLOQUEADO		Macro		-		
	17/08/2024 20:39:52	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 20:39:52	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:39:52	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:39:52	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:39:52	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:39:37	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:39:37	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:39:37	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:39:37	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
			10 PERNOITE 10 PERNOITE: LOCAL:UBERLAMDIA PREVISAO DE REINICIO DATA:18/08/24 HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:39:12	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365							
	17/08/2024 20:39:12	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:36:25	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:36:25	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:36:25	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,9025	-48,3536
	17/08/2024 20:31:25	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	Ignição ligada		Status	14	NÃO	-18,9023	-48,3515
	17/08/2024 20:31:25	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Status	14	NÃO	-18,9023	-48,3515
	17/08/2024 20:31:25	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	14	NÃO	-18,9023	-48,3515
	17/08/2024 20:26:25	MG - UBERLÂNDIA - Avenida Juscelino Kubitschek	A sirene está ligada		Alerta de Software	50	NÃO	-18,9055	-48,3237
	17/08/2024 20:26:25	MG - UBERLÂNDIA - Avenida Juscelino Kubitschek	A sirene está ligada		Status	50	NÃO	-18,9055	-48,3237
	17/08/2024 20:26:25	MG - UBERLÂNDIA - Avenida Juscelino Kubitschek	Ignição ligada		Status	50	NÃO	-18,9055	-48,3237
	17/08/2024 20:21:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-365	Ignição ligada		Status	53	NÃO	-18,9049	-48,2899
	17/08/2024 20:21:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-365	A sirene está ligada		Status	53	NÃO	-18,9049	-48,2899
	17/08/2024 20:21:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-365	A sirene está ligada		Alerta de Software	53	NÃO	-18,9049	-48,2899
	17/08/2024 20:16:25	MG - UBERLÂNDIA - 620	A sirene está ligada		Alerta de Software	14	NÃO	-18,8837	-48,2662
	17/08/2024 20:16:25	MG - UBERLÂNDIA - 620	Ignição ligada		Status	14	NÃO	-18,8837	-48,2662
	17/08/2024 20:16:25	MG - UBERLÂNDIA - 620	A sirene está ligada		Status	14	NÃO	-18,8837	-48,2662
	17/08/2024 20:14:14	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	A sirene está ligada	LORA	Status	41	NÃO	-18,8897	-48,2577
	17/08/2024 20:14:14	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	Ignição ligada	LORA	Status	41	NÃO	-18,8897	-48,2577
	17/08/2024 20:14:14	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	Posição Periódica Lora	LORA	Status	41	NÃO	-18,8897	-48,2577
	17/08/2024 20:11:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	54	NÃO	-18,8998	-48,2407
	17/08/2024 20:11:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	Ignição ligada		Status	54	NÃO	-18,8998	-48,2407
	17/08/2024 20:11:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	A sirene está ligada		Status	54	NÃO	-18,8998	-48,2407
	17/08/2024 20:06:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	A sirene está ligada		Status	56	NÃO	-18,9320	-48,2205
	17/08/2024 20:06:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	Ignição ligada		Status	56	NÃO	-18,9320	-48,2205
	17/08/2024 20:06:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	56	NÃO	-18,9320	-48,2205

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO





































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 20:01:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	39	NÃO	-18,9718	-48,2142
	17/08/2024 20:01:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	Ignição ligada		Status	39	NÃO	-18,9718	-48,2142
	17/08/2024 20:01:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	A sirene está ligada		Status	39	NÃO	-18,9718	-48,2142
	17/08/2024 19:56:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	A sirene está ligada		Status	34	NÃO	-18,9461	-48,2184
	17/08/2024 19:56:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	Ignição ligada		Status	34	NÃO	-18,9461	-48,2184
	17/08/2024 19:56:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	34	NÃO	-18,9461	-48,2184
	17/08/2024 19:51:25	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9441	-48,2192
	17/08/2024 19:51:25	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-050	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-18,9441	-48,2192
	17/08/2024 19:51:25	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9441	-48,2192
	17/08/2024 19:50:45	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9442	-48,2192
	17/08/2024 19:50:45	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-050	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-18,9442	-48,2192
	17/08/2024 19:50:45	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-18,9442	-48,2192
	17/08/2024 19:49:35	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-050	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-18,9442	-48,2192
	17/08/2024 19:49:35	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-18,9442	-48,2192
	17/08/2024 19:46:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	A sirene está ligada		Status	9	NÃO	-18,9441	-48,2187
	17/08/2024 19:46:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	Ignição ligada		Status	9	NÃO	-18,9441	-48,2187
	17/08/2024 19:46:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	9	NÃO	-18,9441	-48,2187
	17/08/2024 19:41:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	34	NÃO	-18,9464	-48,2182
	17/08/2024 19:41:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	Ignição ligada		Status	34	NÃO	-18,9464	-48,2182
	17/08/2024 19:41:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	A sirene está ligada		Status	34	NÃO	-18,9464	-48,2182
	17/08/2024 19:36:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	A sirene está ligada		Status	48	NÃO	-18,9828	-48,2125
	17/08/2024 19:36:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	Ignição ligada		Status	48	NÃO	-18,9828	-48,2125
	17/08/2024 19:36:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	48	NÃO	-18,9828	-48,2125
	17/08/2024 19:31:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	75	NÃO	-19,0327	-48,2015
	17/08/2024 19:31:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-19,0327	-48,2015
	17/08/2024 19:31:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	A sirene está ligada		Status	75	NÃO	-19,0327	-48,2015
	17/08/2024 19:26:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	A sirene está ligada		Status	48	NÃO	-19,0829	-48,1865
	17/08/2024 19:26:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	Ignição ligada		Status	48	NÃO	-19,0829	-48,1865
	17/08/2024 19:26:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	48	NÃO	-19,0829	-48,1865
	17/08/2024 19:25:13	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-19,0945	-48,1831
	17/08/2024 19:25:13	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	A sirene está ligada		Status	76	NÃO	-19,0945	-48,1831
	17/08/2024 19:21:25	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	68	NÃO	-19,1273	-48,1732
	17/08/2024 19:21:25	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	68	NÃO	-19,1273	-48,1732
	17/08/2024 19:21:25	MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-050	Ignição ligada		Status	68	NÃO	-19,1273	-48,1732
	17/08/2024 19:21:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	Ignição ligada		Status	68	NÃO	-19,1274	-48,1733
	17/08/2024 19:21:25	MG - UBERLÂNDIA - BR-050	A sirene está ligada		Status	68	NÃO	-19,1274	-48,1733
	17/08/2024 19:16:25	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	66	NÃO	-19,1760	-48,1588



RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 19:16:25	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	66	NÃO	-19,1760	-48,1588
	17/08/2024 19:16:25	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	66	NÃO	-19,1760	-48,1588
	17/08/2024 19:11:25	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	75	NÃO	-19,2151	-48,1472
	17/08/2024 19:11:25	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	75	NÃO	-19,2151	-48,1472
	17/08/2024 19:11:25	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-19,2151	-48,1472
	17/08/2024 19:09:31	MG - UBERABA - BR-050			Posição Normal	76	NÃO	-19,2372	-48,1407
	17/08/2024 19:09:31	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	76	NÃO	-19,2372	-48,1407
	17/08/2024 19:06:25	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	73	NÃO	-19,2700	-48,1265
	17/08/2024 19:06:25	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	73	NÃO	-19,2700	-48,1265
	17/08/2024 19:06:25	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-19,2700	-48,1265
	17/08/2024 19:06:25	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-19,2700	-48,1265
	17/08/2024 19:06:25	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	73	NÃO	-19,2700	-48,1265
	17/08/2024 19:01:25	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-19,3201	-48,1048
	17/08/2024 19:01:25	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	71	NÃO	-19,3201	-48,1048
	17/08/2024 19:01:25	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	71	NÃO	-19,3201	-48,1048
	17/08/2024 18:56:25	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	50	NÃO	-19,3592	-48,0815
	17/08/2024 18:56:25	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	50	NÃO	-19,3592	-48,0815
	17/08/2024 18:56:25	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	50	NÃO	-19,3592	-48,0815
	17/08/2024 18:51:24	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	70	NÃO	-19,3954	-48,0771
	17/08/2024 18:51:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	70	NÃO	-19,3954	-48,0771
	17/08/2024 18:51:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	70	NÃO	-19,3954	-48,0771
	17/08/2024 18:51:00	MG - UBERABA - BR-050			Posição Normal	53	NÃO	-19,3991	-48,0774
	17/08/2024 18:46:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	60	NÃO	-19,4314	-48,0674
	17/08/2024 18:46:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	60	NÃO	-19,4314	-48,0674
	17/08/2024 18:46:24	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	60	NÃO	-19,4314	-48,0674
	17/08/2024 18:41:24	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	70	NÃO	-19,4853	-48,0506
	17/08/2024 18:41:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	70	NÃO	-19,4853	-48,0506
	17/08/2024 18:41:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	70	NÃO	-19,4853	-48,0506
	17/08/2024 18:37:57	MG - UBERABA - BR-050			Posição Normal	62	NÃO	-19,5198	-48,0400
	17/08/2024 18:37:57	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	62	NÃO	-19,5198	-48,0400
	17/08/2024 18:36:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	46	NÃO	-19,5325	-48,0376
	17/08/2024 18:36:24	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	46	NÃO	-19,5325	-48,0376
	17/08/2024 18:31:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	63	NÃO	-19,5795	-48,0315
	17/08/2024 18:31:24	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	63	NÃO	-19,5795	-48,0315
	17/08/2024 18:31:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	63	NÃO	-19,5795	-48,0315
	17/08/2024 18:28:35	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	17/08/2024 18:28:34	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 18:28:33	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	17/08/2024 18:28:33	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	17/08/2024 18:28:33	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	17/08/2024 18:27:54	MG - UBERABA - Próx. BR-050	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-19,5842	-48,0309
	17/08/2024 18:27:54	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-19,5842	-48,0309
	17/08/2024 18:26:24	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-19,5842	-48,0309
	17/08/2024 18:26:24	MG - UBERABA - Próx. BR-050	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-19,5842	-48,0309
	17/08/2024 18:25:36	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-19,5842	-48,0309
	17/08/2024 18:25:36	MG - UBERABA - Próx. BR-050	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-19,5842	-48,0309
	17/08/2024 18:25:36	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-19,5842	-48,0309
	17/08/2024 18:21:24	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-19,5842	-48,0308
	17/08/2024 18:21:24	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-19,5842	-48,0308
	17/08/2024 18:16:24	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-19,5842	-48,0308
	17/08/2024 18:16:24	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-19,5842	-48,0308
	17/08/2024 18:15:12	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Temporizador 10-10		Comando		-		
	17/08/2024 18:11:24	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-19,5842	-48,0308
	17/08/2024 18:11:24	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-19,5842	-48,0308
	17/08/2024 18:06:24	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-19,5842	-48,0308
	17/08/2024 18:06:24	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-19,5842	-48,0308
	17/08/2024 18:01:24	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-19,5842	-48,0309
	17/08/2024 18:01:24	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-19,5842	-48,0309
	17/08/2024 18:00:30	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-19,5842	-48,0309
	17/08/2024 18:00:30	MG - UBERABA - Próx. BR-050	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-19,5842	-48,0309
	17/08/2024 18:00:30	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-19,5842	-48,0309
	17/08/2024 17:59:29	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-19,5842	-48,0309
	17/08/2024 17:59:29	MG - UBERABA - Próx. BR-050	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-19,5842	-48,0309
	17/08/2024 17:58:23	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-19,5842	-48,0309
	17/08/2024 17:58:23	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-19,5842	-48,0309
	17/08/2024 17:58:23	MG - UBERABA - Próx. BR-050	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-19,5842	-48,0309
	17/08/2024 17:56:24	MG - UBERABA - Próx. BR-050	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-19,5842	-48,0309
	17/08/2024 17:56:24	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-19,5842	-48,0309
	17/08/2024 17:54:19	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-19,5842	-48,0309

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






























Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 17:54:19	MG - UBERABA - Próx. BR-050	07 PARADA EM BALANCA 07 PARADA EM BALANCA: LOCAL:UBERABA PREVISAO DE REINICIO DATA:17/08/24 HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-19,5842	-48,0309
	17/08/2024 17:51:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	64	NÃO	-19,5977	-48,0260
	17/08/2024 17:51:24	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	64	NÃO	-19,5977	-48,0260
	17/08/2024 17:51:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	64	NÃO	-19,5977	-48,0260
	17/08/2024 17:46:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	71	NÃO	-19,6444	-48,0082
	17/08/2024 17:46:24	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-19,6444	-48,0082
	17/08/2024 17:46:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	71	NÃO	-19,6444	-48,0082
	17/08/2024 17:42:47	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	17/08/2024 17:42:47	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	17/08/2024 17:42:45	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	17/08/2024 17:42:44	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	17/08/2024 17:42:43	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	17/08/2024 17:41:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	53	NÃO	-19,6828	-47,9935
	17/08/2024 17:41:24	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	53	NÃO	-19,6828	-47,9935
	17/08/2024 17:41:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	53	NÃO	-19,6828	-47,9935
	17/08/2024 17:39:22	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-19,7013	-47,9864
	17/08/2024 17:39:22	MG - UBERABA - BR-050	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-19,7013	-47,9864
	17/08/2024 17:37:42	MG - UBERABA - BR-050	04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:UBERABA PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-19,7017	-47,9863
	17/08/2024 17:37:42	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-19,7017	-47,9863
	17/08/2024 17:36:24	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-19,7017	-47,9863
	17/08/2024 17:36:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-19,7017	-47,9863
	17/08/2024 17:31:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	71	NÃO	-19,7302	-47,9817
	17/08/2024 17:31:24	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-19,7302	-47,9817
	17/08/2024 17:31:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	71	NÃO	-19,7302	-47,9817
	17/08/2024 17:26:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	67	NÃO	-19,7734	-47,9727
	17/08/2024 17:26:24	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	67	NÃO	-19,7734	-47,9727
	17/08/2024 17:26:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	67	NÃO	-19,7734	-47,9727
	17/08/2024 17:21:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	41	NÃO	-19,7781	-47,9229
	17/08/2024 17:21:24	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	41	NÃO	-19,7781	-47,9229


RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO


Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59


Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

































Legenda:

 Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

 Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

 Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 17:21:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	41	NÃO	-19,7781	-47,9229
	17/08/2024 17:20:40	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desligar Bloqueio		Comando		-		
	17/08/2024 17:16:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	20	NÃO	-19,7904	-47,9134
	17/08/2024 17:16:24	MG - UBERABA - BR-050	O veículo está bloqueado		Status	20	NÃO	-19,7904	-47,9134
	17/08/2024 17:16:24	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	20	NÃO	-19,7904	-47,9134
	17/08/2024 17:16:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	20	NÃO	-19,7904	-47,9134
	17/08/2024 17:12:26	MG - UBERABA - BR-050	01 MENSAGEM TEXTO LIVRE MACRO TEXTO LIVRE:FV DESBIOQEA		Macro		NÃO	-19,8003	-47,9069
	17/08/2024 17:12:26	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-19,8003	-47,9069
	17/08/2024 17:11:24	MG - UBERABA - BR-050	O veículo está bloqueado		Status	20	NÃO	-19,8030	-47,9051
	17/08/2024 17:11:24	MG - UBERABA - BR-050	Botão de aviso de cabine pressionado		Evento	20	NÃO	-19,8030	-47,9051
	17/08/2024 17:11:24	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	20	NÃO	-19,8030	-47,9051
	17/08/2024 17:11:24	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	20	NÃO	-19,8030	-47,9051
	17/08/2024 17:09:43	MG - UBERABA - BR-050	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-19,8072	-47,9023
	17/08/2024 17:09:43	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-19,8072	-47,9023
	17/08/2024 17:09:02	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	19	NÃO	-19,8089	-47,9012
	17/08/2024 17:09:02	MG - UBERABA - BR-050	O veículo está bloqueado		Status	19	NÃO	-19,8089	-47,9012
	17/08/2024 17:09:02	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	19	NÃO	-19,8089	-47,9012
	17/08/2024 17:09:02	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	19	NÃO	-19,8089	-47,9012
	17/08/2024 17:05:44	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	17/08/2024 17:05:43	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	17/08/2024 17:05:42	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	17/08/2024 17:05:42	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	17/08/2024 17:05:40	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	17/08/2024 17:05:37	MG - UBERABA - Próx. BR-050	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 17:05:37	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 17:04:49	MG - UBERABA - Próx. BR-050	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:		Macro		NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 17:04:25	MG - UBERABA - Próx. BR-050	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 17:04:25	MG - UBERABA - Próx. BR-050	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 17:04:25	MG - UBERABA - Próx. BR-050	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 17:04:25	MG - UBERABA - Próx. BR-050	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 17:04:25	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 17:04:13	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-19,8120	-47,8984

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 17:04:13	MG - UBERABA - Próx. BR-050	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 17:04:13	MG - UBERABA - Próx. BR-050	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 17:04:13	MG - UBERABA - Próx. BR-050	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 17:04:13	MG - UBERABA - Próx. BR-050	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 17:04:03	MG - UBERABA - Próx. BR-050	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 17:04:03	MG - UBERABA - Próx. BR-050	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 17:04:03	MG - UBERABA - Próx. BR-050	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 17:04:03	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:59:30	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:59:30	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:59:30	MG - UBERABA - Próx. BR-050	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:59:30	MG - UBERABA - Próx. BR-050	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:55:58	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:55:58	MG - UBERABA - Próx. BR-050			Posição Normal	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:54:30	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:54:30	MG - UBERABA - Próx. BR-050	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:54:30	MG - UBERABA - Próx. BR-050	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:51:12	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:51:12	MG - UBERABA - Próx. BR-050			Posição Normal	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:49:30	MG - UBERABA - Próx. BR-050	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:49:30	MG - UBERABA - Próx. BR-050	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:49:30	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:47:15	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:47:15	MG - UBERABA - Próx. BR-050	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:47:15	MG - UBERABA - Próx. BR-050	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:45:04	MG - UBERABA - Próx. BR-050	O veículo está bloqueado		Status	0	SIM	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:45:04	MG - UBERABA - Próx. BR-050	Ignição desligada		Evento	0	SIM	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:45:04	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:44:48	MG - UBERABA - Próx. BR-050	Porta do Motorista aberta		Evento	0	SIM	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:44:48	MG - UBERABA - Próx. BR-050	Ignição ligada		Status	0	SIM	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:44:48	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	0	SIM	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:44:48	MG - UBERABA - Próx. BR-050	O veículo está bloqueado		Status	0	SIM	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:44:25	MG - UBERABA - Próx. BR-050	05 PARADA PARA ALIMENTACAO 05 PARADA PARA ALIMENTACAO: LOCAL:PT 50 KM:50890 PREVISAO DE REINICIO DATA:17/08/24 HORA:00:00		Macro		NÃO	-19,8120	-47,8984
	17/08/2024 16:44:25	MG - UBERABA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-19,8120	-47,8984



## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






































Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 16:42:02	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	14	NÃO	-19,8125	-47,8988
	17/08/2024 16:42:02	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	14	NÃO	-19,8125	-47,8988
	17/08/2024 16:42:02	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	14	NÃO	-19,8125	-47,8988
	17/08/2024 16:37:02	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	33	NÃO	-19,8493	-47,8742
	17/08/2024 16:37:02	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	33	NÃO	-19,8493	-47,8742
	17/08/2024 16:37:02	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	33	NÃO	-19,8493	-47,8742
	17/08/2024 16:37:02	MG - UBERABA - BR-050	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	33	NÃO	-19,8493	-47,8742
	17/08/2024 16:36:48	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	37	NÃO	-19,8502	-47,8736
	17/08/2024 16:36:48	MG - UBERABA - BR-050	A sirene está ligada		Status	37	NÃO	-19,8502	-47,8736
	17/08/2024 16:36:48	MG - UBERABA - BR-050	Ignição ligada		Status	37	NÃO	-19,8502	-47,8736
	17/08/2024 16:32:02	MG - DELTA - BR-050	A sirene está ligada		Status	40	NÃO	-19,8839	-47,8508
	17/08/2024 16:32:02	MG - DELTA - BR-050	Ignição ligada		Status	40	NÃO	-19,8839	-47,8508
	17/08/2024 16:32:02	MG - DELTA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	40	NÃO	-19,8839	-47,8508
	17/08/2024 16:30:10	MG - DELTA - BR-050	Ignição ligada		Status	43	NÃO	-19,8978	-47,8414
	17/08/2024 16:30:10	MG - DELTA - BR-050	A sirene está ligada		Status	43	NÃO	-19,8978	-47,8414
	17/08/2024 16:30:10	MG - DELTA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	43	NÃO	-19,8978	-47,8414
	17/08/2024 16:27:02	MG - DELTA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	58	NÃO	-19,9175	-47,8278
	17/08/2024 16:27:02	MG - DELTA - Próx. BR-050	A sirene está ligada		Status	58	NÃO	-19,9175	-47,8278
	17/08/2024 16:27:02	MG - DELTA - Próx. BR-050	Ignição ligada		Status	58	NÃO	-19,9175	-47,8278
	17/08/2024 16:27:02	MG - DELTA - BR-050	Ignição ligada		Status	58	NÃO	-19,9176	-47,8278
	17/08/2024 16:27:02	MG - DELTA - BR-050	A sirene está ligada		Status	58	NÃO	-19,9176	-47,8278
	17/08/2024 16:22:01	MG - DELTA - BR-050	Ignição ligada		Status	36	NÃO	-19,9555	-47,8018
	17/08/2024 16:22:01	MG - DELTA - BR-050	A sirene está ligada		Status	36	NÃO	-19,9555	-47,8018
	17/08/2024 16:22:01	MG - DELTA - BR-050	A sirene está ligada		Alerta de Software	36	NÃO	-19,9555	-47,8018
	17/08/2024 16:17:01	SP - IGARAPAVA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	70	NÃO	-19,9923	-47,7870
	17/08/2024 16:17:01	SP - IGARAPAVA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	70	NÃO	-19,9923	-47,7870
	17/08/2024 16:17:01	SP - IGARAPAVA - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	70	NÃO	-19,9923	-47,7870
	17/08/2024 16:12:01	SP - IGARAPAVA - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	58	NÃO	-20,0472	-47,7815
	17/08/2024 16:12:01	SP - IGARAPAVA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	58	NÃO	-20,0472	-47,7815
	17/08/2024 16:12:01	SP - IGARAPAVA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	58	NÃO	-20,0472	-47,7815
	17/08/2024 16:07:01	SP - ARAMINA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	72	NÃO	-20,0700	-47,7882
	17/08/2024 16:07:01	SP - ARAMINA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	72	NÃO	-20,0700	-47,7882
	17/08/2024 16:07:01	SP - ARAMINA - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-20,0700	-47,7882
	17/08/2024 16:02:01	SP - ARAMINA - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	60	NÃO	-20,1249	-47,7910
	17/08/2024 16:02:01	SP - ARAMINA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	60	NÃO	-20,1249	-47,7910
	17/08/2024 16:02:01	SP - ARAMINA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	60	NÃO	-20,1249	-47,7910
	17/08/2024 15:57:01	SP - ARAMINA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	75	NÃO	-20,1720	-47,7874

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59  
Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019  
Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 15:57:01	SP - ARAMINA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	75	NÃO	-20,1720	-47,7874
	17/08/2024 15:57:01	SP - ARAMINA - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-20,1720	-47,7874
	17/08/2024 15:52:01	SP - BURITIZAL - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	55	NÃO	-20,2210	-47,7892
	17/08/2024 15:52:01	SP - BURITIZAL - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	55	NÃO	-20,2210	-47,7892
	17/08/2024 15:52:01	SP - BURITIZAL - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	55	NÃO	-20,2210	-47,7892
	17/08/2024 15:47:00	SP - ITUVERAVA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	62	NÃO	-20,2669	-47,7988
	17/08/2024 15:47:00	SP - ITUVERAVA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	62	NÃO	-20,2669	-47,7988
	17/08/2024 15:47:00	SP - ITUVERAVA - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	62	NÃO	-20,2669	-47,7988
	17/08/2024 15:42:00	SP - ITUVERAVA - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-20,3146	-47,8018
	17/08/2024 15:42:00	SP - ITUVERAVA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	79	NÃO	-20,3146	-47,8018
	17/08/2024 15:42:00	SP - ITUVERAVA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	79	NÃO	-20,3146	-47,8018
	17/08/2024 15:37:00	SP - ITUVERAVA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	59	NÃO	-20,3665	-47,8152
	17/08/2024 15:37:00	SP - ITUVERAVA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	59	NÃO	-20,3665	-47,8152
	17/08/2024 15:37:00	SP - ITUVERAVA - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	59	NÃO	-20,3665	-47,8152
	17/08/2024 15:32:00	SP - GUARÁ - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	50	NÃO	-20,4069	-47,8237
	17/08/2024 15:32:00	SP - GUARÁ - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	50	NÃO	-20,4069	-47,8237
	17/08/2024 15:32:00	SP - GUARÁ - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	50	NÃO	-20,4069	-47,8237
	17/08/2024 15:27:00	SP - GUARÁ - Avenida Voluntários de Guará	A sirene está ligada		Alerta de Software	9	NÃO	-20,4291	-47,8327
	17/08/2024 15:27:00	SP - GUARÁ - Avenida Voluntários de Guará	A sirene está ligada		Status	9	NÃO	-20,4291	-47,8327
	17/08/2024 15:27:00	SP - GUARÁ - Avenida Voluntários de Guará	Ignição ligada		Status	9	NÃO	-20,4291	-47,8327
	17/08/2024 15:24:01	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	17/08/2024 15:24:01	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	17/08/2024 15:24:00	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	17/08/2024 15:24:00	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	17/08/2024 15:23:59	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	17/08/2024 15:23:42	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-20,4307	-47,8344
	17/08/2024 15:23:42	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-20,4307	-47,8344
	17/08/2024 15:22:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-20,4307	-47,8344
	17/08/2024 15:22:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-20,4307	-47,8344
	17/08/2024 15:22:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-20,4307	-47,8344
	17/08/2024 15:17:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	2	NÃO	-20,4299	-47,8343
	17/08/2024 15:17:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	2	NÃO	-20,4299	-47,8343
	17/08/2024 15:17:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	2	NÃO	-20,4299	-47,8343
	17/08/2024 15:15:06	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-20,4298	-47,8345
	17/08/2024 15:15:06	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-20,4298	-47,8345

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



































Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 15:15:06	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-20,4298	-47,8345
	17/08/2024 15:12:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-20,4298	-47,8346
	17/08/2024 15:12:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-20,4298	-47,8346
	17/08/2024 15:07:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-20,4298	-47,8346
	17/08/2024 15:07:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	0	NÃO	-20,4298	-47,8346
	17/08/2024 15:07:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-20,4298	-47,8346
	17/08/2024 15:02:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-20,4298	-47,8345
	17/08/2024 15:02:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-20,4298	-47,8345
	17/08/2024 15:02:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	0	NÃO	-20,4298	-47,8345
	17/08/2024 14:57:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-20,4298	-47,8345
	17/08/2024 14:57:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	0	NÃO	-20,4298	-47,8345
	17/08/2024 14:57:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-20,4298	-47,8345
	17/08/2024 14:52:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-20,4298	-47,8345
	17/08/2024 14:52:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-20,4298	-47,8345
	17/08/2024 14:49:40	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-20,4298	-47,8344
	17/08/2024 14:49:40	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-20,4298	-47,8344
	17/08/2024 14:49:40	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-20,4298	-47,8344
	17/08/2024 14:47:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-20,4299	-47,8345
	17/08/2024 14:47:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-20,4299	-47,8345
	17/08/2024 14:47:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-20,4299	-47,8345
	17/08/2024 14:42:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-20,4299	-47,8345
	17/08/2024 14:42:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-20,4299	-47,8345
	17/08/2024 14:42:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-20,4299	-47,8345
	17/08/2024 14:39:48	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-20,4299	-47,8345
	17/08/2024 14:39:48	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-20,4299	-47,8345
	17/08/2024 14:39:48	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-20,4299	-47,8345
	17/08/2024 14:38:38	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-20,4299	-47,8345
	17/08/2024 14:38:38	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-20,4299	-47,8345
	17/08/2024 14:38:38	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-20,4299	-47,8345
			04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO:MONTE CARLOS PREVISAO DE REINICIO HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-20,4299	-47,8345
	17/08/2024 14:38:02	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera							
	17/08/2024 14:38:02	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-20,4299	-47,8345
	17/08/2024 14:37:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-20,4299	-47,8346
	17/08/2024 14:37:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-20,4299	-47,8346
	17/08/2024 14:37:00	SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-20,4299	-47,8346
	17/08/2024 14:32:00	SP - GUARÁ - Avenida Quinze de Setembro	A sirene está ligada		Status	20	NÃO	-20,4265	-47,8314

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59  
Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019  
Placa: QZC4B09




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)








































Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 14:32:00	SP - GUARÁ - Avenida Quinze de Setembro	Ignição ligada		Status	20	NÃO	-20,4265	-47,8314
	17/08/2024 14:32:00	SP - GUARÁ - Avenida Quinze de Setembro	A sirene está ligada		Alerta de Software	20	NÃO	-20,4265	-47,8314
	17/08/2024 14:27:00	SP - GUARÁ - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	63	NÃO	-20,4642	-47,8380
	17/08/2024 14:27:00	SP - GUARÁ - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	63	NÃO	-20,4642	-47,8380
	17/08/2024 14:27:00	SP - GUARÁ - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	63	NÃO	-20,4642	-47,8380
	17/08/2024 14:22:00	SP - GUARÁ - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	67	NÃO	-20,5145	-47,8360
	17/08/2024 14:22:00	SP - GUARÁ - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	67	NÃO	-20,5145	-47,8360
	17/08/2024 14:22:00	SP - GUARÁ - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	67	NÃO	-20,5145	-47,8360
	17/08/2024 14:22:00	SP - GUARÁ - Rodovia Anhanguera	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	67	NÃO	-20,5145	-47,8360
	17/08/2024 14:17:00	SP - SÃO JOAQUIM DA BARRA - Via Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	70	NÃO	-20,5590	-47,8643
	17/08/2024 14:17:00	SP - SÃO JOAQUIM DA BARRA - Via Anhanguera	Ignição ligada		Status	70	NÃO	-20,5590	-47,8643
	17/08/2024 14:17:00	SP - SÃO JOAQUIM DA BARRA - Via Anhanguera	A sirene está ligada		Status	70	NÃO	-20,5590	-47,8643
	17/08/2024 14:13:32	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	17/08/2024 14:13:32	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	17/08/2024 14:13:31	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	17/08/2024 14:13:30	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	17/08/2024 14:13:30	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	17/08/2024 14:12:00	SP - SÃO JOAQUIM DA BARRA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	72	NÃO	-20,6077	-47,8842
	17/08/2024 14:12:00	SP - SÃO JOAQUIM DA BARRA - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-20,6077	-47,8842
	17/08/2024 14:12:00	SP - SÃO JOAQUIM DA BARRA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	72	NÃO	-20,6077	-47,8842
	17/08/2024 14:11:41	SP - SÃO JOAQUIM DA BARRA - Rodovia Anhanguera	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-20,6109	-47,8841
	17/08/2024 14:07:27	SP - SÃO JOAQUIM DA BARRA - Próx. Rodovia Anhanguera	06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL:GUAARA KM:50880 PREVISAO DE REINICIO DATA:17/08/24 HORA:00:00		Macro		NÃO	-20,6139	-47,8837
	17/08/2024 14:07:27	SP - SÃO JOAQUIM DA BARRA - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-20,6139	-47,8837
	17/08/2024 14:07:00	SP - SÃO JOAQUIM DA BARRA - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-20,6139	-47,8837
	17/08/2024 14:07:00	SP - SÃO JOAQUIM DA BARRA - Próx. Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-20,6139	-47,8837
	17/08/2024 14:07:00	SP - SÃO JOAQUIM DA BARRA - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-20,6139	-47,8837
	17/08/2024 14:02:00	SP - ORLÂNDIA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	73	NÃO	-20,6593	-47,8813
	17/08/2024 14:02:00	SP - ORLÂNDIA - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-20,6593	-47,8813
	17/08/2024 14:02:00	SP - ORLÂNDIA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	73	NÃO	-20,6593	-47,8813
	17/08/2024 13:57:00	SP - ORLÂNDIA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	49	NÃO	-20,7076	-47,8924
	17/08/2024 13:57:00	SP - ORLÂNDIA - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	49	NÃO	-20,7076	-47,8924
	17/08/2024 13:57:00	SP - ORLÂNDIA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	49	NÃO	-20,7076	-47,8924

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59  
Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019  
Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 13:52:00	SP - ORLÂNDIA - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	60	NÃO	-20,7490	-47,8930
	17/08/2024 13:52:00	SP - ORLÂNDIA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	60	NÃO	-20,7490	-47,8930
	17/08/2024 13:52:00	SP - ORLÂNDIA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	60	NÃO	-20,7490	-47,8930
	17/08/2024 13:47:00	SP - SALES OLIVEIRA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	65	NÃO	-20,7940	-47,8907
	17/08/2024 13:47:00	SP - SALES OLIVEIRA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	65	NÃO	-20,7940	-47,8907
	17/08/2024 13:47:00	SP - SALES OLIVEIRA - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	65	NÃO	-20,7940	-47,8907
	17/08/2024 13:42:00	SP - SALES OLIVEIRA - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	49	NÃO	-20,8348	-47,8941
	17/08/2024 13:42:00	SP - SALES OLIVEIRA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	49	NÃO	-20,8348	-47,8941
	17/08/2024 13:42:00	SP - SALES OLIVEIRA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	49	NÃO	-20,8348	-47,8941
	17/08/2024 13:37:00	SP - SALES OLIVEIRA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	67	NÃO	-20,8784	-47,8977
	17/08/2024 13:37:00	SP - SALES OLIVEIRA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	67	NÃO	-20,8784	-47,8977
	17/08/2024 13:37:00	SP - SALES OLIVEIRA - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	67	NÃO	-20,8784	-47,8977
	17/08/2024 13:32:00	SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-20,9246	-47,8849
	17/08/2024 13:32:00	SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	72	NÃO	-20,9246	-47,8849
	17/08/2024 13:32:00	SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	72	NÃO	-20,9246	-47,8849
	17/08/2024 13:27:00	SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	79	NÃO	-20,9737	-47,8636
	17/08/2024 13:27:00	SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	79	NÃO	-20,9737	-47,8636
	17/08/2024 13:27:00	SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-20,9737	-47,8636
	17/08/2024 13:22:00	SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	70	NÃO	-21,0166	-47,8421
	17/08/2024 13:22:00	SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	70	NÃO	-21,0166	-47,8421
	17/08/2024 13:22:00	SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	70	NÃO	-21,0166	-47,8421
	17/08/2024 13:17:00	SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	76	NÃO	-21,0642	-47,8165
	17/08/2024 13:17:00	SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	76	NÃO	-21,0642	-47,8165
	17/08/2024 13:17:00	SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	76	NÃO	-21,0642	-47,8165
	17/08/2024 13:13:38	SP - RIBEIRÃO PRETO - Próx. Rodovia Anhanguera	Ignição ligada	LORA	Status	69	NÃO	-21,0948	-47,7928
	17/08/2024 13:13:38	SP - RIBEIRÃO PRETO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada	LORA	Status	69	NÃO	-21,0948	-47,7928
	17/08/2024 13:13:38	SP - RIBEIRÃO PRETO - Próx. Rodovia Anhanguera	Posição Periódica Lora	LORA	Status	69	NÃO	-21,0948	-47,7928
	17/08/2024 13:13:38	SP - RIBEIRÃO PRETO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada	LORA	Alerta de Software	69	NÃO	-21,0948	-47,7928
	17/08/2024 13:13:38	SP - RIBEIRÃO PRETO - Próx. Rodovia Anhanguera	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'	LORA	Alerta de Software	69	NÃO	-21,0948	-47,7928
	17/08/2024 13:12:00	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	73	NÃO	-21,1093	-47,7826
	17/08/2024 13:12:00	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	73	NÃO	-21,1093	-47,7826
	17/08/2024 13:12:00	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-21,1093	-47,7826
	17/08/2024 13:07:00	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	69	NÃO	-21,1566	-47,7565
	17/08/2024 13:07:00	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	69	NÃO	-21,1566	-47,7565
	17/08/2024 13:07:00	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	69	NÃO	-21,1566	-47,7565
	17/08/2024 13:03:29	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	17/08/2024 13:03:29	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		



## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO





























Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 13:03:29	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	17/08/2024 13:03:28	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desligar Bloqueio		Comando		-		
	17/08/2024 13:03:28	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	17/08/2024 13:03:28	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	17/08/2024 13:02:00	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	A sirene está ligada		Alerta de Software	10	NÃO	-21,1873	-47,7570
	17/08/2024 13:02:00	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	O veículo está bloqueado		Status	10	NÃO	-21,1873	-47,7570
	17/08/2024 13:02:00	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	Ignição ligada		Status	10	NÃO	-21,1873	-47,7570
	17/08/2024 13:02:00	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	A sirene está ligada		Status	10	NÃO	-21,1873	-47,7570
	17/08/2024 13:01:36	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-21,1873	-47,7570
	17/08/2024 13:01:36	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-21,1873	-47,7570
	17/08/2024 12:57:12	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,1874	-47,7570
	17/08/2024 12:57:12	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,1874	-47,7570
	17/08/2024 12:57:12	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	0	NÃO	-21,1874	-47,7570
	17/08/2024 12:57:12	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-21,1874	-47,7570
	17/08/2024 12:57:12	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,1874	-47,7570
	17/08/2024 12:57:12	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-21,1874	-47,7570
	17/08/2024 12:57:00	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,1873	-47,7570
	17/08/2024 12:57:00	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-21,1873	-47,7570
	17/08/2024 12:57:00	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,1873	-47,7570
	17/08/2024 12:56:06	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,1873	-47,7569
	17/08/2024 12:56:06	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,1873	-47,7569
	17/08/2024 12:56:06	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,1873	-47,7569
	17/08/2024 12:51:06	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,1873	-47,7569
	17/08/2024 12:51:06	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,1873	-47,7569
	17/08/2024 12:51:06	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,1873	-47,7569
	17/08/2024 12:46:07	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,1873	-47,7569
	17/08/2024 12:46:07	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,1873	-47,7569
	17/08/2024 12:46:07	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-21,1873	-47,7569
	17/08/2024 12:46:07	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,1873	-47,7569
	17/08/2024 12:45:26	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ligar Bloqueio		Comando		-		
	17/08/2024 12:45:25	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	MENSAGEM IIVRE:VEICULO BLOQUEADO		Macro		-		
	17/08/2024 12:44:02	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,1873	-47,7569
	17/08/2024 12:44:02	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-21,1873	-47,7569
	17/08/2024 12:44:02	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,1873	-47,7569
	17/08/2024 12:44:02	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-21,1873	-47,7569

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO


































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 12:44:02	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,1873	-47,7569
	17/08/2024 12:43:51	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,1873	-47,7569
	17/08/2024 12:43:51	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-21,1873	-47,7569
	17/08/2024 12:43:51	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-21,1873	-47,7569
	17/08/2024 12:43:51	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,1873	-47,7569
	17/08/2024 12:43:31	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	05 PARADA PARA ALIMENTACAO 05 PARADA PARA ALIMENTACAO: LOCAL:RPRETQ KM:50875 PREVISAO DE REINICIO DATA:17/08/24 HORA:00:00		Macro		NÃO	-21,1873	-47,7569
	17/08/2024 12:43:31	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-21,1873	-47,7569
	17/08/2024 12:43:15	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-21,1873	-47,7569
	17/08/2024 12:43:15	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rua Pedro Scandar	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,1873	-47,7569
	17/08/2024 12:38:15	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	65	NÃO	-21,2026	-47,7580
	17/08/2024 12:38:15	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	65	NÃO	-21,2026	-47,7580
	17/08/2024 12:38:15	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	65	NÃO	-21,2026	-47,7580
	17/08/2024 12:33:15	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	62	NÃO	-21,2530	-47,7551
	17/08/2024 12:33:15	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	62	NÃO	-21,2530	-47,7551
	17/08/2024 12:33:15	SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	62	NÃO	-21,2530	-47,7551
	17/08/2024 12:28:15	SP - CRAVINHOS - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	74	NÃO	-21,3048	-47,7402
	17/08/2024 12:28:15	SP - CRAVINHOS - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-21,3048	-47,7402
	17/08/2024 12:28:15	SP - CRAVINHOS - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	74	NÃO	-21,3048	-47,7402
	17/08/2024 12:23:15	SP - CRAVINHOS - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	40	NÃO	-21,3500	-47,7241
	17/08/2024 12:23:15	SP - CRAVINHOS - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	40	NÃO	-21,3500	-47,7241
	17/08/2024 12:23:15	SP - CRAVINHOS - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	40	NÃO	-21,3500	-47,7241
	17/08/2024 12:18:15	SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	32	NÃO	-21,3864	-47,7001
	17/08/2024 12:18:15	SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	32	NÃO	-21,3864	-47,7001
	17/08/2024 12:18:15	SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	32	NÃO	-21,3864	-47,7001
	17/08/2024 12:13:15	SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	41	NÃO	-21,4138	-47,6644
	17/08/2024 12:13:15	SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	41	NÃO	-21,4138	-47,6644
	17/08/2024 12:13:15	SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	41	NÃO	-21,4138	-47,6644
	17/08/2024 12:10:25	SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera			Posição Normal	69	NÃO	-21,4347	-47,6519
	17/08/2024 12:10:25	SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	69	NÃO	-21,4347	-47,6519
	17/08/2024 12:08:15	SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	74	NÃO	-21,4589	-47,6441
	17/08/2024 12:08:15	SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-21,4589	-47,6441
	17/08/2024 12:08:15	SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	74	NÃO	-21,4589	-47,6441
	17/08/2024 12:05:50	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração		Desligar Bloqueio	Comando		-		

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 12:05:12	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	17/08/2024 12:05:11	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	17/08/2024 12:05:10	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	17/08/2024 12:05:10	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	17/08/2024 12:05:10	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	17/08/2024 12:04:31	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 12:04:31	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 12:03:15	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 12:03:15	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 12:03:15	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 12:03:15	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 12:03:15	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 12:03:15	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 12:02:23	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 12:02:23	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 12:02:23	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 12:02:23	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 12:02:23	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:57:30	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:57:30	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:57:30	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:57:30	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:57:30	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:57:30	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:57:23	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:57:23	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:57:23	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:57:23	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:56:10	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:56:10	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:56:10	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:56:10	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:54:14	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:54:14	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:54:14	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-21,4640	-47,6418

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 11:54:14	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:51:03	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:51:03	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:51:03	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:51:03	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:47:43	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:47:43	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:47:43	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Tempo de veículo parado excedido		Evento	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:47:43	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:47:43	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:46:03	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:46:03	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:46:03	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:46:03	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:41:03	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 11:41:03	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 11:41:03	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 11:41:03	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 11:41:03	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 11:39:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:39:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:39:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:39:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:34:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:34:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:34:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:34:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 11:29:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 11:29:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 11:29:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 11:29:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 11:24:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6419
	17/08/2024 11:24:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4641	-47,6419
	17/08/2024 11:24:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6419
	17/08/2024 11:24:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6419
	17/08/2024 11:19:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6419
	17/08/2024 11:19:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6419

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 11:19:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4641	-47,6419
	17/08/2024 11:19:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6419
	17/08/2024 11:14:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6419
	17/08/2024 11:14:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4641	-47,6419
	17/08/2024 11:14:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6419
	17/08/2024 11:14:17	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6419
	17/08/2024 11:09:18	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 11:09:18	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 11:09:18	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 11:09:18	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 11:09:18	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 11:06:51	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 11:06:51	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 11:06:51	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 11:06:51	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 11:01:51	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 11:01:51	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 11:01:51	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 11:01:51	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 10:56:51	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 10:56:51	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 10:56:51	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 10:56:51	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 10:56:51	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 10:55:20	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 10:55:20	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 10:55:20	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 10:55:20	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 10:52:15	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 10:52:15	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 10:52:15	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 10:52:15	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-21,4641	-47,6418
	17/08/2024 10:50:29	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 10:50:29	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 10:50:29	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 10:50:29	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 10:50:29	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418



## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



































Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 10:50:29	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 10:50:21	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 10:50:21	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 10:50:21	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 10:50:21	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 10:50:21	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 10:50:21	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 10:48:57	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 10:48:57	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 10:48:57	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 10:48:57	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 10:48:57	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 10:48:52	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 10:48:52	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 10:48:52	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 10:47:42	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 10:47:42	SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera	05 PARADA PARA ALIMENTACAO 05 PARADA PARA ALIMENTACAO: LOCAL:PT SJ KM:50870 PREVISAO DE REINICIO DATA:17/08/24 HORA:00:00		Macro		NÃO	-21,4640	-47,6418
	17/08/2024 10:43:52	SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	57	NÃO	-21,4722	-47,6402
	17/08/2024 10:43:52	SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	57	NÃO	-21,4722	-47,6402
	17/08/2024 10:43:52	SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	57	NÃO	-21,4722	-47,6402
	17/08/2024 10:38:52	SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	75	NÃO	-21,5231	-47,6431
	17/08/2024 10:38:52	SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	75	NÃO	-21,5231	-47,6431
	17/08/2024 10:38:52	SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-21,5231	-47,6431
	17/08/2024 10:38:52	SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	75	NÃO	-21,5231	-47,6431
	17/08/2024 10:33:52	SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	50	NÃO	-21,5715	-47,6309
	17/08/2024 10:33:52	SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	50	NÃO	-21,5715	-47,6309
	17/08/2024 10:33:52	SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	50	NÃO	-21,5715	-47,6309
	17/08/2024 10:33:52	SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	50	NÃO	-21,5715	-47,6309
	17/08/2024 10:28:52	SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	62	NÃO	-21,6214	-47,6150
	17/08/2024 10:28:52	SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	62	NÃO	-21,6214	-47,6150
	17/08/2024 10:28:52	SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	62	NÃO	-21,6214	-47,6150
	17/08/2024 10:23:52	SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	63	NÃO	-21,6704	-47,6068
	17/08/2024 10:23:52	SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	63	NÃO	-21,6704	-47,6068
	17/08/2024 10:23:52	SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	63	NÃO	-21,6704	-47,6068

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59  
Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019  
Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 10:18:52	SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	36	NÃO	-21,7075	-47,5932
	17/08/2024 10:18:52	SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	36	NÃO	-21,7075	-47,5932
	17/08/2024 10:18:52	SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	36	NÃO	-21,7075	-47,5932
	17/08/2024 10:13:52	SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	67	NÃO	-21,7387	-47,5814
	17/08/2024 10:13:52	SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	67	NÃO	-21,7387	-47,5814
	17/08/2024 10:13:52	SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	67	NÃO	-21,7387	-47,5814
	17/08/2024 10:08:52	SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	65	NÃO	-21,7754	-47,5389
	17/08/2024 10:08:52	SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	65	NÃO	-21,7754	-47,5389
	17/08/2024 10:08:52	SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	65	NÃO	-21,7754	-47,5389
	17/08/2024 10:03:52	SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	57	NÃO	-21,7997	-47,5080
	17/08/2024 10:03:52	SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	57	NÃO	-21,7997	-47,5080
	17/08/2024 10:03:52	SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	57	NÃO	-21,7997	-47,5080
	17/08/2024 09:58:52	SP - PORTO FERREIRA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	72	NÃO	-21,8503	-47,4951
	17/08/2024 09:58:52	SP - PORTO FERREIRA - Rodovia Anhanguera	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	72	NÃO	-21,8503	-47,4951
	17/08/2024 09:58:52	SP - PORTO FERREIRA - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-21,8503	-47,4951
	17/08/2024 09:58:52	SP - PORTO FERREIRA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	72	NÃO	-21,8503	-47,4951
	17/08/2024 09:53:52	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:53:52	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:53:52	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:53:52	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:53:36	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desligar Bloqueio		Comando		-		
	17/08/2024 09:53:36	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	17/08/2024 09:53:35	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	17/08/2024 09:53:34	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	17/08/2024 09:53:34	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	17/08/2024 09:53:33	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	17/08/2024 09:51:58	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:51:58	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:51:58	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:51:58	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:51:38	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:51:38	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-21,8699	-47,4891

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO





























Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 09:50:54	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:50:54	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:50:54	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:50:54	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:50:54	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:50:54	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:50:54	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:50:54	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:49:11	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:49:11	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:49:11	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:49:11	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:49:11	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:48:52	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:48:52	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:48:52	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:48:52	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:48:27	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:48:27	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:48:27	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:48:27	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:46:18	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:46:18	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:46:18	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:41:18	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:41:18	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:41:18	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:36:18	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO





























Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 09:36:18	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:36:18	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:36:18	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:31:18	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,8698	-47,4890
	17/08/2024 09:31:18	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8698	-47,4890
	17/08/2024 09:31:18	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8698	-47,4890
	17/08/2024 09:31:18	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,8698	-47,4890
	17/08/2024 09:27:20	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho			Posição Normal	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:27:20	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:26:18	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:26:18	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:26:18	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:25:12	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:25:12	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:20:12	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:20:12	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:20:12	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:15:12	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:15:12	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:15:12	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:10:12	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:10:12	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:10:12	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:10:12	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:05:12	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:05:12	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:05:12	SP - PORTO FERREIRA - Próx. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4891
	17/08/2024 09:00:12	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



























Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 09:00:12	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 09:00:12	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:56:36	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ligar Bloqueio		Comando		-		
	17/08/2024 08:56:34	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	MENSAGEM IIVRE:VEICULO BLOQUEADO		Macro		-		
	17/08/2024 08:55:21	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:55:21	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:55:21	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:55:21	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:55:21	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:55:21	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:55:21	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:55:12	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:55:12	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:55:12	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:55:12	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:55:12	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:55:12	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:55:02	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:55:02	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:55:02	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:55:02	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:55:02	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:54:34	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:54:34	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	05 PARADA PARA ALIMENTACAO 05 PARADA PARA ALIMENTACAO: LOCAL:PORTO FERREIRO KM:50865 PREVISAO DE REINICIO DATA:17/08/24 HORA:00:00		Macro		NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:52:43	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	Ignição ligada		Status	1	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:52:43	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Status	1	NÃO	-21,8699	-47,4890



## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO




































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






































Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 08:52:43	SP - PORTO FERREIRA - Avenida João Martins da Silveira Sobrinho	A sirene está ligada		Alerta de Software	1	NÃO	-21,8699	-47,4890
	17/08/2024 08:47:43	SP - PORTO FERREIRA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	79	NÃO	-21,8976	-47,4799
	17/08/2024 08:47:43	SP - PORTO FERREIRA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	79	NÃO	-21,8976	-47,4799
	17/08/2024 08:47:43	SP - PORTO FERREIRA - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-21,8976	-47,4799
	17/08/2024 08:42:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-21,9497	-47,4623
	17/08/2024 08:42:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	75	NÃO	-21,9497	-47,4623
	17/08/2024 08:42:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	75	NÃO	-21,9497	-47,4623
	17/08/2024 08:42:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Anhanguera	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	75	NÃO	-21,9497	-47,4623
	17/08/2024 08:37:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	35	NÃO	-21,9886	-47,4490
	17/08/2024 08:37:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Anhanguera	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	35	NÃO	-21,9886	-47,4490
	17/08/2024 08:37:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	35	NÃO	-21,9886	-47,4490
	17/08/2024 08:37:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	35	NÃO	-21,9886	-47,4490
	17/08/2024 08:32:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Anhanguera	Ignição ligada		Status	43	NÃO	-22,0357	-47,4329
	17/08/2024 08:32:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Status	43	NÃO	-22,0357	-47,4329
	17/08/2024 08:32:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Anhanguera	A sirene está ligada		Alerta de Software	43	NÃO	-22,0357	-47,4329
	17/08/2024 08:32:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Anhanguera	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	43	NÃO	-22,0357	-47,4329
	17/08/2024 08:27:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque	A sirene está ligada		Alerta de Software	72	NÃO	-22,0106	-47,3956
	17/08/2024 08:27:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	72	NÃO	-22,0106	-47,3956
	17/08/2024 08:27:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque	A sirene está ligada		Status	72	NÃO	-22,0106	-47,3956
	17/08/2024 08:27:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque	Ignição ligada		Status	72	NÃO	-22,0106	-47,3956
	17/08/2024 08:22:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-22,0084	-47,3358
	17/08/2024 08:22:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque	A sirene está ligada		Status	71	NÃO	-22,0084	-47,3358
	17/08/2024 08:22:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque	A sirene está ligada		Alerta de Software	71	NÃO	-22,0084	-47,3358
	17/08/2024 08:20:21	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-22,0082	-47,3211
	17/08/2024 08:20:21	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque			Posição Normal	0	NÃO	-22,0082	-47,3211
	17/08/2024 08:17:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque	A sirene está ligada		Status	79	NÃO	-22,0077	-47,3024
	17/08/2024 08:17:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque	Ignição ligada		Status	79	NÃO	-22,0077	-47,3024
	17/08/2024 08:17:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque	A sirene está ligada		Alerta de Software	79	NÃO	-22,0077	-47,3024
	17/08/2024 08:12:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque	A sirene está ligada		Alerta de Software	75	NÃO	-22,0087	-47,2426
	17/08/2024 08:12:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	75	NÃO	-22,0087	-47,2426
	17/08/2024 08:12:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque	Ignição ligada		Status	75	NÃO	-22,0087	-47,2426
	17/08/2024 08:12:43	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque	A sirene está ligada		Status	75	NÃO	-22,0087	-47,2426
	17/08/2024 08:11:42	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque			Posição Normal	59	NÃO	-22,0090	-47,2308
	17/08/2024 08:11:42	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque	A sirene está ligada		Alerta de Software	59	NÃO	-22,0090	-47,2308
	17/08/2024 08:11:42	SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	59	NÃO	-22,0090	-47,2308
	17/08/2024 08:07:43	SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque	A sirene está ligada		Alerta de Software	64	NÃO	-22,0100	-47,1960
	17/08/2024 08:07:43	SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	64	NÃO	-22,0100	-47,1960

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59  
Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019  
Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 08:07:43	SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque	Ignição ligada		Status	64	NÃO	-22,0100	-47,1960
	17/08/2024 08:07:43	SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque	A sirene está ligada		Status	64	NÃO	-22,0100	-47,1960
	17/08/2024 08:05:46	SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque			Posição Normal	47	NÃO	-22,0104	-47,1767
	17/08/2024 08:05:46	SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque	A sirene está ligada		Alerta de Software	47	NÃO	-22,0104	-47,1767
	17/08/2024 08:02:42	SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque	A sirene está ligada		Alerta de Software	74	NÃO	-22,0108	-47,1426
	17/08/2024 08:02:42	SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque	Ignição ligada		Status	74	NÃO	-22,0108	-47,1426
	17/08/2024 08:02:42	SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque	A sirene está ligada		Status	74	NÃO	-22,0108	-47,1426
	17/08/2024 07:57:42	SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque	A sirene está ligada		Status	73	NÃO	-22,0287	-47,0915
	17/08/2024 07:57:42	SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque	Ignição ligada		Status	73	NÃO	-22,0287	-47,0915
	17/08/2024 07:57:42	SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque	A sirene está ligada		Alerta de Software	73	NÃO	-22,0287	-47,0915
	17/08/2024 07:57:42	SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	73	NÃO	-22,0287	-47,0915
	17/08/2024 07:52:42	SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque	A sirene está ligada		Alerta de Software	71	NÃO	-22,0442	-47,0361
	17/08/2024 07:52:42	SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	71	NÃO	-22,0442	-47,0361
	17/08/2024 07:52:42	SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-22,0442	-47,0361
	17/08/2024 07:52:42	SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque	A sirene está ligada		Status	71	NÃO	-22,0442	-47,0361
	17/08/2024 07:47:42	SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque	A sirene está ligada		Status	60	NÃO	-22,0615	-46,9904
	17/08/2024 07:47:42	SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque	Ignição ligada		Status	60	NÃO	-22,0615	-46,9904
	17/08/2024 07:47:42	SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque	A sirene está ligada		Alerta de Software	60	NÃO	-22,0615	-46,9904
	17/08/2024 07:47:42	SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	60	NÃO	-22,0615	-46,9904
	17/08/2024 07:42:42	SP - AGUAÍ - Próx. Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino	A sirene está ligada		Alerta de Software	66	NÃO	-22,0534	-46,9459
	17/08/2024 07:42:42	SP - AGUAÍ - Próx. Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino	Ignição ligada		Status	66	NÃO	-22,0534	-46,9459
	17/08/2024 07:42:42	SP - AGUAÍ - Próx. Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino	A sirene está ligada		Status	66	NÃO	-22,0534	-46,9459
	17/08/2024 07:39:08	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	17/08/2024 07:39:05	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	17/08/2024 07:39:05	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	17/08/2024 07:39:05	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	17/08/2024 07:39:04	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	17/08/2024 07:38:26	SP - AGUAÍ - Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-22,0354	-46,9133
	17/08/2024 07:38:26	SP - AGUAÍ - Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-22,0354	-46,9133
	17/08/2024 07:37:47	SP - AGUAÍ - Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-22,0354	-46,9133
	17/08/2024 07:37:47	SP - AGUAÍ - Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino	Ignição ligada		Evento	0	NÃO	-22,0354	-46,9133
	17/08/2024 07:37:42	SP - AGUAÍ - Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-22,0354	-46,9133
	17/08/2024 07:32:42	SP - AGUAÍ - Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-22,0354	-46,9133
	17/08/2024 07:32:42	SP - AGUAÍ - Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-22,0354	-46,9133
	17/08/2024 07:30:45	SP - AGUAÍ - Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-22,0354	-46,9133

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 07:30:45	SP - AGUAÍ - Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino	Ignição desligada		Evento	0	NÃO	-22,0354	-46,9133
	17/08/2024 07:30:45	SP - AGUAÍ - Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-22,0354	-46,9133
	17/08/2024 07:30:07	SP - AGUAÍ - Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino	07 PARADA EM BALANCA 07 PARADA EM BALANCA: LOCAL:AGUAI PREVISAO DE REINICIO DATA:17/08/24 HORA:00:00 ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-22,0354	-46,9133
	17/08/2024 07:30:07	SP - AGUAÍ - Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-22,0354	-46,9133
	17/08/2024 07:27:42	SP - AGUAÍ - Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino	A sirene está ligada		Alerta de Software	78	NÃO	-22,0326	-46,9050
	17/08/2024 07:27:42	SP - AGUAÍ - Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino	A sirene está ligada		Status	78	NÃO	-22,0326	-46,9050
	17/08/2024 07:27:42	SP - AGUAÍ - Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino	Ignição ligada		Status	78	NÃO	-22,0326	-46,9050
	17/08/2024 07:22:42	SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Próx. Rodovia Dom Tomás Vaquero	Ignição ligada		Status	71	NÃO	-22,0159	-46,8563
	17/08/2024 07:22:42	SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Próx. Rodovia Dom Tomás Vaquero	A sirene está ligada		Status	71	NÃO	-22,0159	-46,8563
	17/08/2024 07:22:42	SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Próx. Rodovia Dom Tomás Vaquero	A sirene está ligada		Alerta de Software	71	NÃO	-22,0159	-46,8563
	17/08/2024 07:22:42	SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Próx. Rodovia Dom Tomás Vaquero	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	71	NÃO	-22,0159	-46,8563
	17/08/2024 07:17:42	SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Avenida Marginal I	A sirene está ligada		Alerta de Software	53	NÃO	-21,9960	-46,8100
	17/08/2024 07:17:42	SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Avenida Marginal I	A sirene está ligada		Status	53	NÃO	-21,9960	-46,8100
	17/08/2024 07:17:42	SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Avenida Marginal I	Ignição ligada		Status	53	NÃO	-21,9960	-46,8100
	17/08/2024 07:12:42	SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Próx. Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	Ignição ligada		Status	77	NÃO	-21,9779	-46,7664
	17/08/2024 07:12:42	SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Próx. Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	A sirene está ligada		Status	77	NÃO	-21,9779	-46,7664
	17/08/2024 07:12:42	SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Próx. Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	A sirene está ligada		Alerta de Software	77	NÃO	-21,9779	-46,7664
	17/08/2024 07:07:42	SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Próx. Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,9643	-46,7383
	17/08/2024 07:07:42	SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Próx. Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,9643	-46,7383
	17/08/2024 07:07:42	SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Próx. Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-21,9643	-46,7383
	17/08/2024 07:02:42	SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	Ignição ligada		Status	12	NÃO	-21,9440	-46,7165
	17/08/2024 07:02:42	SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	A sirene está ligada		Status	12	NÃO	-21,9440	-46,7165
	17/08/2024 07:02:42	SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	A sirene está ligada		Alerta de Software	12	NÃO	-21,9440	-46,7165
	17/08/2024 07:02:42	SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	12	NÃO	-21,9440	-46,7165
	17/08/2024 06:57:42	SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	A sirene está ligada		Alerta de Software	45	NÃO	-21,9335	-46,7100
	17/08/2024 06:57:42	SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	A sirene está ligada		Status	45	NÃO	-21,9335	-46,7100
	17/08/2024 06:57:42	SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	Ignição ligada		Status	45	NÃO	-21,9335	-46,7100
	17/08/2024 06:52:42	SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	Ignição ligada		Status	60	NÃO	-21,9104	-46,6980


RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO


Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59


Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09
































Legenda:

 Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

 Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

 Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 06:52:42	SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	A sirene está ligada		Status	60	NÃO	-21,9104	-46,6980
	17/08/2024 06:52:42	SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	A sirene está ligada		Alerta de Software	60	NÃO	-21,9104	-46,6980
	17/08/2024 06:48:20	SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	A sirene está ligada		Alerta de Software	49	NÃO	-21,8770	-46,6956
	17/08/2024 06:48:20	SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	A sirene está ligada		Status	49	NÃO	-21,8770	-46,6956
	17/08/2024 06:48:20	SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	Ignição ligada		Status	49	NÃO	-21,8770	-46,6956
	17/08/2024 06:47:42	SP - ÁGUAS DA PRATA - Próx. Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	A sirene está ligada		Status	65	NÃO	-21,8732	-46,6940
	17/08/2024 06:47:42	SP - ÁGUAS DA PRATA - Próx. Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	Ignição ligada		Status	65	NÃO	-21,8732	-46,6940
	17/08/2024 06:47:42	SP - ÁGUAS DA PRATA - Próx. Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	A sirene está ligada		Alerta de Software	65	NÃO	-21,8732	-46,6940
	17/08/2024 06:47:42	SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	A sirene está ligada		Status	65	NÃO	-21,8733	-46,6940
	17/08/2024 06:47:42	SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros	Ignição ligada		Status	65	NÃO	-21,8733	-46,6940
	17/08/2024 06:42:41	MG - POÇOS DE CALDAS - BR-267	A sirene está ligada		Alerta de Software	51	NÃO	-21,8379	-46,6746
	17/08/2024 06:42:41	MG - POÇOS DE CALDAS - BR-267	Ignição ligada		Status	51	NÃO	-21,8379	-46,6746
	17/08/2024 06:42:41	MG - POÇOS DE CALDAS - BR-267	A sirene está ligada		Status	51	NÃO	-21,8379	-46,6746
	17/08/2024 06:37:41	MG - POÇOS DE CALDAS - BR-267	A sirene está ligada		Status	66	NÃO	-21,8017	-46,6504
	17/08/2024 06:37:41	MG - POÇOS DE CALDAS - BR-267	Ignição ligada		Status	66	NÃO	-21,8017	-46,6504
	17/08/2024 06:37:41	MG - POÇOS DE CALDAS - BR-267	A sirene está ligada		Alerta de Software	66	NÃO	-21,8017	-46,6504
	17/08/2024 06:32:41	MG - POÇOS DE CALDAS - Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	28	NÃO	-21,7786	-46,6290
	17/08/2024 06:32:41	MG - POÇOS DE CALDAS - Avenida João Pinheiro	Ignição ligada		Status	28	NÃO	-21,7786	-46,6290
	17/08/2024 06:32:41	MG - POÇOS DE CALDAS - Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	28	NÃO	-21,7786	-46,6290
	17/08/2024 06:30:17	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desligar Bloqueio		Comando		-		
	17/08/2024 06:30:16	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do carona		Comando		-		
	17/08/2024 06:30:16	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de violação de painel		Comando		-		
	17/08/2024 06:30:15	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de porta do motorista		Comando		-		
	17/08/2024 06:30:14	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Habilitar sensor de desengate		Comando		-		
	17/08/2024 06:30:13	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú		Comando		-		
	17/08/2024 06:29:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:9115		Macro		NÃO	-21,7761	-46,6231
	17/08/2024 06:29:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software		NÃO	-21,7761	-46,6231
	17/08/2024 06:27:42	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7758	-46,6228
	17/08/2024 06:27:42	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7758	-46,6228
	17/08/2024 06:27:42	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-21,7758	-46,6228
	17/08/2024 06:27:42	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7758	-46,6228

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 06:27:42	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-21,7758	-46,6228
	17/08/2024 06:24:41	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7758	-46,6228
	17/08/2024 06:24:41	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-21,7758	-46,6228
	17/08/2024 06:24:41	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7758	-46,6228
	17/08/2024 06:24:41	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7758	-46,6228
	17/08/2024 06:22:28	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7758	-46,6228
	17/08/2024 06:22:28	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7758	-46,6228
	17/08/2024 06:22:28	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-21,7758	-46,6228
	17/08/2024 06:22:28	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-21,7758	-46,6228
	17/08/2024 06:22:28	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7758	-46,6228
	17/08/2024 06:19:41	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 06:19:41	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 06:19:41	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 06:19:41	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 06:19:41	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	Porta do Carona aberta		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 06:19:41	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 06:15:10	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 06:15:10	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 06:15:10	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 06:15:10	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 06:15:10	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 06:11:28	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 06:11:28	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 06:11:28	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 06:11:28	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 06:11:28	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 06:09:06	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 06:09:06	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 06:09:06	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 06:09:06	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km'		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 06:09:06	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 06:09:06	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 06:07:14	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6224
	17/08/2024 06:07:14	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6224
	17/08/2024 06:07:14	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	Porta do Motorista aberta		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6224
	17/08/2024 06:07:14	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7755	-46,6224
	17/08/2024 06:07:14	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6224






## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO




































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)








































Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 06:07:14	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	Porta do Carona aberta		Evento	0	NÃO	-21,7755	-46,6224
	17/08/2024 06:06:14	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6224
	17/08/2024 06:06:14	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7755	-46,6224
	17/08/2024 06:06:14	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	Porta do Motorista aberta		Evento	0	NÃO	-21,7755	-46,6224
	17/08/2024 06:06:14	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6224
	17/08/2024 06:06:14	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6224
	17/08/2024 06:02:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	Ignição ligada		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 06:02:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 05:59:37	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	5	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 05:59:37	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	Ignição ligada		Evento	5	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 05:57:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 05:52:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 05:47:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 05:42:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 05:37:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 05:32:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 05:27:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 05:22:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 05:17:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 05:12:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 05:07:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 05:02:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 04:57:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 04:52:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 04:47:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 04:42:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 04:37:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 04:32:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 04:27:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 04:22:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 04:17:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 04:12:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 04:07:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 04:02:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 03:57:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 03:52:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 03:47:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59  
Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019  
Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 03:42:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 03:37:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 03:32:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 03:27:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 03:22:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 03:17:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 03:12:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 03:07:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6222
	17/08/2024 03:02:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 02:57:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 02:52:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 02:47:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 02:42:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 02:37:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 02:32:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 02:27:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 02:22:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 02:17:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 02:13:28	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Desligar Sirene		Comando		-		
	17/08/2024 02:12:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 02:12:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 02:12:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 02:07:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 02:07:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 02:07:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 02:02:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6222
	17/08/2024 02:02:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6222
	17/08/2024 02:02:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7755	-46,6222
	17/08/2024 01:57:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 01:57:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 01:57:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 01:52:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:52:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:52:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:47:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:47:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:47:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 01:42:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:42:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:42:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:37:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7755	-46,6222
	17/08/2024 01:37:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6222
	17/08/2024 01:37:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6222
	17/08/2024 01:32:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6222
	17/08/2024 01:32:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6222
	17/08/2024 01:32:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7755	-46,6222
	17/08/2024 01:27:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:27:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:27:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:22:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:22:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:22:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:17:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:17:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:17:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:12:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:12:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:12:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:07:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:07:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:07:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6223
	17/08/2024 01:02:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 01:02:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 01:02:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 00:57:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7756	-46,6222
	17/08/2024 00:57:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6222
	17/08/2024 00:57:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6222
	17/08/2024 00:52:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6222
	17/08/2024 00:52:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6222
	17/08/2024 00:52:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7756	-46,6222
	17/08/2024 00:47:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7756	-46,6222
	17/08/2024 00:47:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6222
	17/08/2024 00:47:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6222
	17/08/2024 00:42:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6222

## RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO
































Período: 17/08/2024 00:00:00 à 23/08/2024 23:59:59

Identificador: QZC4B09 LUIZ FH 460 2019

Placa: QZC4B09

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
  -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
  -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



Sentido:	Data e Hora:	Localização:	Mensagem:	Modo Emergência	Tipo Mensagem:	Vel. (Km/h)	Log ?	Latitude	Longitude
	17/08/2024 00:42:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6222
	17/08/2024 00:42:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7756	-46,6222
	17/08/2024 00:37:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 00:37:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 00:37:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 00:32:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 00:32:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 00:32:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 00:27:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7755	-46,6222
	17/08/2024 00:27:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6222
	17/08/2024 00:27:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7755	-46,6222
	17/08/2024 00:22:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6222
	17/08/2024 00:22:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6222
	17/08/2024 00:22:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7756	-46,6222
	17/08/2024 00:17:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7756	-46,6222
	17/08/2024 00:17:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6222
	17/08/2024 00:17:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6222
	17/08/2024 00:15:01	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Temporizador 10-10 / 6 hora(s)		Comando		-		
	17/08/2024 00:12:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 00:12:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 00:12:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 00:07:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 00:07:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 00:07:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 00:04:38	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	MENSAGEM IIVRE:VEICULO BLOQUEADO		Macro		-		
	17/08/2024 00:04:37	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	MENSAGEM IIVRE:VEICULO SERA BLOQUEADO		Macro		-		
	17/08/2024 00:04:37	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ligar Bloqueio		Comando		-		
	17/08/2024 00:04:29	MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL   Enviada por: integração	Ligar Sirene		Comando		-		
	17/08/2024 00:02:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 00:02:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	O veículo está bloqueado		Status	0	NÃO	-21,7756	-46,6223
	17/08/2024 00:02:29	MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro	A sirene está ligada		Alerta de Software	0	NÃO	-21,7756	-46,6223